



别忘了更新GPS地图 春节开车出行前

注意更新地图

注意更新地图软件，尤其是在 2011 年全年都未更新过地图软件的朋友需要注意了，目前高速路的命名方式已经更换为字母+数字的方式，老版本的导航软件中名称是不一样的，会直接影响到您使用导航仪。

因为城市间高速公路的变动比较小，所以导航仪上显示的高速路名已变更为新版之后，就无需特别赶在春节前去更新了，用户可以通过模拟导航查看一下，如果长时间未更新就需要大家抓紧时间去更新一下，以免在春节前后往返时使用造成不必要的麻烦。

想去的地方先存上

导航仪中带有目的地保存的功能，可以透过这一功能对春节期间需要前往的地方进行提前保存，这样就可以随时随地在出行时调用地址，直接进行导航。

注意 GPS 也需要防寒

在低温环境下，导航仪出现反应不良的情况，这一问题大部分出现在北方较冷的户外环境下，所以在春节期间使用导航仪也需要注意一下。

如果出现了不搜星，或者搜星极慢，与平时使用的情况差异较大的时候，你不妨试着进行关机重启或者 RESET 的操作方式，一般在硬件没有问题的情况下可以解决这一问题。

同时可以将产品置于较暖和的地方，比如说空调出风口，让产品的温度回到正常的工作温度，也可以解决导航仪失灵的情况发生。

随手藏好 GPS 防盗防损

在下车或者离开汽车的时候，一定要注意将车载 GPS 导航仪取下，以防小偷光顾。

同时汽车玻璃的温度较低，用户最好将导航仪的支架整体在使用完之后取下放入置物箱，避免温度过低导致支架吸盘不牢固的问题，在行车时发生意外坠落会直接造成行车的安全隐患。

而导航仪也可以在置物箱中保证产品不会暴露在温度较低的环境中，所以下车后收纳好车内的物品是必不可少的好习惯。



全新 BMW 1 系运动型两厢轿车登陆瑞安宝隆

记者从瑞安宝隆获悉，全新 BMW 1 系运动型两厢轿车登陆该店。全新 BMW 1 系为客户提供个性化选择,首次提供两款设计套装:都市设计套装和运动设计套装。这是 BMW 首次推出“设计套装”概念,也是汽车个性化设计领域的一个新突破。全国零售指导价格为:116i 都市型 (配备都市设计套装),27.8 万元,118i 运动型(配备运动设计套装),30.6 万元。备受瞩目的全新 BMW 1 系运动型两厢轿车现已到店,现在购买,还有机会获得 iphone4S 一部。

全新 BMW 1 系轴距加长 30mm，车身长度增加 85mm，后排座椅的腿部空间增加了 21 毫米,行李厢容积也扩大到 360 升。在近日结束的欧洲碰撞测试(E-NCAP)中,全新 BMW 1 系荣获 5 星最高评级。而在欧洲上市不久,便揽获欧洲最具声誉的第 36 届“金方向盘奖”,成功赢得 42 名专业评委和来自德国《汽车画报》及《城市画报》读者评委的认可。日前,德国最权威的汽车杂志《Auto Zeitung》刚刚揭晓了“2011



年度汽车大奖”，全新 BMW 1 系再次众望所归,摘得了紧凑型级别的桂冠。



去除汽车方向跑偏 及时排查八大病根

1.四轮定位失准。大多数情况下,通过做四轮定位可以解决,但如果做四轮定位仍不能解决,这一定是其他原因导致。

2. 两侧的轮胎花纹不一样或花纹一深一浅不一样高。最好是全车都使用同一种型号的轮胎，最起码前轴及后轴的两个轮胎必须是一样的,而且花纹深度必须一样,超过磨损极限必须更换。

3.两侧轮胎气压不等。轮胎气压不等会使轮胎变得大小不一样,滚动起来必然会跑偏。

4.前减震器弹簧变形两侧缓冲不一致。可通过按压或拆卸后比较来判断减震器弹簧的好坏。

5.前减震器失效。前减震器失效后在车辆行驶中两悬挂一高一低,受力不均匀,导致跑偏。



注意保养以及驾驶技巧 将省油进行到底

保养技巧

1.注意检查轮胎系统

气压不足会增加轮胎与地面的摩擦，增加油耗,所以要经常检查轮胎气压,不同的车型和轮胎有不同的气压标准。另外,如果轮胎磨损严重,就会出现打滑现象,并会增加耗油量,必要时要更换轮胎。

2.注意经常检查刹车系统

有些车会出现轻微的拖刹，等于行车时加重了汽车的负荷,会使油耗增加,所以要定期检查。

3.定期保养、更换零件

空气滤清器、汽油滤清器、机油滤清器等每行驶 5000 公里以上都需要更换,因为空滤堵塞会引起气量减少,导致汽油燃烧不充分,降低燃油效率。离合器片、离合器压盘的磨损,火花塞使用的时间太长,也会出现油耗加大的现象,所以也要定期更换。

4.减轻负载

统计显示，每增加 1000 克的负载会增加 1%油耗，所以要尽量减少后备箱内闲置不用的杂物。

驾驶技巧

1.轻加油,轻刹车,早刹车

行车中猛刹车、猛起步、猛踩油门都是节油的大忌。节油试验显示，油门踩到底比中速

可以通过专用减震测试仪来检测减震器的吸收度,判断减震器的好坏;如无条件可拆卸,用拉伸的方法来判断。

6.车辆底盘部件磨损过大存在不正常间隙。转向拉杆球头,支撑臂胶套,稳定杆胶套等是常见的间隙易过大的部位,应举升车辆仔细检查。

7.某个轮的制动器回位不良分离不完全。这相当于一侧车轮始终施加部分制动,行驶起来车辆必然会跑偏。检查时,可感觉一下轮毂的温度,如某一车轮超过其他车轮很多,说明该轮的制动器回位不良。

8.车架总体变形。两侧轴距相差过大,超出最大允许范围,可以通过卷尺来测量;如超出范围必须用校正台进行校正。

行驶费油二至三倍。所以应当在保证汽车正常行驶的前提下，适当减小踩油门的幅度。看到红灯亮起或出入高速路时，可以提前轻踩刹车减速行驶，巧借引擎剩余的動力让车辆滑行前进。

2.暖机后再加速

引擎低温运转要比温度升高后运行更费油,所以刚启动时不要马上加速,而应该慢行几分钟,让引擎热起来之后再加速。

3.换挡时机和挡位选择

换挡时机尽量选择 在 2500-3000 转之间，这样能在保证动力供应的前提下，得到比较好的经济性。要杜绝低挡高速，驾驶手动变速器的车时,在车速稳定下来以后应及时换成高档;而驾驶自动变速器的车时，应尽量避免使用“运动”模式。

4.把握车辆的经济时速

经济时速是指最省油的行驶速度，各种车型的经济时速有所不同，要仔细阅读车辆说明书,但大致都会在 70-90 公里/小时左右。低于或高于这个速度,油耗就会上升。

5.重视新车磨合期

磨合期的驾驶方法正确与否，对于日后发动机燃油经济性的影响也是很大的。因此,一定要牢记时速不超过 80 公里、转速不超过 4000 转等雷打不动的新车磨合期的驾驶原则，千万不要破戒。

车型报价

Rui an Tel:6688 6688



专属金融体验 唯智者尊享
全新迈腾 777 公户贷、
跃贷、8.8 优惠利率

瑞安国荣:65176666

汉兰达	24.88-42.98 万
凯美瑞	18.28-28.38 万
雅力士	8.7-10.68 万
广丰新盛瑞安店	66000688

天籁 2.5L XL 领先版	22.48 万
东风日产东晨专营店	65188666

炫丽轿车	5.59-7.89 万
腾翼 C30 轿车	6.29-8.19 万
腾翼 V80MPV	6.98-11.48 万
温州铭城	66800566

新嘉年华	7.89 万元起
福克斯	10.48 万元起
致胜	16.98 万元起
晨隆福特 4S 店	65327777

新凯越	9.99 万-11.79 万
瑞安华特 4S 店	65115666

C5	17.69 万-29.89 万
世嘉两厢/三厢	10.88 万-15.38 万
东风雪铁龙东神 4S 店	400 188 8161

风云 21.5MT 实力型	5.28 万
瑞虎	8.48 万-12.38 万
A3	7.58 万-10.08 万
奇瑞国荣 4S 店	65177766

宝来	10.78 万-14.78 万
速腾	13.28 万-18.48 万
新迈腾	19.98 万-33.48 万
一汽-大众国荣 4S 店	65176666

SPARK1.2 新乐驰	4.48-5.28 万
浙江星洲 SPARK4S 店	65389558

名爵 MG6	12.88-19.28 万
上汽名爵瑞安南洋 4S 店	25851999

新景程	10.88-16.19 万
新赛欧	5.88-6.88 万
五洲雪佛兰 4S 店	65383999

朗逸	11.28-16.28 万
上海大众瑞安南洋 4S 店	25636666

江淮和悦	7.48-8.58 万
瑞安南洋江淮 4S 店	25898555



SHIFT_the way you move

技术日产 人车生活

东风日产东晨专营店
(莘睦 104 国道边下山根加油站对面)
销售热线: 65188666
服务热线: 65111112