

工人宿舍必备消防 四要件、三合板隔间全部拆除、增设一条安全通道 三处安全隐患点的整改样本

见习记者 黄国夫 通讯员 胡立强 吴胜利

老旧混乱的电线、易燃的三合板隔间、群居共用的厨房 在一些工厂及出租房,一些安全问题时刻威胁着人民的生命财产安全。锦湖街道 8·8 火灾事故后,塘下镇展开全面大排查,对一些存在重大安全隐患的单位发出整改通知,责令这些单位在一定时间内完成整改。这些存在重大安全隐患的单位目前整改情况如何,怎样整改才能消除安全隐患?近日,记者跟随塘下镇安监所、消防管理站工作人员,一探究竟。

老旧电线重新整理 宿舍必备消防 四要件



希伯仑塑料机械厂工人正在拆除铁护栏

8月20日上午,镇安监所工作人员来到瑞安市希伯仑塑料机械厂。该厂位于上金路上,两间矮小的二层楼房作为办公和员工宿舍之用,房屋侧后方为工厂,由彩钢搭建而成。

在房屋的墙壁上,贴着一块黄色的重大隐患整治单位的警示牌,十分醒目。在警示牌主要隐患一栏上写着宿舍没有消防四要件、线路混乱、负责人未培训、特种人员无证等字样,指出该厂需要改进的安全要素。

我们8月初对该厂挂牌整改,要求其在8月24日前整改完成。镇安监所工作人员薛迪成说。

屋内,数名工人正在清除多余的电线。由于使用多年,这些电线已被灰尘涂成了黑色。今天老板特地放我们一天假,将房内的线路整理好,提高安全系数。工人小马一边扯着电线一边说,这些老电线其实已经不通电,现在将它们扯掉,只剩下有用的电线,看上去清爽多了。

往里走,在厨房门边的墙壁上,记者看到了一具崭新的灭火器。这是最近买的,以前那个已经坏掉丢在角落里了。小马说。

薛迪成介绍,宿舍消防四要件包括逃生绳、消防面罩、手电筒和灭火器,一旦发

生火灾,四要件将起到非常重要的作用。

自从上次安监局工作人员检查后,我们及时对工厂内的线路进行了改造,已经花了5000元。今天放工人们一天假,把屋内的线路整理好,提高安全系数。该厂老板池体良说。

池体良带着记者来到厂房内,逐一介绍整改后的情况。他指着厂房顶部4条新线路说,这里原本有很多老旧的线路,经过整改后,老的线路已经全部拆除;在墙上安了一个电表箱,取代原来直接安装在墙壁上的电表,电线也统一放在塑料电线管里。说实话,之前看到电线这里一根那里一根,心里也有些害怕,只是一直拖着没有重新装。现在借这个机会重新整理了一番,看上去安全多了,心里也踏实了。池体良说。

整改后,该厂的安全措施有了很大的改善,但是还有不少地方需要整改。薛迪成带记者来到二楼,楼梯为木质,二楼的房间用木板隔开,存有一定的安全隐患。

在二楼,记者看到工人正在拆除铁护栏。薛迪成说,之前二楼的各个窗户都被铁护栏围了起来,一旦发生事故,人员疏散将成很大的问题,这些铁护栏需全部拆除。

三合板隔间全部拆除 通道加宽至1.2米以上

除工厂外,群租房也是这次安全生产大排查整治专项行动的重点。

8月20日下午,记者跟随安监所、消防管理站工作人员来到鲍田新坊村检查出租房整治情况。一路上,看到很多楼房的门前贴着出租房等字样。

这间房子虽然只有两层,但是里面住着20多个人,你不要看这幢房子外面挺好看的,但是里面被隔了很多个房间,很乱。一路上,塘下镇消防管理站的林武指着一些出租房,点出里面存在的问题。

林武介绍,新坊村里企业和家庭作坊很多,新居民达8000多人,村内出租房有799家。这次专项行动对35家居住人口达到20人存有重大隐患的出租房发出整改通知书,要求整改。

走进金潭西路一出租房,门口边有一个小房间,房间内放着一个木架子,架子上摆满了锅碗瓢盆,还有液化气灶、电磁炉。这里是该楼租户的厨房。

整改过后,这个厨房就要搬到四楼去。林武介绍,群租房内居住人口多,厨房设在一楼安全隐患很大,一旦着火,很容易烧到上面几层楼,而且底楼着火,将给楼内人员逃生带来困难。



金潭西路一出租房拆除三合板隔间

该出租房的房间用易燃的三合板隔间,三合板的外面用一层铁片包裹着,试图达到防火的目的。房间这么密集,铁片根本起不到防火的效果。你看,这些三合板都已经暴露在铁片外面了,如果起火了,铁片根本无法起到防火的作用。林武说。

该层有七八个房间,一条宽约0.8米的通道将房间分开。通道不但狭小而且昏暗,显得非常局促。

说实话,住在里面很闷热。一旦起火,我们的生命安全将很难得到保障。来自贵州的姜某某担心地说。

林武介绍,通道也是整改

的一部分,标准通道的宽度起码要达到1.2米以上。

随后,检查人员来到三楼。走到楼梯口就听到噼里啪啦的敲打声,该楼房东王兴华带着工人拆除该楼层的隔间。

收到通知后,我们就对房子进行整改。原来的隔间拆除后,将来要隔成什么样子,用什么材料,我们都会按照要求来。王兴华说,该楼一共住着26人,当初为了节省成本,只是简单地用三合板将房间隔开,确实存在一定的安全隐患。

此外,他还想借着这次整改机会,将现在满地污渍的地板和楼梯统统清洗一遍,让人住在这里也舒心些。

水泥砖头来隔间 增设一条安全通道


随后,记者跟随检查人员来到木墩垟工业区,检查存有重大隐患的群租房的整改情况。

该群租房的入口在房屋的后面。进入小门,走在楼梯上,能清楚地听到前屋工厂机器工作的声音。林武介绍,该片区基本上是一楼作为厂房,二楼以上楼层为员工宿舍。

这里跟金潭西路上的出租房完全不同,隔间不是用三合板,而是水泥砖头砌成的,每个房间都开有一扇窗户,宽敞的通道让整个楼层显得很明亮。

用水泥砖头隔间时,我们将原先裸露在外面的电线,隐蔽到墙壁里面,这样就不会因为外力的影响导致电路破损,房子看上去也不会那么凌乱了。林武说,之前电线都是安装在墙角边上,数条电线密集在一起,让人一看就觉得非常危险。

三楼的一个房间是厨房。



木墩垟工业区整改后的出租房

记者在厨房内看到,这里放着七八家租户的厨房用具,空间比较大,整个厨房显得很干净。林武说,之前有些租户将厨房设置在走道上,不仅把房子弄得肮脏不堪,而且很容易引起火灾。

此外,我们还要求房子的

另一边增设一条安全通道,确保发生紧急情况时能尽快疏散人员。林武说。

对于这样的改造,住在这里的李女士很满意:以前这里乱糟糟的,住着很不舒服。现在房间的空间大了很多,也亮堂了,看起来心情就愉悦多了。