

## 摸清家底落实整改

# 飞云排查群租房1.47万余间

## 3名拒不整改消防隐患房东被治安拘留

本报讯(记者 金汝 通讯员 叶靖) 群居出租房整治,事关群众生命和财产安全。前段时间,飞云街道按照横向到边、纵向到底的要求,组织机关干部、户管员、消防员、社区民警,分片、分网格开展大排查。截至目前,共排查辖区内出租房1.47万多间,已经整改6775间,整改率为46%。排

查中发现居住10人以上出租房342间,已整改275间,整改率为80.4%,整改中25间,未整改42间。

一手抓排查,一手抓整治。飞云以大排查为基础,多措并举,推进群居出租房消防安全隐患整治。对拒不整改隐患的出租房,保持强压态势,通过联合执法、公安传唤房东

谈话、对房东处以治安处罚等措施,督促房东尽快整改,消除出租房安全隐患。

目前,该街道共开展联合执法13次,拆除木楼梯35部,拆除室内易燃隔断53家,3名房东因拒不整改出租房消防隐患被公安机关治安拘留。

### 飞云街道未整改的居住10人以上出租房一览表

序号	出租房地址	房东姓名	楼数	房屋结构	承租人数	存在的隐患
1	繁荣村6557	应祖茂	2	砖木	10	灶具未集中、四要件未配齐、大量木质结构
2	繁荣村出租房1259	应纪金	3	砖木	11	电线少量为套管、大量木质结构、四要件未配齐、未配备应急灯
3	繁荣村出租房13606	厉昌进	套2	砖木	14	电线少量为套管、大量木质结构、未配备应急灯
4	繁荣村出租房14343	虞臣双	5	砖木	19	四要件未配齐、未配备应急灯
5	繁荣村出租房314	林世华	5	砖木	11	大量木质结构、灶具未集中、四要件未配齐、未配备应急灯
6	繁荣村出租房334	吴奶暖	4	砖木	13	电线少量为套管、大量木质结构、未配备应急灯
7	繁荣村出租房470	应纪林	2	砖木	10	电线少量为套管、大量木质结构、四要件未配齐、未配备应急灯
8	繁荣村出租房740	叶丽丽	3	砖木	10	电线少量为套管、大量木质结构、四要件未配齐
9	繁荣村出租房7523	周祖三	4	砖木	11	四要件未配齐、未配备应急灯
10	繁荣村出租房7524	周祖国	6	砖木	10	灶具未集中、四要件未配齐、未配备应急灯
11	繁荣村出租房7538	王忠林	2	砖木	10	灶具未集中、四要件未配齐、未配备应急灯
12	繁荣村出租房7595	王忠元	7	砖木	13	四要件未配齐、未配备应急灯
13	繁荣村出租房908(6间)	薛小钦	2	砖木	28	电线少量为套管、大量木质结构、四要件未配齐、未配备应急灯
14	繁荣村繁荣街29号	陈 驱	3	砖木	12	大量木质结构、四要件未配齐、未配备应急灯
15	繁荣村沿江路143号	应纪业	3	砖木	11	电线少量为套管、大量木质结构、四要件未配齐、未配备应急灯
16	繁荣村沿江路66号	应祖东	3	砖木	12	电线少量为套管、大量木质结构、四要件未配齐、未配备应急灯
17	繁荣村沿江路83号	彭乃仕	5	砖木	17	大量木质结构
18	高园村10764	朱青洪	2	混合	10	电线未套管、木隔断、四要件配不齐、未配应急灯
19	高园村10767	柯益高	2	混合	10	电线未套管、木隔断、四要件配不齐、未配应急灯
20	高园村1816	柯益冲	2	砖木	10	缺陷毒面具
21	高园村1889	柯昌生	2	砖木	10	电线未套管
22	高园村5871、6708	柯生弟	3	混合	10	电线未套管、木隔断、四要件配不齐、未配应急灯
23	黄垟村14371	林国权	3	砖木	13	电线未套管、木隔断、消防四要件未配置、应急照明灯未配置
24	黄垟村5419	徐邦考	3	砖木	10	电线未套管、木隔断、消防四要件未配置、应急照明灯未配置
25	马头村7741	林崇迪	2	砖木	12	木隔断、消防要件
26	中州村6478	黄学森	2	混合	10	电线未套管、木隔断、四要件配不齐
27	中州村6913	潘进高	5	砖木	13	木隔断、灶具未集中、四要件配不齐
28	马道工业区陈学楞服装加工厂13508	金国强	2	砖木	24	有木质结构
29	马道村西路109号	黄剑波	5	砖木	13	有木质结构
30	桥东居民区东华路43-4号	张王芳	5	混合	10	木隔间、四件套不全
31	桥东居民区永城路29号(03622)	朱良达	5	混合	10	电线未套管、四件套不全
32	飞霞友谊路后巷12号	陈体焕	3	砖木	10	木楼梯、四要件不齐
33	独峰村南滨路17号	应国华	5	砖混	10	有木质结构、四件套不全、没有应急灯
34	独峰村南滨江路3巷5号	陈绍栋	5	砖混	10	木结构、三合一
35	独峰村新丰B幢西首二楼201室	叶引余	2	混合	12	防火板隔断、四件套不全、没有应急灯
36	独峰村新丰B幢西首三楼301室	叶引余	3	混合	10	三合板隔断、四要件未配齐、无应急灯
37	陈家垟村大楼2单元202室	陈明栋	2	混合	10	大量易燃隔断、灭火器不足
38	陈家垟村大楼2单元701室	林邦国	7	混合	10	无灭火器、应急灯、易燃隔断
39	陈家垟村中路7号七楼左	程树顺	7	混合	10	无灭火器、应急灯、易燃隔断
40	陈家垟村东路26-28	张世旺	3	混合	10	大量易燃隔断
41	杏垟村出租房25	戴日悟	2	砖木	16	未套管、木隔断、灶具未集中、四要件配置不齐、无应急灯
42	上步村6177	王爱琴	4	砖混	10+	无消防四件套

飞云街道新居民服务管理所  
2015年5月11日

## 飞云街道整治垃圾临时堆放点

### 垃圾焚烧扰民的投诉电话明显少了



横河村口原垃圾堆放点垃圾在焚烧



横河村口扩建后的垃圾临时堆放点

本报讯(记者 金汝)5月12日上午,飞云街道马道村金龙小区内,泥水工正在给一座新修的垃圾临时堆放点砌围墙。这座垃圾堆放点长宽各15米左右,修好后,周边村民反映较多的垃圾堆放问题有望得到解决。

飞云是我市工业重镇,人口密度大,平均每天产生生活垃圾30多吨。同时制鞋、机械制造等产业聚集,忙时每天产生工业垃圾超过30吨。

目前,飞云街道近一半村居实行环境卫生市场化运作,统一清扫、收集、清运,做到垃圾日产日清。未实行环境卫生市场化运作的村居,由本村负责清扫,街道环卫所负责清运。但在一些村际交界处的地块和边角旮旯,往往垃圾成堆、蚊蝇滋生。

环境卫生的好坏,关乎人的健康和生活幸福。今年以来,该街道大力开展环境卫生整治工作,通过调整环卫人员和科学布点垃圾堆放点,尤其是治理环境卫生脏乱点和群众反映的市容环境卫生突出问题,努力改善村民居住环境。

今年3月27日,一位网友在瑞网议事厅上反映:在飞云街道横河村路口,一个垃圾场是三天一小烧,五天一大烧……

记者了解到,该网友所说的垃圾场位于孙鳌公路与经一路交叉口,原本长、宽均只有5米,为垃圾临时堆放点。由于周边分布了许多企业,该处堆积的工业垃圾量与日俱增,甚至有平阳县个别企业趁着夜色偷偷将工业垃圾倾倒在在这里。

飞云街道环卫所所长陈国东介绍,尽管环卫工人每天清运垃圾,仍然跟不上垃圾增长速度,导致这里形成一条长长的垃圾带,垃圾经常溢出堆放点,占据半幅道路,还不时有人焚烧垃圾,散发出大量浓烟,许多村民和过往司机反映强烈,街道办事处和12345市长热线不时接到投诉电话。

今年4月,飞云街道回应群众呼声,与横河村“两委”下大力气整治该垃圾临时堆放点:一方面在离孙鳌公路10多米的村居新建一处长约15米、宽约10米的堆放点,环卫工人每天清运;另一方面将原有堆放点实施绿化,改善公路边环境。

经过整治后,垃圾占道、焚烧的情况不见了。经常开车经过这里的市民林女士说:“原先这些垃圾堆放在道路上,既不美观,也影响我们的身体健康,谁都不愿意在臭气熏天的烟雾中开车。整治后与以前确实不一样了。”

飞云街道办事处常务副主任林华弟表示,工业垃圾消纳处置是飞云环卫工作的一大难题,尤其是服装生产、制鞋等产生大量的废弃皮革边角料,焚烧时严重影响环境和村民健康。

“今年通过前期调研,在马道、横河、石碣门、孙桥等村新建、扩建了一批垃圾堆放点,在十八江村垃圾堆放点安装监控并设立专人专管等,同时加大垃圾清运力度,有效遏制了垃圾随意堆放、焚烧现象。”林华弟说,与以前相比,现在关于垃圾焚烧的投诉电话明显少了。