

瑞安市人民政府办公室

关于公布 2015 年市级重大事故隐患挂牌整治单位的通知

瑞政办〔2015〕34号

各功能区管委会 ,各镇人民政府 ,各街道办事处 ,市各有关单位：为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,积极推进“平安瑞安”建设,最大限度地防范和遏制生产安全事故,保障人民群众生命财产安全,决定继续开展重大事故隐患挂牌整治工作。经市政府同意,现将 2015 年瑞安市级重大

事故隐患挂牌整治单位名单予以公布。希望各镇街、各有关单位高度重视,明确责任、强化措施,确保在规定的期限内完成隐患整治工作。根据《关于对重大事故隐患挂牌整改单位(场所)实行现场公示的通知》(温安委办〔2013〕85 号)要求,挂牌整治期

间,将在被挂牌单位醒目位置悬挂“重大事故隐患挂牌整治单位现场公示牌”,接受社会各界监督。待重大事故隐患整改通过验收后,核销隐患整改单位,收回公示牌。

瑞安市人民政府办公室

2015年4月20日

一、工矿企业重大事故隐患单位

2015 年市级重大事故隐患挂牌整治单位名单

序号	单位名称	地 址	隐 患 主 要 内 容	责任单位	督办单位	整改期限
1	瑞安市东海环保设备厂	东山街道经济开发区金源路 88 号	1.气瓶随意放置,电焊机外接线安装不规范,个别电焊工无证作业。2.未按规定组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程(机械设备安全操作规程),未在有较大危险因素的的生产经营场所设置明显的安全警示标志。3.电气设备无接地(PE)线,设备电源线无套管,手持电动工具电源缺少漏电保护,移动照明灯具摆放不稳定、未使用安全电压,使用已淘汰达不到安全要求的简易排风扇。4.车床操作工未按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。5.工作平台缺少贴脚线保护。6.喷漆车间系开放式,未按要求设置、未按要求落实安全评价,未按要求单独设置油漆仓库。7.企业负责人未按要求参加安全生产教育和培训并取得安全证书。8.未建立安全生产管理台账。	瑞 安 市 东 海 环 保 设 备 厂	东山街道办事处	2015 年 9 月 30 日
2	瑞安市飞云兴饷欣塑料鞋跟厂	飞云街道云周工业区	1.生产车间内、楼梯边物品堆放混乱,未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口,出口处缺少疏散标志和应急照明。2.未按规定组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程(机械设备安全操作规程),电动机皮带轮、砂轮机缺保护罩,砂轮机位置设置不合理,切割机磨刀处火花缺少防护,未在有较大危险因素的的生产经营场所设置明显的安全警示标志。3.特种设备:锅炉、升降机未按要求登记备案并检测合格,锅炉压力表、温度计前堆放物品。4.电气设备无接地(PE)线,线路缺少套管、架空线路与建筑物跨越处缺防护措施,开关外露并安装于木板上,机器电气控制柜破损严重,配电房内堆放杂物,没有按要要求配备挡板、防护网、防护用品、灭火器等。5.车间、仓库内灭火器等消防器材配备不足,部分失效且分布不合理。6.员工车间内吸烟现象严重。7.未按要求独立设置危化品仓库,车间使用量未控制在一天量内。8.危险作业(动火、有限空间等)操作人缺乏安全常识,特种作业人员(电工)未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格证书,持证上岗作业。9.车间内物品堆放过高。10.员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口;一楼仓库存放易燃、易产生毒气的材料,食堂使用大量液化气瓶。11.未建立安全生产管理台账。	瑞 安 市 飞 云 兴 饷 欣 塑 料 鞋 跟 厂	飞云街道办事处	2015 年 9 月 30 日
3	瑞安市超华针织厂	上望街道蔡宅村	1.生产车间内、楼梯边物品堆放混乱,未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口(南首安全出口在二楼堵塞,四楼针织车间南首机台设备设置不合理,影响安全通道正常通行)。2.车间内使用易燃材料隔断。3.电气设备无接地(PE)线,个别开关外露并被易燃物覆盖,个别线路无套管,插座随意放置。4.特种设备(贮气罐)无检测。5.车间内灭火器等消防器材配备不足且分布不合理。6.车间安全出口处缺少疏散标志及应急照明,缺少警告、禁止等标志。7.车间内电瓶车随意停放。8.四楼车间内设置保修工宿舍不合理。9.未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训,未制定本单位生产安全事故应急救援预案并定期开展演练。	瑞 安 市 超 华 针 织 厂	上望街道办事处	2015 年 9 月 30 日
4	瑞安市天众鞋厂	莘塍工业园区	1.生产车间内、楼梯边物品堆放混乱,未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口,安全出口处缺少疏散标志和应急照明。2.未按规定组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程(机械设备安全操作规程),未在有较大危险因素的的生产经营场所设置明显的安全警示标志。3.特种设备(简易升降机)无证,且未设置无限重、禁止乘人等安全警示标志。4.电气设备无接地(PE)线,线路缺少套管。5.化学品、危化品随意放置,未按要求单独设置仓库,车间内使用未控制一天量。6.灭火器等消防器材配备不足,分布不合理。7.生产车间与员工宿舍在同一座建筑物内(生产车间内设置宿舍)。8.未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训。	瑞 安 市 天 众 鞋 厂	莘塍街道办事处	2015 年 9 月 30 日
5	瑞安市联大塑料织带有限公司	汀田街道联中路 11 号	1.办公楼五、六楼宿舍拆除后电线未及时清理,办公楼西北首缺少一安全出口。2.生产车间内、楼梯边物品堆放混乱,未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口,安全出口处缺少疏散标志和应急照明。3.未按规定组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程(机械设备安全操作规程),未在有较大危险因素的的生产经营场所设置明显的安全警示标志。4.机器设备间间距过小。5.特种设备(简易升降机)无证,缺少防护措施。6.电气设备无接地(PE)线,个别开关外露,个别线路无套管,临时插座随意放置,电热切断装置缺少安全保护装置。7.配电室门、窗、防护用品、消防器材没有按要要求配置,配电室外电线无套管。8.发电机房堆放杂物,油罐设置不符合要求。9.车间内灭火器等消防器材配备不足且分布不合理。10.员工宿舍缺少一安全出口,一楼堆放易燃物品。11.企业负责人、安全管理人员未按规定参加安全生产教育和培训并取得相关证书。12.未建立安全生产管理台账。	瑞 安 市 联 大 塑 料 织 带 有 限 公 司	汀田街道办事处	2015 年 9 月 30 日
6	瑞安市白云塑料日用品厂	塘下镇官渡工业区	1.楼梯边物品堆放混乱,未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口,安全出口处缺少疏散标志和应急照明。2.未按规定组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程(机械设备安全操作规程),未在有较大危险因素的的生产经营场所设置明显的安全警示标志。3.特种设备(简易升降机)无证,未设置限重、禁止乘人等安全警示标志,贮气罐压力表、安全阀未经检测。4.电气设备无接地(PE)线,机器线路缺少套管,开关外露并安装于木板上。5.灭火器等消防器材配备不足,个别失效且分布不合理。6.生产车间与员工宿舍未完全隔离,员工食堂使用大量液化气瓶。	瑞 安 市 白 云 塑 料 日 用 品 厂	塘下镇政府	2015 年 9 月 30 日
7	瑞安市洁美塑料有限公司	陶山镇河南村	1.危险化学品(丁烷)使用间未按规定使用防爆电动葫芦,消防器材缺失,危险气体报警器未投入使用,且未按要求落实安全评价并备案。2.未按规定组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程(机械设备安全操作规程),未在有较大危险因素的的生产经营场所设置明显的安全警示标志。3.电气设备部分接地线脱落、电源线套管破损。4.注塑机电热丝加热部位防护罩未关闭,缺少接地(PE)线。5.配电室门、窗、防护用品、消防器材等未按要求配置。6.车间内灭火器等消防器材配备不足且分布不合理。7.液压机、切割机缺少安全防护装置。8.未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口(出口堆放物品,缺少疏散指示标志)。	瑞 安 市 洁 美 塑 料 有 限 公 司 厂	陶山镇人民政府	2015 年 9 月 30 日
8	瑞安市万树鞋材有限公司	湖岭镇里见村	1.粉碎、压泡车间物品堆放混乱,未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口,安全出口处缺少疏散标志和应急照明。2.未按规定组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程(机械设备安全操作规程),未在有较大危险因素的的生产经营场所设置明显的安全警示标志。3.特种设备(锅炉、简易升降机)未经登记备案并检测合格,锅炉油罐缺少严禁烟火标志、防泄漏措施,升降机缺少限重、严禁乘人等安全标志。4.电气设备无接地(PE)线,线路缺少套管,开关外露并安装于木板上,配电箱、电气控制柜前堆放易燃物品,易燃易爆区域未使用防爆电气。5.车间、仓库内灭火器等消防器材配备不足,分布不合理。6.易燃制品(混丙醇)、剧毒品(甲苯二异氰酸酯)等危化品随意放置,使用后未及时封闭,未按要求设置独立仓库,且未设置周知卡、禁止、警告等标志,也未按要求制定应急救援预案。员工未按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品,部分员工未配备劳动防护用品。7.粉碎车间缺少粉尘收集、除尘设备,粉尘间缺少防燃等安全措施。8.宿舍一楼作为仓库存放易燃、易产生毒气的材料。9.未建立安全生产管理台账,未制定本单位生产安全事故应急救援预案并定期组织演练。	瑞 安 市 万 树 鞋 材 有 限 公 司	湖岭镇人民政府	2015 年 9 月 30 日
9	瑞安市心梦缘木业有限公司	马屿镇江西村	1.车间内、楼梯边物品堆放混乱,临时机械设备摆放不合理,安全通道不畅且无划线。2.车间内粉尘(锯末)未及时清理,通风、除尘设备配备不足。3.未按规定组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程(机械设备安全操作规程),未在有较大危险因素的的生产经营场所设置明显的安全警示标志。安全教育和培训不到位,员工在严禁烟火的区域内抽烟。4.电气设备无接地(PE)线,个别开关外露并安装于易燃物上,个别线路无套管,临时插座、电源线随意放置、破损,且缺少漏电、接地等保护。5.车间内灭火器等消防器材配备不足,部分失效,分布不合理,设置位置不符合要求。6.特种设备(简易升降机)无证,贮气罐压力表、安全阀未按规定进行检测。7.喷漆车间内接入非防爆电器,未定期落实安全评价,油漆敞开储存并随意放置,没有单独设置符合要求的仓库,空压机、储气罐设置于油漆间内。8.车间二楼存在多合一。9.未建立安全生产管理台账。	瑞 安 市 心 梦 缘 木 业 有 限 公 司	马屿镇人民政府	2015 年 9 月 30 日
10	温州航隆工贸有限公司	高楼镇岩头嘴村	1.未按规定组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程(机械设备安全操作规程),未在有较大危险因素的的生产经营场所设置明显的安全警示标志。2.电气设备无接地(PE)线,个别开关外露并安装于易燃物上,个别线路无套管,电源线随意悬挂。3.自制调试工作台缺少漏电、接地等安全保护措施。4.特种设备(简易升降机)无证,缺少防护门。行车未设置报停手续及断电停用措施,贮气罐压力表、安全阀未经检测。5.车间内灭火器等消防器材配备不足且分布不合理。6.特种作业人员(电工、电焊工)未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格证书。7.车间内使用易燃材料隔断,并使用木质楼梯。8.润滑油缺少防泄漏措施。9.企业负责人、安全管理人员未按要求参加安全生产教育和培训并取得相关资格证书。10.未建立安全生产管理台账。	温 州 航 隆 工 贸 有 限 公 司	高楼镇人民政府	2015 年 9 月 30 日
11	瑞安市立足鞋业有限公司	飞云街道宋家墩村	1.安全通道不畅,注塑机台间相互通道偏小,下料、鞋帮车间一处安全出口前堆放物品,通道不畅。2.个别设备皮带轮、齿轮缺少安全防护罩。3.未按规定组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程,未在有较大危险因素的的生产经营场所设置明显的安全警示标志。4.电气设备缺少接地保护,个别开关外露没有安装于配电箱内。5.消防器材(灭火器、消火栓)、疏散标志前 1m 堆放物品,个别消防器材已损坏。6.员工未按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。7.未建立安全生产管理台账。	瑞 安 市 立 足 鞋 业 有 限 公 司	飞云街道办事处	2015 年 9 月 30 日
12	瑞安市阁巷渔业制冰厂	南滨街道塘头村	1.厂区为开放式,电气线路混乱,架空线路线径过细、线路老化严重,缺少套管,开关外露,室外电气设备缺少防雨措施,车间内电气设备无接地(PE)线,制冷机车间未使用防爆电气、接地线不牢固(连接使用铝接头)。2.储存、使用危化品(液氨)未按规定落实安全评价,未配备防护用品、设施,也未编制应急救援预案。3.冷库门内外向外开装置损坏。4.未按规定组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程(机器设备安全操作规程),未在有较大危险因素的的生产经营场所设置明显的安全警示标志。5.灭火器等消防器材配备不足。6.生产车间与员工宿舍在同一座建筑物内。7.未建立安全生产管理台账。	瑞 安 市 阁 巷 渔 业 制 冰 厂	南滨街道办事处	2015 年 9 月 30 日
13	瑞安市金瑞康鞋厂	仙降街道林光工业区	1.车间内、楼梯边物品堆放混乱,未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口,安全出口处缺少疏散标志和应急照明,阁楼缺一安全出口。2.未按规定组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程(机器设备安全操作规程),未在有较大危险因素的的生产经营场所设置明显的安全警示标志。3.特种设备(货梯)未设置限重、禁止乘人等安全警示标志,管理不严,硫化罐与流水线安全距离不足。4.砂轮机缺罩,位置设置不合理。5.电气设备无接地(PE)线,配电柜缺失、箱内 C45 插座缺少(短路、过载、漏电等)保护措施,个别开关外装且无固定。6.灭火器等消防器材个别失效、分布不合理。7.汽油浆、硫磺等危化品未按要求单独设置仓库,汽油浆使用塑料桶存放,车间内使用未控制一天量。8.企业负责人、安全管理人员未按要求参加安全生产教育和培训并取得相关证书。9.未建立安全生产管理台账。	瑞 安 市 金 瑞 康 鞋 厂	仙降街道办事处	2015 年 9 月 30 日
14	瑞安市重卡汽车零部件有限公司	安阳街道西垞村工业区	1.未按规定组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程(机器设备安全操作规程),未在有较大危险因素的的生产经营场所设置明显的安全警示标志。2.特种设备(简易升降机)无证,且未设置限重、禁止乘人等安全警示标志,贮气罐压力表、安全阀未经检测。3.生产车间内未使用易燃材料隔断,二层楼板使用木质地板、平台缺少防护栏杆及贴脚线。4.电气设备无接地(PE)线,线路缺少套管,开关外露并安装于木板上。5.企业负责人未按要求参加安全生产教育和培训并取得相关证书。6.未建立安全生产管理台账。	瑞 安 市 重 卡 汽 车 零 部 件 有 限 公 司	安阳街道办事处	2015 年 9 月 30 日
15	瑞安市锦湖街道天河村坡面泥石流	瑞安市锦湖街道泥石流	地质灾害。	瑞安市锦湖街道	市国土资源局	2015 年 12 月 31 日
16	瑞安市飞云明珠大厦	瑞安市沿江东路飞云明珠大厦	地下机械式停车设备超期未检验。	瑞安市玉海街道办事处	市质监局	2015 年 6 月 30 日

二、公路交通事故多发点(段)

序号	线路名及起讫桩号	现状	2014 年拟治理工程措施或管理整治措施	督办单位	协办单位	整改期限
1	塘永线 3KM+800M(塘下新华路口)	路口不规则,很多车辆闯红灯,存在安全隐患。	安装电子警察。	市交通运输局	市公安局交警大队	2015 年 10 月 31 日
2	塘永线 0KM+0M (104 国道塘下上金路口)	很多车辆闯红灯,存在安全隐患。	安装电子警察。	市交通运输局	市公安局交警大队	2015 年 10 月 31 日
3	京福线 1944KM+450M 即飞云孙桥村段	夜间无灯光照明,道路中央隔离花坛过高,影响视线。	增加道路照明(太阳能路灯),修剪中央花坛。	市交通运输局	市公安局交警大队	2015 年 10 月 31 日
4	瑞安大桥 15KM+170M 至 15KM+380M 即瑞安大桥桥面	事故涉及主要违法行为为酒后驾驶、超载、超速。3 起都发生在夜间。	设置固定测速点、照明。	市交通运输局	市公安局交警大队	2015 年 10 月 31 日
5	56 省道 8KM+330M 至 8KM+680M 即仙降街道恒森光电公司前路口地段至仙降街道东川村地段	事故涉及主要违法行为为逆向行驶、未按规定分道行驶、醉酒驾驶、未减速行驶;有 2 起发生在夜间。	1.恒森光电公司前开口矫正,中间绿化带部分拆除,曝闪灯移装;2.荣兴店路口设置曝闪灯及完善相关交通安全设施(减速垄、道口标柱、人行横道线)。	市交通运输局	市公安局交警大队	2015 年 10 月 31 日
6	瑞东线 7KM+800M 仙降下社工业区路口	夜间无照明,工业区内外来务工人员较多,“四小车”较多,马屿往飞云方向机动车、非机动车道无开口,非机动车道路口出来驶在机动车道内行驶。	完善道路照明(太阳能路灯)、完善路口安全设施。	市交通运输局	市公安局交警大队	2015 年 10 月 31 日
7	瑞东线 14KM+200M 仙降箱包基地(四甲村)路口	夜间无照明,车速较快,路口无完善的交通安全设施。	完善道路照明(太阳能路灯)、完善路口安全设施。	市交通运输局	市公安局交警大队	2015 年 10 月 31 日
8	瑞枫线 13KM+80M 至 13KM+550M 即潘岱街道前垟村地段	事故涉及主要违法行为为酒后驾驶、无证驾驶、超速行驶,有 3 起发生在凌晨。	1.公路中间道路封闭,设置行人、非机动车通道;2.设置触模式人行横道灯、电子警察。	市交通运输局	市公安局交警大队	2015 年 10 月 31 日
9	瑞枫线 21KM+800M 至 22KM+260M 即陶山镇碧山街路头地段至陶山镇曾山村地段	该路段村庄出口多,路口不规则。	1.碧山横塘路口设置红绿灯、电子警察;2.街路头、曾山,均添路口完善相关交通设施。	市交通运输局	市公安局交警大队	2015 年 10 月 31 日
10	瑞枫线 27KM+600M-28KM+100M (陶山固前村路段)	该路段开口两侧村居居民较多,行人、电动车横过道路频繁,道路平直,车速快,易引发事故。	1.设置限速标志、并将卡口移装;2.固前村路口设置道口标柱、照明(太阳能路灯)。	市交通运输局	市公安局交警大队	2015 年 10 月 31 日
11	新瑞枫线 31KM+500M(湖岭潮基学校路口)	未按规定让行,视距不良。	建议修整路口绿化,增加设红绿灯、电子警察。	市交通运输局	市公安局交警大队	2015 年 10 月 31 日