“2014款星耀版”凯美瑞、汉兰达、逸致上市

记者从广汽丰田新盛瑞安店了解到，本周末，“2014款星耀版”凯美瑞、汉兰达、逸致将在市体育中心联袂上市，同时推出超值购车计划：2.5L凯美瑞、汉兰达厂家直接补贴利息50%或保险费50%；经典凯美瑞直销价14.98万；汉兰达特供版最高优惠达4万元；新雅力士致炫6.98万起全面接受预定。

据了解，“2014款星耀版”凯美瑞、汉兰达、逸致联袂上市，是广汽丰田在传承原有高品质产品特性的基础上，对旗下热销车型全面升级的结果，既是对当红业绩的一曲高歌，同时也吹响了广汽丰田“年轻化战略”的嘹亮号角。围绕年轻目标客户群的需求、观念和生活方式，增加了彰显年轻活力的红色车身，内饰与配置均有所改善和提升，时尚感与实用性并存，大幅提升了产品的竞争。

红色凯美瑞，运用了红色明快的车身颜色，将动感和力量感演绎得淋漓尽致。楔形车身在划破空气阻力的一刻，更具力道与气势。新增的全新酷黑内饰搭配，兼备动感与舒适，突出车厢内部设计的科技感。值得一提的是，新款凯美瑞全系均采用最新设计的智能钥匙，在愉悦的驾驶享受之外又增添了高档便利的体验。

汉兰达一直倡导一种无界限的生活方式，“一车多用”、“宜商宜家”等特点满足了用户的多样化需求。此次推出的汉兰达“2014款星耀版”新增高调的红色车身外观，将豪华城市SUV特立独行的风范尽情释放。

逸致除了外观融入新元素，在实用性上也做出了升级，全系标配中央扶手，并且在豪华版上增设智能钥匙，在舒适版增设了电动车窗。外观时尚、空间宽敞、全能多面手等特点很适合5口之家，为80后年轻人的核心家庭带来完美生活体验。

瑞安宝隆宝马4S店
新BMW5系GT现已到店

记者从瑞安宝隆宝马4S店获悉，升级改款车型新BMW5系GT已于日前到店，目前店内现车销售，感兴趣的消费者不妨关注一下。

为了体现独一无二的个性，新BMW 5系GT的设计，将轿车的时尚气质与双门轿跑车的动感优雅和谐融为一体，让全车魅力分外突出。其加长的发动机罩、短前后悬以及C柱中独特的Hofmeister弯角，可一眼辨认出新BMW 5系GT的BMW基因。媲美双门轿跑车的车顶线条，呈流线型一直动态延伸至车尾，以优雅时尚的方式演绎了GT的经典设计。其中，轮廓较低的醒目尾门和尾灯确保了该车的运动感。

在动力方面，新BMW 5系GT代表了发动机工艺的最高标准，BMW 550i搭载采用BMW双涡管单涡轮增压技术的8缸汽油发动机，该发动机可在2000至4500转/分钟转速区间，产生600牛·米的最大扭矩和450马力的输出功率，从静止加速至100公里/小时仅需5.0秒。

此外，BMW 535i搭载直列6缸汽油发动机，在宽泛的转速区间内可产生306马力输出功率和400牛·米的强劲扭矩，并且拥有出色的平顺性。动态起动时具有令人印象深刻的综合油耗值8.7升/100公里。

瑞安华奥奥迪4S店“牵手”天瑞地产
合作共促美好未来

日前，瑞安华奥奥迪4S店与浙江天瑞地产开发股份有限公司正式宣布成为战略合作伙伴，签约仪式在天瑞香水美寓售楼展厅举行。

当天，瑞安华奥奥迪4S店携奥迪全系车型亮相活动现场，各车型时尚动感、成熟稳重的外形让现场嘉宾印象深刻，而天瑞地产则携多款样板户型供嘉宾品鉴，让人大呼过瘾。现场还穿插了扣人心弦的抽奖环节，好礼连连，惊喜不断，令活动现场高潮迭起、掌声不断。

作为我市汽车行业与地产行业的佼佼者，瑞安华奥奥迪4S店与浙江天瑞地产开发股份有限公司一直以骄人的成绩引领市场，而这次合作，不仅预示着更加广阔的发展未来，更意味着这两大行业“巨头”将实现优势互补、资源共享，共同迈向一个更高的新台阶，并将更好的服务带给广大车主与业主。

注意观察、严格检测、莫忘磨合
进水车辆维修后如何安全度过养病期？

日前，车主陈先生向记者询问：“我的车前段时间因受台风影响，被积水浸泡进了维修厂，维修好后总觉得发动机的噪声变大了，请问这种情况正常吗？该如何解决？”

其实，汽车进水也算是“大病一次”，即便“康复出院”，仍然需要细心保养，毕竟有些问题可能要经过一段时间的使用才会暴露出来。车主在日常使用中应细心观察，通过看和听，发现有没有尖锐刺耳的声音或是不正常的亮灯现象以及在使用一些功能时的故障。其中，以下3个方面需引起特别注意：

首先是注意观察。像传感器的故障灯闪亮、座椅无法移动等，均可回厂检测维修，确保车辆的安全使用。同时，建议车主在行驶过程中注意是否存在怠速不稳、发动机声音偏大以及车子生锈等现象。

其次是严格检测。车主在日常保养时要注意对电路、安全气囊以及其他机械部件进行经常性的检测。对电路系统的检测主要是汽车电脑板以及车灯。现在汽车产品的电子化程度越来越高，汽车电脑指挥着全车电子系统，它工作的好坏至关重要。而电子产品的大敌就是水，因此对进水车辆检测时尤其要对电脑板进行“关照”，如果汽车电脑板存在故障引起假报警，会直接影响到行车安全。对机械部件的检测主要是发动机。密封性不好的发动机会发生漏油，导致机油不够，发动机因为缺少机油的润滑而过热，从而发生爆缸。还要注意在行驶过程中有没有异响或者抖动。由于进水车辆在电器方面的隐患比较多，也比较难以及时解决，所以车主要特别注意。有条件的车主最好在车辆进水后的一年之内，每隔3个月就专业维修站对车辆进行检测保养。

最后是莫忘磨合。消费者一般都知道在购买新车后要先进行磨合，车辆才会进入最佳状态，而维修后的车辆同样需要磨合，尤其是那些发动机进水的车辆，经过大修后同样要像对待新车一样进行磨合。

Ruibao 车型报价 ✆6591 7777

一汽-大众 FAW - VOLKSWAGEN
专属金融体验 唯智者尊享
9折+1年免息
瑞安国荣 迈腾 ✆ 65176666

A6L 38.3-74.26万 瑞安华能奥迪4S店 ✆ 58806666	腾翼C50 7.88-9.18万 温州铭城长城4S店 ✆ 66800566
BMW3系 35.46-59.96万 瑞安宝隆宝马4S店 ✆ 25886666	C4L 12.39-16.99万 瑞安东神雪铁龙4S店 ✆ 65887222
GLK 41.8-55.8万 瑞安红升奔驰4S店 ✆ 66078888	翼神 10.98-16.98万 三菱浙江康达瑞安店 ✆ 66005500
迈腾 19.98-33.48万 一汽-大众国荣4S店 ✆ 65176666	宝骏630 6.28-9.58万 上汽通用五菱星洲4S店 ✆ 65389558
新世代天籁 17.78-24.48万 东风日产东晨专营店 ✆ 65188666	S6 8.99-13.69万 中南比亚迪4S店 ✆ 66003888
CRV 19.38-26.28万 东风本田广泰4S店 ✆ 58899999	MG6 12.68-19.28万 上汽MG瑞安南洋4S店 ✆ 65125655
昂科拉 14.99-19.69万 瑞安华特别克4S店 ✆ 65115666	雨燕 6.08-9.18万 长安铃木铃达4S店 ✆ 65103333
K5 15.98-24.98万 浙江冠隆起亚4S店 ✆ 65320000	荣威550 9.99-18.98万 上汽荣威瑞信4S店 ✆ 58852222
凯美瑞 17.98-27.48万 广丰新盛瑞安店 ✆ 66005555	科雷傲 22.98-29.68万 浙江富达雷诺4S店 ✆ 66863222
标致308 10.39-14.19万 东风标致瑞狮4S店 ✆ 65172999	F0 3.69-4.69万 浙江富达比亚迪4S店 ✆ 66861222
全新朗逸 11.79-17.19万 上海大众南洋4S店 ✆ 25636666	V50 10.98-16.58万 温州博腾中华4S店 ✆ 65388999
雅阁 20.28-23.68万 瑞安红旭广本4S店 ✆ 65883333	睿翼 17.98-23.98万 一汽马自达华腾4S店 ✆ 65392333
卡罗拉 12.38-16.08万 瑞安红旭广本4S店 ✆ 65191111	星骋 11.28-15.38万 长安马自达中信直营店 ✆ 66001525
新胜达 21.98-30.98万 北京现代红日4S店 ✆ 65199999	瑞虎 8.48-12.38万 奇瑞汽车国荣4S店 ✆ 65177766
福克斯 9.98-16.99万 瑞安晨隆福特4S店 ✆ 65327777	大7 19.7-27万 纳智捷瑞安汽车生活馆 ✆ 25869586
科鲁兹 10.89-15.72万 瑞安五洲雪佛兰4S店 ✆ 65383999	熊猫 3.79-5.98万 浙江冠隆全球鹰4S店 ✆ 65353777

本版文字 陈丹丹