无线瑞安

@瑞网议事厅 www.rwysl.com 网络问政

市民若有咨询、建议或投诉，可登录瑞安网，进入瑞网议事厅，可@瑞网议事厅新浪微博，也可扫一扫二维码，登陆掌上议事厅。

瑞安发布

钢筋裸露在外，水泥包浆看上去有点薄

网友质疑在建桥梁桥墩质量

交通质监站：请放心，桥台工程抽检合格

■记者 项武龙

"桥梁桥墩钢筋都裸露在外，看上去并不牢固，这样的工程质量合格吗？请质监部门介入。"日前，有网友在《瑞网议事厅》留言反映，对上望街道街路头村进港公路在建桥梁桥墩横梁的工程有质量存在疑问，他希望相关部门能介入调查，让村民能够放心。

桥梁施工现场的钢筋裸露在外，网友担心质量问题

前日，记者在街路头村进港公路在建桥梁东首看到，该处从东到西有4个桥墩横梁正在施工建设，每个横梁上都有数十根钢筋露出。采访中，很多村民及路人都发现了这一情况，并表示出自己的担忧。

“钢筋都露在外面了，而且看上去上层的水泥包浆也不是很厚，这桥质量能安全吗？”一名正驾车过来的司机对该桥梁的安全表示担忧。一位正在附近停车的司机对记者说，虽然大家不懂桥梁建设，但是看到如此多的钢筋裸露在外，总觉得不够放心。

那这个工程质量怎么样，有经过专业测量吗？正在施工的一名工人告诉记者，这几个在建的桥梁桥墩的质量应该没问题，他们都是按照施工要求循序渐进的。“附近村民看到钢筋露在外面就觉得不放心，其实完全不必要，我们的工程是符合相关标准的。”“是符合什么标准？”“那我们不知道，反正工程质量肯定没问题，平时也会有相关部门来检查，都是合格的。”

记者随后联系了市交通运输局。据介绍，今年6月，他们已经针对网友的疑问专门派遣专业人员前去检查，检查结果也是让人放心的。市交通工程建设质量监督站站长金传兴说，经他们现场全面查勘，工程符合抽检合格率90%的要求，仅发现3号桥台最左侧一根钢筋的水泥包浆厚度不足，应是施工过程中振捣时导致钢筋定位不准确，实测厚度为15mm，设计要求厚度为25mm。

“总的来说，该桥台工程验收属合格，请大家不要担心桥梁的质量问题。”金传兴说，根据公路工程质量检验评定标准JTG F80/1-2004规范，他们会要求施工单位加强现场管理，并针对3号桥台发现问题处要求及时整改。

4.5万人次参与“学交规赢大奖”

“交规在线学习”正式启用

部分获奖网友到交警大队领奖

近日，“瑞安交警”微信公众平台推出的“加微信 学交规 赢大奖”圆满结束，在为期半个月的活动中，共有44826人次热情参与。据交警部门介绍，该活动结束后，“交规在线学习”将正式运用于交通违法处理中。

活动结束后，交警部门根据电脑随机抽取参与抽出各类奖项。其中获特等奖、一等奖、二等奖的6名幸运网友，还受邀来交警大队，领取奖品并参观了交通管理指挥中心。

“拿奖倒是次要的，这个平台让我们再闲暇的时候还能学习交规，确实益处良多。”获特等奖的曹先生说，自己对瑞安交警推出的通过微信平台学习和巩固交通规则的这种做法十分赞同。他说，他已经有一段时间没有接触交规学习了，这次的活动让他再次认识到了交规学习的必要性和严重性，他希望类似的活动多举办。

据交警部门介绍，该活动结束后，“交规在线学习”系统将重新升级改版，学习时间更改为30分钟为一个周期，作为B类以上驾驶证进行违法记分前学习的途径。此前，根据新交规的规定，B类以上的驾驶证在进行违法记分处罚前需进行30分钟的交规学习。今后，市民可以通过此功能提前在家里进行交规学习满30分钟后，直接到违法窗口进行违法处理。平时，市民也可以借用该系统参加理论学习。

据悉，“瑞安交警”微信公号经过二次开发之后，现已推出“自助移车服务”、“违法自助处理”、“交规在线学习”等便民服务，方便了广大市民，同时在市民和网友的支持中，“瑞安交警”微信公号的粉丝已突破45000人。

（实习生 景方宾 记者 郑旦）