无线瑞安

@瑞网议事厅 www.rwyst.com 网络问政

市民若有咨询、建议或投诉，可登录瑞安网，进入瑞网议事厅，可@瑞网议事厅新浪微博，也可扫一扫二维码，登录掌上议事厅。

瑞安发布

九里大桥安全否？

现禁止重型车辆过桥，鉴定工作马上进行

■见习记者 贾洁楠

“连接莘塍和九里的大桥年久失修，存在安全隐患。”近日，微博网友“秦盛”在《瑞网议事厅》上晒出了九里大桥的图片。图片显示，桥梁一端的承重石墙已有开裂迹象，并微微向外倾斜。该网友说，该桥人流量和车流量都非常大，如发生意外后果不堪设想（问题编号：19970）。

承重石墙现裂缝 货车通过有震感

前日中午时分，记者来到现场。九里大桥位于码头南路中段，横跨于温瑞塘河上，为南北走向，北侧为莘塍街道，过了桥便是上望街道。该桥全桥长约100米，桥面由水泥铺成。记者看到，桥上来来往往的车辆不少，多为电动车和小轿车。当小货车驶过时，能感到桥身轻微的震动。记者在桥上未找到任何限重标志。

九里大桥桥下有一条4米余宽的道路，可供车辆与行人通行。桥洞处有喷漆，显示该桥离地面2.1米。在该桥南侧，记者找到了网友所说的承重石墙。这段石墙的多处石块已出现错位，并有手掌厚度的缝隙。在桥墩处还铺有圆柱形管道，管道外侧有红砖包裹。记者看到，大部分红砖出现了不同程度的裂缝。

记者又来到大桥北面（即莘塍方向），该处桥下的承重石墙墙面有水泥覆盖，看上去挺结实。

上世纪80年代建成 6年前翻修过

据上望街道办事处副主任翁仲海介绍，九里大桥始建于上世纪80年代，是为方便温瑞塘河两岸居民通行而建，已经有30多年的“桥龄”。2009年，有市民反映九里大桥桥面不平，影响通行，莘塍街道办事处（当时为莘塍区）便组织施工队对桥面进行翻修铺平，这是该桥最近一次翻修。

“由于这座桥建造时间久远，建造之初主要是满足行人通行需求，当时的交通工具多为拖拉机、板车等，不会有现在这么多机动车，因此对桥梁的承重并没有太大要求。”翁仲海说，近年来，随着经济社会的不断发展，机动车越来越多，市民对九里大桥的安全性有所担忧也是可以理解的。

未排除危桥可能 近日组织鉴定

上望街道办事处党政办主任徐晓奔表示，接到市民反映后，该办事处立即与交警、城建监察等部门前往现场勘查，未排除九里大桥为危桥的可能，并决定将于近日对其进行安全鉴定。

随后，上望街道办事处联合各部门召开紧急协调会，决定该桥即日起禁止重型货车行驶，相关标志由该办事处制作并放置于上望街道九三村桥头位置。

据了解，桥梁的安全鉴定工作由市交通运输局相关科室负责，将于下周进行，在鉴定结果出来后才能进一步讨论具体的维修方案。由于桥梁涉及上望、莘塍两个街道，具体维修方案还需双方协商决定。


桥梁承重石墙有开裂迹象

瑞安政务微信排行榜

(6.14—6.20) 周榜单


瑞安政务

欢迎访问 www.gsdata.cn冲榜、制榜!

#	公众号	发布	阅读	头条	平均	点赞	WCI
1	瑞安交警 rajj122	6/11	158972	105620	14452	1652	1038
2	瑞安公安 raga110	5/7	12.5万+	12.2万+	17896	418	1028
3	瑞安旅游 ruianlvyou	7/14	27680	20834	1977	146	695
4	瑞安农商银行 ra4008057702	6/21	20321	9987	968	28	552
5	瑞安农业银行 ranh95599	5/10	11320	9622	1132	18	530
6	瑞安市人民医院 rahospital	1/3	4221	1912	1407	15	501
7	平安瑞安 pinganruian	5/20	11567	3907	578	46	497
8	今日马屿 ruimayu	1/5	3299	2068	660	18	454
9	瑞安市妇幼保健院 rasfybjy	2/2	2170	2170	1085	8	446
10	瑞安先锋 ruianxinfeng	5/26	3268	997	126	25	337

榜单由新媒体指数提供数据支持，更多数据请到 www.gsdata.cn 查询

本榜单由清华大学新闻中心、钱江晚报提供技术支持，数据来自新媒体指数(Index Media),大数据平台inm.xuetang.cn。

本报将定期公布榜单，欢迎更多政务公号加入，一起冲榜。

联系电话：65820169

无线瑞安
区域城市服务云平台
掌上问政新体验
《头条》精选最有温度新闻
您的贴心生活助理
让您畅行瑞安
Download App Store
Download Android APK