温州地区北京现代菲斯塔百城百台交车仪式圆满落幕

上周六，温州地区北京现代“LA FESTA菲斯塔百城百台交车仪式”在滨海卡丁车梦工厂举行。虽然天公不作美，下起了小雨，但是仪式现场热情不减，前来提车的新车主们全家出动、喜气洋洋，让这个略感寒冷的下午变得格外的温暖。

菲斯塔是北京现代最新推出的一款中型轿跑车，早在北京车展亮相时就引发了媒体的强势关注。随后，新车在今年10月27日的温州惊艳上市，短短半个多月时间，温州区域订单便超过了百余台，一跃成为北京现代的热销车型。

菲斯塔的跑车级外观设计，也吸引了不少前来试乘试驾的市民，现场亲身感受新车魅力。据悉，新车采用全新的设计语言，溜背式车身赋予这款车极强的运动属性。新车提供八种车身颜色可选，车身尺寸长宽高分别为4660mm、1790mm、1425mm，轴距为2700mm。

配置方面，菲斯塔1.4T入门版车型配备了10.25英寸中控彩色大屏、智能手机互联、驾驶模式选择、多功能方向盘、自动大灯、ESC车身稳定控制系统、上坡辅助、后排侧气囊、倒车雷达、胎压监测、电子手刹、205/55 R16轮胎等。

次低配车型在入门车型基础上增加大尺寸天窗、智能钥匙、一键启动、后备厢感应自动开启、外后视镜加热、225/45 R17轮胎等。而1.6T低功率车型进一步增加了7英寸彩色仪表盘、电动折叠外后视镜、后扰流板、LED前大灯组及日间行车灯等。

1.6T高功率两款车型则在安全配置和舒适性配置方面更为丰富，将配备后侧方碰撞预警、LED组合尾灯、驾驶席电动座椅、前排座椅加热、双区自动空调、后排出风口、自适应巡航、车道偏离预警、车道保持、驾驶员疲劳提示、智能远近光辅助、前驻车雷达、换挡拨片、225/40 R18轮胎等。

动力部分，菲斯塔将搭载1.4T和1.6T低/高功率发动机，最大功率分别为140马力、190马力、204马力，峰值扭矩分别为242牛·米、265牛·米、265牛·米。

记者从北京现代瑞安红日店获悉，菲斯塔的售价定为11.98万元至15.48万元。新车上市期间可享5重惊喜购车礼：零利率，零月供、租购随心；5000元置换补贴；赠送价值2000元商业保险；移动流量免费畅享；五年十万公里超长质保服务等。

（记者 王雪婷）

汽车水温怕高不怕低？

这些事你可能不知道

很多司机驾龄很长，却不一定看得懂水温表代表的含义。看到水温高的时候，就有点紧张，担心发动机开锅；相反在水温低的时候，却不以为然。这种做法对吗？其实，汽车水温过高过低都不好。

一般明确标注温度值的水温表可以清楚看到汽车即时的水温温度，而正常的水温保持在90℃左右，一旦温度过高或者过低，亦或是迅速升高或者降低，都表示有问题。

如果汽车出现温度过高的情况，首次可以考虑是冷却液不足。此时应检查冷却液是否有泄漏的现象。如果有泄漏，就应该修理泄漏的管子等；如果没有泄漏，应及时补充相同品牌的冷却液。

如果排除冷却液不足，散热风扇故障也可能造成水温过高。车辆在高转速运行时，产生的热量不能及时地传递到防冻液而影响散热，导致防冻液温度升高，出现开锅等问题。出现这种情况时，如果是在行驶过程中，应该先降低车速，并停车检查。

另外，循环水泵一旦发生状况，将会导致发动机冷却系统失灵，“开锅”现象就此产生。当发现水温过高时，应采取正确的方法应急，不能强制行驶，否则会对发动机造成更大的损害。

如果发动机水温过低，也无需紧张，原因一般是节温器损坏，或散热风扇常转。如果节温器出现故障，阀门不能关闭，冷却液始终在大循环，使散热器中的低温冷却水无法进入发动机水套内，发动机的水温就可能过低。或者有的车在夏天水温高时为了降低温度干脆把节温器拆掉了，这种情况下发动机的水温也会很低。

还有就是散热风扇常转造成的水温过低。对于电子扇来说，可能是电路故障导致电子扇常转；对于硅油风扇来说，硅油离合器损坏也会导致风扇常转。

天冷爱车也怕冷 打不着火原因多

天气逐渐转冷了，进入冬季低温状态下，最常见、最尴尬、最让车主心慌慌的问题，要数打不着火了，明明车在眼前，却开不走。那么，问题都出在哪里呢？

蓄电池电量不足

蓄电池亏电或蓄电池使用期限到期是最常见的。蓄电池电量不足时，起动车时转速无力，只听到咔咔响声，再打火时咔咔声就会逐渐变成呲呲声。试着在拧钥匙时给车加油，连续踩油门，当车抖动即将发动时，松一松油门，能避免猛踩油门损坏车辆。切忌连续点火，以免蓄电池电量耗尽。蓄电池的使用寿命一般是1年半至3年时间，超过了这个期限要及时更换。冬天停放一周就要将车辆开出去行驶一圈，让电池电量得到有效补充。

机油流动受阻

冬季，机油的粘度会随之变大，机油流动困难，从而使发动机阻力增大。建议车主最好给爱车做一次保养，更换合适的机油。

火花塞更换不及时

火花塞是汽车发动机点火系统中的一个主要元件，凡是汽油发动机上肯定都带有火花塞，一缸一个，极个别的高速汽油发动机一缸两个火花塞。如果车辆启动时有明显的顿挫感、怠速抖动，或者发动机加速性能下降，大多是火花塞造成，车主可拆开检查下火花塞，看烧的颜色、电极的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。

电子节气门积碳

电子节气门若积碳了，也会打不着火，应进行周期性清洁，全面杜绝因节气门积碳而造成的车辆怠速不稳和油耗增加。

此外，汽车油泵卸压、内部磨损会致汽油压力不足，这时打第1次火会打不着，再打第2次时车辆才能启动。马达故障致车辆打不着火，汽油格堵塞致车辆打不着火，则需要更换汽油格。

社会主义核心价值观

富强 民主 文明 和谐 | 自由 平等 公正 法治 | 爱国 敬业 诚信 友善

中宣部宣教局 宣

博闻传媒 制

遗失

遗失邱丽芬的护士执业证书一份，证件号码：200833045502，声明作废。

遗失瑞安市时风农机汽车销售有限公司机动车销售统一发票，代码：133001220269，号码：00078928，声明作废。

遗失温州市鹿城区五马阿曼莲服装店开户许可证，核准号：J3330008250301，声明作废。

遗失瑞安市烧番羽天饭店2017年10月12日核准的营业执照，证号：92330381MA2996Y94J，声明作废。

遗失瑞安市烧番羽天饭店食品经营生产登记证，证号：浙餐03812017001640，声明作废。

遗失瑞安市巨力特鞋业有限公司机构信用代码证，代码：G1033038100058210Q，声明作废。

遗失瑞安市望红面馆2016年4月22日核准的营业执照，证号：92330381MA2CAL-HE6Q，声明作废。

遗失李育满由温州医科大学附属第一医院2018年9月24日结算的住院费用票据一张，出院收据号码：1756051547，金额：34098.07元，声明作废。

遗失方连妹（身份证号：330325196212051240）由瑞安市综合行政执法局2017年12月退休的退休证一份，声明作废。

遗失温州宏福高校后勤服务有限公司的浙江省国家税务局通用机打发票25份，发票号码：00344576-00344600，发票代码：133031520329，声明作废。

遗失瑞安市永光汽车部件有限公司财务专用章、法人章各一枚，声明作废。

兹有王静、王海平由瑞安市悦都房地产开发有限公司2016年2月25日开票的销售不动产统一发票（自开），发票号码：01000973，发票代码：233001590145，房产地址：莘塍街道柏悦景园6-2101，金额：1018330元，声明遗失。

遗失胡瑞森2008年9月12日核准的营业执照，证号：92330381MA2BYJ251L，声明作废。

遗失瑞安市招仁副食品店2017年3月24日核准的营业执照，证号：92330381MA294K021Y，声明作废。

遗失浙江双星进出口有限公司2011年5月18日核准的营业执照，证号：9133038157532003X8，声明作废。

遗失瑞安市巨创商贸有限公司法人章（陈和昆）一枚，声明作废。

遗失屈红梅由广东省第二中医院2018年7月16日开票的广东省医疗收费票据一张，号码：KN41956316，业务流水号：103690，住院号：00103851，金额：8106.02元，声明作废。

遗失叶春琴女由温州医科大学附属第二医院、育英儿童医院开具的住院费用票据一张，顺序号：1575457463，住院号：01397592，金额：21902.43元，声明作废。

遗失瑞安市安心汽车代驾服务有限公司2018年4月17日核准的营业执照正副本各一份，证号：91330381MA2855CR6D，声明作废。

遗失浙江乔利浦服饰有限公司机构信用代码证，代码：G1033038100060780D，声明作废。

遗失苍南凡亚比家居用品有限公司财务专用章一枚，声明作废。

遗失瑞安市达恩针织有限公司2016年12月12日核准的营业执照正副本各一份，证号：91330381350196840F，声明作废。

遗失浙江乔利浦服饰有限公司开户许可证，核准号：J3339000607803，声明作废。

声 明

兹有2018年度减船转产内陆渔业船舶：浙瑞渔91009船、浙瑞渔92055船、浙瑞渔91148船、浙瑞渔91015船、浙瑞渔92053船等5艘船只，已于2018年11月2日在浙江瑞昌船业有限公司拆解完毕！

特此声明

浙江瑞昌船业有限公司

2018年11月21日

关于薛建勇向我局申请不动产转移登记的公告

兹有房产权利人薛建勇提供2-2004-1-324号土地证、0056091号房产证、宅基地调剂证明、房地产买卖合同、完税凭证、承诺书等材料来我局申请办理不动产(土地使用权)转移登记。该房屋坐落于瑞安市安阳街道开发路160号，土地面积为44.3平方米，建筑面积为242.55平方米。该房屋由李金贵(身份证号：330325510908041)转移给薛建勇(身份证号：330325196407204054)并办理房屋转移登记。现公告要求李金贵在15个工作日内来我局协助办理上述房屋不动产转移登记。逾期未申请且无人提出异议的，将由薛建勇单方向我局申请办理转移登记。

异议送达地址：瑞安市安阳街道文庄路777号行政服务中心C区

联系电话：66807656

瑞安市国土资源局

2018年11月21日