市民热线：6688 6688

瑞安发布　天瑞地安

富强 民主 文明 和谐
自由 平等 公正 法治
爱国 敬业 诚信 友善

瑞安日报

与您同心 与您同行

2026年8月11日 星期二
农历丙午年六月廿九
中共瑞安市委机关报
瑞安市融媒体中心出版
今日4版 总第8794期
国内统一刊号 CN33-0102

阴有阵雨或雷雨，部分中到大雨
温度：26℃～29℃
瑞安市气象台上市

我市召开防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会

持续抓实抓细防汛防台工作 切实守护人民群众生命财产安全

本报讯（记者 潘敏洁）8月10日，省、温州市相继召开防御应对13号台风“白海豚”工作视频调度会。会后，我市迅速召开续会，视频连线各乡镇（街道），深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，全面落实省、温州市部署要求，牢固树立“一个目标、四个宁可”理念，坚决守住“三条底线”，进一步细化举措、压实责任，持续抓实抓细防汛防台工作，切实守护人民群众生命财产安全。

温州市领导傅智超、冯金考在瑞指导并参加调度会。我市市领导李剑锋、陈汉存、徐龙升、朱建芳、张纪恩、谢钦巨等参加会议，各联系乡镇（街道）市领导全部下沉一线、在分会场参加会议。

会议指出，台风“白海豚”虽已登陆，但风雨影响仍在持续，台风防御工作仍处于关键阶段。要坚决摒弃麻痹思想、松劲心态，始终保持底线思维、极限思维，从严从实抓好防汛防台“后半篇文章”。

会议要求，紧盯风险、严防死守，全力筑牢次生灾害防线。持续加密巡查频次，重点紧盯地质灾害风险防范区、山塘水库、河道险段、低洼地带、危旧房屋、临水临崖路段等关键点位，滚动开展拉网式、地毯式排查，做到即查即改、立行立改，确保隐患动态清零、风险彻底见底。要科学统筹、高效协同，高效推进抢险救灾工作。统筹调配专业抢险队伍、应急处置力量，精准开展抢险除险作业，加快各类险情处置进度。

会议强调，要坚持民生为先，安全有序恢复生产生活秩序。全力推进积水退排、道路清理、倒伏树木处置、受损设施抢修等工作，加快恢复道路交通、供水供电、通信等基础保障；根据地质灾害气象风险等级，科学精准落实人员管控与安置保障，同步做好政策宣讲、情绪安抚与生活服务等工作。要强化宣传引导，筑牢全民防灾安全防线。持续开展灾后安全科普宣传，及时回应群众关切，广泛普及避险自救知识，引导群众树牢风险防范意识、摒弃侥幸松懈心态，营造全民参与、共同防灾的良好氛围。

每秒807立方米

赵山渡水库6孔全开应对“白海豚”

本报讯（记者 张森 实习生 徐愿）受今年第13号台风"白海豚”影响，瑞安西部山区普降暴雨。赵山渡水库迅速启动应急响应机制，于8月9日22时20分开闸泄洪，并根据水情变化动态调整，通过科学精准的调度筑牢防汛防台安全屏障。

8月10日10时许，在赵山渡水库大坝主槽区，6孔闸门总开度6米，以每秒807立方米的流量进行泄洪。此外，3台机组通过发电进行预泄，赵山渡水库总泄放流量为每秒1002立方米。

水调系统显示，9日8时至10日8时，赵山渡库区累计降雨量达204.7毫米，最大入库洪峰达每秒2540立方米，高强度降雨致使水库水位快速上涨。面对汛情，赵山渡电厂运行值班人员快速利用洪水预报模块，精准研判入库洪水过程，及时开闸泄洪。

赵山渡水力发电厂厂长富旭平说：“根据上游的来水情况，针对台风路径的突然变化，我们提前做好了应急准备。最大的泄洪流量是每秒2490立方米，上游的来水量是每秒2540立方米。开闸泄洪前15分钟，我们进行了预警，同时用微信群对下游乡镇进行泄洪预警。”

截至10日12时，水库总泄洪量为7232万立方米，水库水位控制在21.24米，低于22米汛限水位。后续，赵山渡水库将持续密切关注天气和水情变化，加强值班值守与监测预警，强化洪水预报及分析研判，全力保障下游沿岸群众生命财产安全，确保平稳度汛。

37处故障，16支队伍，一夜无眠

瑞安电力人风雨夜抢修

本报讯（记者 陈丹丹 潘益慧 通讯员 陈海卯 陈怡）8月9日晚，今年第13号强台风“白海豚”携狂风暴雨正面袭来。入夜后的瑞安，风雨骤然加剧，窗外狂风呼啸，暴雨如注。一场与时间赛跑的电力抢修攻坚战，悄然打响。

泄洪闸口，灯重新亮了

当晚10时许，国网瑞安市供电公司塘下供电所值班室内，一阵急促的电话铃声打破了雨夜的喧嚣。调度台传来紧急信息：鲍田堤坝泄洪闸口变压器供电线路突发故障，闸口电力中断！

鲍田堤坝是抵御洪潮的关键屏障，泄洪闸一旦无法运转，堤坝防汛泄洪安全将直接受到威胁，形势万分紧迫。塘下供电所电力抢修党员突击队闻令而动，不到十分钟便集结完毕，抢修车辆冲破雨幕，第一时间奔赴故障现场。

风雨交加，抢修人员视线严重受阻，手中的应急手持电筒，成了雨夜里唯一的光源。狂风卷着雨点打在脸上，生疼；脚下的堤坝湿滑泥泞，稍有不慎就可能滑倒。但没有人退缩。抢修人员三人一组沿线路细致排查，用检测设备逐一测量、逐段筛查，精准锁定故障点位。

“泄洪闸关系着南河湫下游成千上万群众的生命财产安全，再难再险，我们也必须顶上去。党员突击队的同志没有一个人犹豫，大家心里只有一个念头——尽快恢复供电！”国网瑞安市供电公司塘下供电所副所长徐琦回忆道。

风雨中，一切都在有条不紊地推进。 徐琦在现场指挥调度，抢修人员严格按照安全操作规程，分工协作——有人登杆作业，有人在地面传递工具，有人负责设备检测和复位。雨水模糊了每个人的脸庞，工装早已被暴雨浸透，紧紧地贴在身上，但大家丝毫没有懈怠，争分夺秒，与狂风赛跑，与暴雨抗争。

经过1小时的紧急奋战，故障线路成功修复，泄洪闸口变压器顺利恢复供电。当闸口控制室的指示灯重新亮起的那一刻，现场所有抢修人员都长舒了一口气。堤坝泄洪设施恢复了正常运转，一道看不见的“安全防线”在风雨中牢牢筑起。

这一夜，不止一处故障。东山街道10千伏华特F131线瓷瓶断裂故障、高楼镇10千伏枫林M214线故障、塘下鲍田10千伏镇山F801线故障……一条条报修信息接连传来。电力抢修人员兵分多路，第一时间抵达各个故障现场，在狂风暴雨中展开了一场又一场抢修攻坚。

天亮了，抢修还在继续

台风“白海豚”过境后，天还未亮，国网瑞安市供电公司已组织工作人员开展全线特巡。逐条线路、逐基杆塔，细致排查树障压线、设备破损、线路断线等各类安全隐患，第一时间摸清电网受损情况，抢抓窗口期开展抢修处置，全力快速恢复区域稳定供电。

10日上午，在位于芳庄乡的岭水M176线黄坳支线49号杆断线故障现场，电力抢修人员正在高空作业车上紧张有序地开展导线更换作业。据了解，该处导线于9日下午发生崩断故障，导致周边部分区域供电中断。故障发生后，电力抢修人员第一时间抵达现场勘察研判，连夜投入紧张的抢修作业。由于抢修点位地处山区，道路湿滑泥泞，夜间能见度低，加之台风余威尚存、风力未完全减弱，给高空导线更换作业带来了不小挑战。

“山区路不好走，晚上视线也差，高空作业风又大，但大家没有一个人退缩，心里就想着赶紧把电送上去。”现场抢修负责人介绍。

“党员突击队就是要在关键时刻拉得出、冲得上、打得赢。”国网瑞安市供电公司相关负责人说，“台风面前，每一个电力人都是逆行者。我们多抢一分钟，群众就少停一分钟的电。”

据统计，截至8月10日12时，本次台风共触发电网故障37处，其中输电线路实现“零故障”，配网受损集中于沿海风口片区。国网瑞安市供电公司累计出动一线抢修人员193人次，组建主网、配网及应急专项抢修队伍16支，分班编组、分片包干，抢抓雨停窗口期高效完成清障、立杆、接线、设备更换等作业。

抢修收尾阶段，该公司同步启动灾后二次特巡，逐一建立问题台账并闭环整改，同时结合本次灾情暴露的薄弱环节，系统完善电网防风加固改造计划，全面提升电网抵御极端台风天气的防灾能力。

本版责编 金邦寅 编辑 陈异俗