

2009“别克汽车公园” 瑞安站圆满落幕



11月28日至29日,由上海通用主办的“2009别克汽车公园”瑞安站在市政广场圆满落幕,据承办本次活动的瑞安华特别克店统计,此次活动共接到108个订单。

据了解,“别克汽车公园”是集多彩的娱乐表演项目、超值的有奖互动游戏、趣味的试乘试驾活动于一体的大型情景式互动体验活动,今年是“别克汽车公园”首次登陆。瑞安华特别克4S店携别克旗下全系列车型与瑞安的消费者近距离“亲密接触”,让消费者尽情享受汽车带来的激情和欢乐。

“别克汽车公园”创办于2003

年,是上海通用汽车在国内首创的一个以汽车文化为核心的大型情景式互动体验活动,每年在全国巡回举办,广受群众的欢迎与好评。2009“别克汽车公园”以全新标识、全新主题“给你感官新体验”,以及全新设置的活动内容,令人耳目一新。2009“别克汽车公园”将在全国60个城市巡回举办,持续近8个月,是该活动历年来内容最丰富、规模最大的一次。

走进2009“别克汽车公园”,每位游客既能欣赏到极富现代动感的情景展示,又能观赏到专业演员的激情表演,还能登上别克各款当红


车辆进行试乘试驾,让您在趣味中体验汽车的速度和激情;园中还设有诸多趣味有奖互动游戏,首次亮相的“触摸式电子拼图”和“电子摄影”互动游戏,让游客亲身感受到游戏的科技时尚。当然,现场还一如既往地设置免费现场咨询,专业工程师们将向您提供专业的汽车保养知识和最新汽车信息。据瑞安华特别克透露,为回馈消费者,现场购车的客户还获得了“幸运在手”的活动参与权,获得一份惊喜大奖。

瑞安市华特汽车销售服务有限公司总经理李志远表示,在汽车消费进入理性的今天,这种互动体验式活动深受消费者的青睐,消费者不仅在丰富多彩的互动体验中度过欢乐的周末,同时对汽车产品有了更为理性的认识。每位曾经游历过“别克汽车公园”的游客在谈及游园经历时也兴奋不已,形式新颖、满溢欢乐的“别克汽车公园”给他们留下了深刻印象,全家人利用周末一起游园,有得逛更有得玩,在轻松惬意的氛围中,既增进了与家人的情感交流,同时又对汽车产品有了更深入的了解。

广州车展 宝马5系GT引人瞩目

日前,记者从瑞安宝隆市场部了解到,在11月30日刚刚结束的09年广州车展上,宝马5系Gran Turismo在广州琶洲会展中心的发布会引爆了全国媒体的兴奋点。影视人气女星高圆圆自述其探险经历为现场增添了几分神秘,坐在5系Gran Turismo头等舱般的座椅上欣赏三维GT更让人感觉身临其境。而当GT530和GT550缓缓开上舞台,整个活动的气氛达到高潮。宝马大中华区的高层悉数到场。

车展开幕当天,宝马集团24款明星车型高调亮相,除两款5系GT之外,全新顶级车型760Li的发布也着实让众媒体垂涎欲滴。此外,320敞篷版,X3探索版和M3升级限量版等新秀也让宝马展台分外妖娆。另外5系GT外形设计师的到场,更让大家有机会去了解该款车型的诞生过程。相比之下,奔驰新老



车型算上迈巴赫也不过22辆。奥迪展台更是乏善可陈。

和保时捷、讴歌、名爵等厂商非邀请免进的围栏式展台不同,宝马的开放式展台就显得更富有亲和力。媒体、观众、甚至其他品牌的高管、公关总监均可融入宝马这个大家庭,有的坐进车内仔细端详,有的和设计师亲切攀谈,宛如宝马一场盛大的Party。

据悉,该款明星车型宝马5系Gran Turismo将在12月底在瑞安宝隆展厅隆重登场,届时消费者可亲临现场体验其极致魅力。

冬季汽车保养 注意更换油液及保养发动机

入冬养护项目一:更换各种油液

(1) 使用凝点低、流动性好的燃油。低温时燃油的黏度增加,流动性变差,雾化不良容易使燃油的燃烧过程恶化,发动机的启动性、动力性明显下降,因此,在有条件的情况下应选用凝点较低的燃油。一般选用原则是,燃油的凝点比环境温度低5℃左右。

(2) 更换机油。选用黏度较小的发动机机油,在低温条件下,发动机机油的黏度随着温度下降而增大,流动性变差,因此应通过及时更换黏度较小的机油来弥补或消除这种不良影响。

(3) 更换冬季用的各种润滑油和润滑脂。进入冬季应对变速器、主减速器、转向器等换用冬季润滑油,轮毂轴承换用低滴点润滑脂。

入冬养护项目二:保养发动机及冷却系统

(1) 检查节温器工作状况,保证节温器工作良好,防止发动机水温过低或过高。如发动机经常处于低温运行,会导致机件磨损的增加。

(2) 清除水套内水垢。对发动机水套进行清洗,清除内部水垢,防止水垢积聚过多,影响发动机散热,使机温过高,如水垢堵塞放水开关,会导致放水不净。

(3) 加注防冻液。在气温过低而条件又允许时,可使用防冻液,在使用前应对冷却系统进行彻底清洗,并应选择质好、腐蚀性低的防冻液,避免因防冻液质次而腐蚀机件的现象发生。

入冬养护项目三:检查制动及轮胎等

在冬天,制动显得尤为重要。如果发现制动不灵敏或跑偏、轮胎花纹磨损严重,应重点矫正或更换。

制动问题主要表现在:

(1) 制动失灵:连续踩下制动踏

板时,车辆不减速。如果连续踏下制动踏板,踏板不升高,同时又感到无阻力。

(2) 制动不灵:行车制动,一脚制动不灵,连踩几脚步,制动效果也不好。

(3) 制动跑偏:制动时,车辆往一边偏斜。

(4) 制动拖滞:抬起制动踏板后,全部或个别车轮仍处于制动状态,再次启动车辆起步困难。

入冬养护项目四:保养电器设备

(1) 检查调整电解液密度。可适当调高电解液密度,防止因电解液密度过低,而发生冻裂蓄电池外壳的故事。

(2) 调高发电机充电电压。由于低温下蓄电池放电量增大,因此发电机充电量必须提高,可适当调高调节器限额电压。

(3) 保养启动电机。冬季发动机启动困难,启动电机的使用次数频繁,如启动机功率不足,会进一步增加发动机启动难度。实践表明,在夏季里,如果启动机稍有故障而功率略显不足时,启动发动机可能会很顺利,但到了冬季启动就会变得很困难,甚至不能启动。因此应对启动机进行一次彻底的保养,保持启动机各部清洁、干燥,尤其是电刷与换向器之间应接触良好。



本版文字:记者 陈豪 采写/整理

被盗启事

2009年10月25日6时至11月25日4时停放在瑞安市莘塍镇华表村华北路76号的一辆福克斯机动车被盗。该车发动号:9A37484,车架号:LVSHCAAE79F404033,型号:福克斯CAF7180B38。如有知情者,请电话联系:15868782045。

2009年12月2日

遗失

遗失浙江星海房地产开发有限公司瑞安市杨家桥佳园2幢2单元31B室房屋所有权证一份,证号:瑞安市房权证瑞(房)字第00196111,声明作废。

遗失林毅电工并网作业许可证一份,证号:141707002738,声明作废。

遗失刘凯、杨艳红之女刘馨予的出生证一份,编号:J330159006,声明作废。

遗失瑞安市湖岭镇盘龙山村何香珠2009年2月18日火化的火化证一份,声明作废。

遗失塘下镇后朱村朱胜路60号朱其海土地证书一份,证号:瑞集用(2004)0601777,地号:6-6-2-145,声明作废。

遗失莘塍镇董二村陈余土土地证书一份,证号:瑞集建(97)1002547,地号:10-24-3-75,声明作废。

遗失塘下镇邵宅村公园路65号邵万水土地证书一份,证号:瑞集建(95)字第0502364,地号:5-10-12-52,声明作废。

遗失塘下镇鲍田后朱村川富路23号朱其海土地证书一份,证号:瑞集用(2004)0600675,地号:6-601-70,声明作废。

遗失塘下镇鲍田后朱村朱其海房屋所有权证一份,证号:144627,声明作废。

遗失塘下镇鲍田后朱村朱其海房屋所有权证一份,证号:71276,声明作废。

遗失吴小莉2005年签发的身份证明一份,证号:330381198408217025,声明作废。

遗失莘塍镇董二村校前路97号陈余土房屋所有权证一份,证号:瑞房字莘塍镇第00020164,声明作废。

遗失飞云镇周繁荣村周纪胜房屋所有权证一份,证号:瑞房字飞云镇周第142893,声明作废。

遗失飞云镇周繁荣村周云梅房屋所有权证一份,证号:瑞房字飞云镇周第00009227,声明作废。

遗失飞云镇周繁荣村周云梅房屋所有权证一份,证号:瑞房字飞云镇周第00009197,声明作废。

遗失飞云镇繁荣村周云梅土地证书一份,证号:瑞集用(2007)第27-204,地号:27-0104-291,声明作废。

遗失飞云镇繁荣村周云梅土地证书一份,证号:瑞集用(2007)第27-206,地号:27-0104-291,声明作废。

遗失飞云镇繁荣村周纪胜土地证书一份,证号:瑞集建(96)字第270802,地号:27-1-3-10,声明作废。

遗失李云华2008年2月18日签发的身份证一份,证号:330325197001303321,声明作废。

遗失瑞安市教育局湖岭教育学区开户许可证正本一份,核准号:J3339000772901,声明作废。