

全新宝来开始接受预订

记者从一汽-大众瑞安国荣4S店了解到，到店仅半个多月的全新宝来深受客户好评，已开始接受预订。

据介绍，全新宝来之所以销量辉煌，源自于它身上的七大亮点：

卓越品牌：12年的品牌积淀，树立了宝来作为 中国第一家轿 的至高地位。

动感外观：外观简洁、犀利、运动，特征线形成 X 形，传承大众设计元素，外露双排气管设计，动感十足。

精致内饰：采用 中心对称、水平延伸 设计理念，专为中国用户量身打造。

充沛动力：先进的发动机和变速箱技术，动力强劲，尽显驾驶乐趣，满足国五排放标准，体现 绿色出行 理念，油耗改善，1.4T 全系进入

政府节能惠民补贴目录。

德国品质：使用激光焊接，另有空腔灌蜡、双面镀锌钢板、一体式冲压成型车门等先进制造工艺打造它的卓越品质。

五星安全：全系标配后倒车雷达、电子车身稳定系统 ESP 及坡道辅助控制系统 HHC、液压制动辅助系统 HBA，燃爆式预紧安全带、前排正/侧面安全气囊，最大限度减轻意外伤害；胎压监测、雾灯转向辅助功能、自动防眩目后视镜、雨量感应静音无骨雨刮器等将行车风险降到最低。

越级舒适：带加热功能真皮座椅、自动空调、电动防夹天窗、集成蓝牙功能豪华收音机及多媒体导航系统营造了舒适豪华氛围。



瑞安宝隆 购全新 B M W 3系 悦享 9 9 金融计划

记者从瑞安宝隆宝马4S店获悉，即日起至12月31日，该店特别推出缤纷金融特惠 悦享99金融计划，让您畅享30%首付、1.99%轻利率、50%弹性余款等购车优惠。此外，购全新BMW 3系四门轿车长轴距版(320Li 豪华设计套装及以上车型)就有机会获赠 互联iPhone 5礼包。

据悉，BMW 3系的运动基因代代相传，短前悬、长发动机罩、后轮驱动，而全新

BMW 3系在延续一贯优质基因的基础上，拥有更为完美的50:50前后轴负荷分配。荣获2012年 年度发动机大奖 的N20双涡轮增压4缸发动机，配合业内领先的8速手自一体变速箱，再加上宝马独到的底盘调校，全新BMW 3系的性能超越了 前辈，也领先于 对手。

值得一提的是，全新BMW 3系长轴距版的外观和内饰在很多细节处都经过了全

新设计，富有动感并格外优雅。而且，其轴距增加110毫米，达到2920毫米，在拥有无与伦比的动态性能的同时，为您提供同级别中最大的后排空间和腿部空间，将更好地满足驾驶、家用甚至商务活动等多方位需求。同时，全新BMW 3系标准轴距版轴距为2810毫米，与上一代车型相比也增加了50毫米，同样富有吸引力。

元旦购车 新盛广丰全系钜惠



记者从广汽丰田新盛瑞安店获悉，2013年1月1日至3日，该店将携全系车型

推出钜惠活动，优惠力度前所未有的，更有 提车红包 、 幸福年货 等好礼相送。

据悉，此次车展新盛广丰展位将亮相全新换代凯美瑞、城市大型豪华SUV 汉兰达、家庭多功能MPV 逸致、城市代步精灵 雅力士等四大车型，全面构筑广汽丰田完美五星安全家族。

作为一家放眼未来、追求长青的企业，广汽丰田始终秉承 顾客第一 品质第一，服

务第一 的宗旨，致力于为消费者提供超越期待的品质和服务体验。在今年7月发布的J.D.Power售后满意度调查中，广汽丰田的努力得到了众多消费者的认可，以887分（高于行业平均分55分）的高分位居第2名。与此同时，广汽丰田也不断优化产品品质，为消费者奉献了多款高品质的五星安全产品，也成就了业内首个 五星安全家族 阵容。

汽车发动机维修保养五大误区

发动机作为汽车的 心脏，在维修保养方面需要格外重视。然而人们在使用与维修中经常存在着一些误区，这些误区往往具有很大的危害性，会使车辆受到损失、人身安全受到威胁，更大的可能是埋下安全隐患。因此，发动机要及时做好汽车保养。下面是汽车发动机维修保养存在的常见五大误区。

误区一：盲目拆掉发动机节温器

如果因发动机温度高而盲目拆除节温器，冷却液只能进行大循环，不能调节冷却强度，难以保证发动机在较适宜的温度下工作，反而使发动机经常处于低温状态下工作，造成发动机功率下降，磨损加快，油耗增加。如果发动机节温器发生故障检修或更换之后，发动机温度还高，就应检修冷却系统的其他部位，不能拆除节温器。

误区二：发动机温度怕高不怕低

有些人认为，行车时发动机温度怕高不怕低。其实，发动机温度低时危害性也很大。应根据汽车使用说明书规定的正常温度行车，才能保证发动机的使用寿命。

误区三：水泵风扇皮带越紧越好

皮带越紧并非越好。皮带过紧不仅会使其拉长或断裂，缩短皮带的使用寿命，而且还会因拉力过大，导致发电机轴、水泵轴变形弯曲和轴承的早期损坏。汽车发动机风扇皮带的松紧度应符合技术要求，一般正常皮带装配时挠曲度为10至15毫米为宜。

误区四：发动机用怠速升温

用怠速升温时，由于转速较低，机油泵不能较快地将润滑油压入各润滑表面，油压也低，使发动机各运动机件在干摩擦或半干

摩擦状态下工作，燃油因低温雾化不良，使未燃烧的燃油窜入曲轴箱，冲刷掉缸壁上的油膜，也会加速机件的磨损。所以，发动机启动数秒后，应用怠速升温，改善发动机的润滑条件。

误区五：用喷灯烘烤油底

冬季用喷灯烘烤油底，不但会使机油中的添加剂发生化学变化，失去原有的性能，而且还会使机油胶结、油底变形，容易引起火灾。最好的做法是根据当地冬季的最低气温选用相适应的机油。在有条件的地方，最好把车辆停放在有保温设施的车库内。

较先进的清除方法是超声波清除法和喷核清除法，但用得最多、最简单的方法是物理清除法和化学清除法。这两种方法也可兼用。

小贴士

汽车每行驶5万公里，将设备和汽车的电源连接，使用配套的接头将设备和变速器冷却管相接。然后，在发动机怠速状态下，加入自动变速器清洗剂，用脚踩住刹车，逐一更换自动变速器的各个挡位，以清除有害的物质，然

后借助于设备全面更换自动变速器油液。

向自动变速器中兑入自动变速器保护剂，添加比例为5%，对老旧车的自动变速器，最好加入一瓶自动变速器止漏剂，使老化的变速器密封件得以恢复，防止渗漏。

可以把系统内的漆膜等沉积物完全排出自动变速器，避免污染新ATF液。恢复自动变速器油封和垫的弹性，增强密封性能，防止并制止自动变速器的渗漏，提高ATF液的性能，延长自动变速器的寿命。

Rui bao Tel :6688 6688

一汽 - 大众

FAW - VOLKSWAGEN

专属金融体验 唯智者尊享

迈腾9折+1年免息

瑞安国荣 :65176666

汉兰达	24.88-42.98万
凯美瑞	18.28-28.38万
雅力士	8.7-10.68万
广丰新盛瑞安店	66000688

天籁2.5L XL领先版	22.48万
东风日产东晨专营店	65188666

炫丽轿车	5.59-7.89万
腾翼C30轿车	6.29-8.19万
腾翼V80MPV	6.98-11.48万
温州铭城	66800566

新嘉年华	7.89万元起
福克斯	10.48万元起
致胜	16.98万元起
晨隆福特4S店	65327777

新凯越	9.99万-11.79万
瑞安华特4S店	65115666

C5	17.69万-29.89万
世嘉两厢/三厢	10.68万-14.78万
东风雪铁龙东神4S店	400 188 8161

新风云2	5.28 万-6.98万
瑞虎	8.48万-12.38万
A3	7.58万-10.08万
奇瑞国荣4S店	65177766

宝来	10.78万-14.78万
全新速腾	13.18万-18.58万
迈腾	19.98万-33.48万
一汽-大众国荣4S店	65176666

新景程	10.88-16.19万新
赛欧	5.88-6.88万
五洲雪佛兰4S店	65383999

NISSAN

SHIFT_the way you move

技术日产·人·车·生活

东风日产东晨专营店

(莘滕 104 国道边下山根加油站对面)

销售热线：65188666

服务热线：65177772