

东风悦达起亚新狮跑上市

售价15.98万至19.68万



凭借材质的升级和全新设计语言的融入,新狮跑内饰更显科技与质感,为消费者带来了更佳驾乘享受。通过改款,新狮跑中控台和车内多处材质升级为软涂装,细腻触感尽显优雅,使人身心愉悦;仪表盘、中控台及空调的显示灯光由绿色变更为红色,营造出更加动感的驾乘氛围。新增一键启动,进一步彰显出新狮跑的科技内涵。搭载超级仪表盘,信息显示清晰,同时也突出了车舱的质感及档次。全系标配发动机电子防盗,进一步强化了整车的配置优势。另外,新狮跑新增的蓝黑内饰及DLX版车型,也为消费者带来更多个性选择。

记者从东风悦达起亚瑞安冠隆4S店获悉,其明星车型新狮跑于6月16日在雅林农业观光园隆重上市。据悉,此次上市的新车共有7款车型,售价15.98万至19.68万。通过外观、内饰等方面进行了近20项关键改款升级后,新狮跑以更加强劲、精练的外观,更具科技、质感的内饰,获得一致好评。在外观上,新狮跑以更加流畅的设计语言,带来强劲、精练的全新视觉观感,在车体前脸、尾部进行了全新设计。为了让前脸更显强劲,新狮跑引擎盖向上拉升,为宽阔的蜂窝中网创造出可利用空间。下中网采用凌厉的边框设计,搭配上横幅镀铬装饰条,更显狂野、不羁。新造型的前大灯融入LED日间行车灯,圆形的雾灯也变更成矩形,视觉感受强劲、大气。循着精炼线条的延伸,新狮跑前保险杠拥有了更多棱角与丰富层次,让其前脸更加协调、统一;在尾部,极具视觉识别性的LED后组合尾灯加上流畅的后保险杠,和前脸设计呼应紧密。另外,新狮跑提供选装的两款16寸平面轮毂和铝合金轮毂,也增添了其时代气息。

首付3.72万 新世代天籁 贷回家

记者近日从东风日产瑞安东晨专营店获悉,新世代天籁自3月份上市以来,一直备受消费者关注,此次更新换代,除了产品、服务的全面升级之外,东风日产还推出了同级独有的购车金融秘方——金融直通车,从顾客最真实的需求出发,让消费者购车更加便捷无忧。客户购买新世代天籁时,首款仅需支付车价的20%,以2.0XL舒适版为例,顾客最低只需支付首付款3.72万元,即可把新世代天籁轻松贷回家。而剩余费用可以与保养、保险费用一起打包,分期付款。

此外,新世代天籁推出的这项金融服务还提供保养、保险、精品等多样化套餐组合及折扣,客户根据个人情况,灵活选择最合适的服务套餐;同时,这一系列的金融手续还提供特快办理的人性化服务。除了独有的金融秘方外,新世代天籁还有全面升级的强大产品力作为强大后盾。在超越上代天籁舒适性基础之上,新世代天籁采用了梯形控制臂独立后悬挂和四轮精准循迹系统等先进科技技术,大幅提升了驾控性能。

汽车油耗莫名上升、发动机突然点不着火、雨刮刮洗效果不理想 这些维修技巧车主要学

汽车油耗莫名上升、发动机突然点不着火、雨刮刮洗效果不理想等等,虽然都不是什么大毛病,却让车主头疼不已。怎么来解决这些问题呢?其实很多小毛病是可以通通过过车中平日的保养来避免的。

汽车油耗莫名上升

原因:油耗增加的原因很多,但最常见又容易被车主忽略的是对轮胎胎压的检查。轮胎胎压不足不仅会导致行驶阻力增加,造成油耗上升,还会影响轮胎的使用寿命。
保养方法:在开车时,多留意轮胎气压,并定期检查轮胎气压。切记不要忘记备胎

的检查,以免急需更换轮胎时,发现备胎也没气。气温高时胎压会比平时高一些,因此在冷天或阴凉处测量胎压比较准确。如果需要更换磨损严重的轮胎,最好两个或四个一起换,纹路相同的轮胎可以前后交叉更换。另外,折线花纹的轮胎有助于节省燃油。

汽车发动机点不着火

原因:发动机启动是靠电瓶的电流推动火花塞点火完成的,造成发动机突然点不着火可能有两个原因:电瓶生锈或者电瓶滴漏所造成;下雨天发动机火花塞受潮引起。
保养方法:每一两个月要查看电瓶内的电瓶液是否充足。观察时如果液面位于上下2条刻线之间则认为合适,如果液面不足,

可以拧下蓄电池上面的盖子,倒入蒸馏水补足液面。随后要检查蓄电池的接线端子,使用铁刷子刷除接线端子上的积污。如果接线卡箍严重污损,可以用砂纸顺着内壁擦动,磨掉污物。如果是火花塞受潮,可将其拿出,用打火机进行烘烤,以便尽快地使其上面的水分蒸发。

雨刮刮洗玻璃效果不佳

原因:雨刮不干净时刮洗玻璃,说明雨刮片出现破损。
保养方法:首先,车主需要改正干刮的不良习惯,最好是先喷点水再开雨刮,这样有利于保护雨刮片。其次,雨刮有时候会发出咯咯的响声,这个时候如果雨刮片是完整

的,那么车主最好到4S店进行雨刮角度的校正。最后,如果车辆长期停放,车主可以找泡沫条或者木条之类的小东西,垫在雨刮下,使雨刮片与挡风玻璃相互分离,这样可以延长雨刮的使用寿命。

蓄电池不稳定

原因:电解液的非正常变化会影响蓄电池的性能和可靠性。
保养方法:夏季行车,蓄电池会出现过充现象,电解液蒸发快,极板易损坏。因此,

需要经常检查蓄电池的液面高度和电解液比重,要经常向蓄电池加注蒸馏水;冬季尽量避免蓄电池完全放电,并注意电解液是否冻结。

汽车发动机性能明显下降伴随油耗增加

原因:这很可能是由于长时间未更换机油、机油滤清器、空气滤清器和汽油滤清器造成油料燃烧不充分、发动机积碳增多等问题引起的。
保养方法:机油、机油滤清器,每行驶约

5000公里就要更换一次,而空气滤清器和汽油滤清器每行驶1万公里时需要进行更换,否则空气、燃油和机油中的杂质会造成零件磨损和堵塞油路,从而影响发动机正常运转。

Ruipao 车型报价 ☎6591 7777

一汽-大众
FAW - VOLKSWAGEN

专属金融体验
唯智者尊享

9折+
1年免息

瑞安国荣迈腾
☎65176666

A6L 38.3-74.26万 瑞安华能奥迪4S店 ☎58806666	腾翼C50 7.88-9.18万 温州铭城长城4S店 ☎66800566
BMW3系 35.46-59.96万 瑞安宝隆宝马4S店 ☎25886666	C4L 12.39-16.99万 瑞安东神雪铁龙4S店 ☎65887222
GLK 41.8-55.8万 瑞安红升奔驰4S店 ☎66078888	翼神 10.98-16.98万 三菱浙江康达瑞安店 ☎66005500
迈腾 19.98-33.48万 一汽-大众国荣4S店 ☎65176666	宝骏630 6.28-9.58万 上汽通用五菱星洲4S店 ☎65389558
新世代天籁 17.78-24.48万 东风日产东晨专营店 ☎65188666	S6 8.99-13.69万 中南比亚迪4S店 ☎66003888
CRV 19.38-26.28万 东风本田广泰4S店 ☎58899999	MG6 12.68-19.28万 上汽MG瑞安南洋4S店 ☎65125655
昂科拉 14.99-19.69万 瑞安华特别克4S店 ☎65115666	雨燕 6.08-9.18万 长安铃木铃达4S店 ☎65103333
K5 15.98-24.98万 浙江冠隆起亚4S店 ☎65320000	荣威550 9.99-18.98万 上汽荣威瑞信4S店 ☎58852222
凯美瑞 17.98-27.48万 广丰新盛瑞安店 ☎66005555	科雷傲 22.98-29.68万 浙江富达雷诺4S店 ☎66863222
标致308 10.39-14.19万 东风标致瑞狮4S店 ☎65172999	F0 3.69-4.69万 浙江富达比亚迪4S店 ☎66861222
全新朗逸 11.79-17.19万 上海大众南洋4S店 ☎25636666	V50 10.98-16.58万 温州博腾中华4S店 ☎65388999
雅阁 20.28-23.68万 瑞安红旭广本4S店 ☎65883333	睿翼 17.98-23.98万 一汽马自达华腾4S店 ☎65392333
卡罗拉 12.38-16.08万 瑞安红旭广本4S店 ☎65191111	星骋 11.28-15.38万 长安马自达中信直营店 ☎66001525
新胜达 21.98-30.98万 北京现代红日4S店 ☎65199999	瑞虎 8.48-12.38万 奇瑞汽车国荣4S店 ☎65177766
福克斯 9.98-16.99万 瑞安晨隆福特4S店 ☎65327777	大7 19.7-27万 纳智捷瑞安汽车生活馆 ☎25869586
科鲁兹 10.89-15.72万 瑞安五洲雪佛兰4S店 ☎65383999	熊猫 3.79-5.98万 浙江冠隆全球鹰4S店 ☎65353777