



瑞安宝隆创新BMW 2系运动旅行车发布在即

全系团购会同步火热进行

记者从瑞安宝隆宝马4S店获悉,为迎接1月18日在展厅内举办的创新BMW 2系运动旅行车上市发布会,该店精心设置了精彩的发布环节,并准备了众多精美礼品,同时展厅内全系团购会同步火热进行,消费者可拨打报名热线或关注瑞安宝隆官方微信公众账号baolongbmw报名。

据悉,创新BMW 2系运动旅行车集合了出色的舒适性、空间多功能性和宝马特有的动感风范和美学设计,首次将BMW产品阵容扩展至豪华紧凑型运动旅行车细分市场。

创新BMW 2系运动旅行车搭载全新BMW发动机家族成员——1.5L和2.0L涡轮增压发动机,拥有更轻的质量和更快速的油门反应。BMW高效动力策略也在这两款车型上体现的淋漓尽致,包括标配的驾驶体验控制系统、第二代ECO PRO节能模式、制动能量回收系统、发动机自动启停、最佳换挡提醒等,有效降低了燃油消耗。

广汽丰田新盛瑞安店 全新凯美瑞全面接受预定

记者从广汽丰田新盛瑞安店获悉,由内到外全方位革新的全新凯美瑞将于1月10日到店,现已全面接受预定,即刻预定可享终身基础保养零费用,购全系车型还送导航。

近年来,中高级车新品层出不穷,面对日益丰富的市场品牌和产品,消费者对汽车选购越来越挑剔。然而,广汽丰田凭借着全新凯美瑞的发布从容应对,实用型中级车逐渐成为家庭主流的选择。

品牌的铸造需要依靠日积月累,凯美瑞多年来所积累的可靠性和耐用性为其打造了良好的车主口碑。不但新车受欢迎,二手车更是热卖,车主对凯美瑞可靠品质和耐用性的信赖可见一斑。

丰田汽车公司发布数据显示,凯美瑞全球销量已突破1700万辆,宣告了这款车的全球实力,称凯美瑞为中高级车市场的“常青树”绝不为过,全新的它势必将继续领跑全球中高级车市场。



用车小贴士

停车方向盘不回正 危害大

细心的驾驶员常常会发现,路边停放的车辆有的轮胎未回正。专业人士介绍,如果停车不回正方向盘,这些应力就会持续地施加在以下三个部分而无法释放,久而久之会加速这些零件的老化和变形。

对转向系统的危害

停车时方向盘不回正,车轮会拽着转向拉杆无法回位,同时方向盘的齿轮和转向拉杆的齿条也处于受力状态,久而久之就会造成加速老化或变形,导致车辆的跑偏,还会造成轮胎的偏磨。

对悬架系统的危害

若方向盘没回正,很多车型的车轮会出现一个倾角,而悬架系统就会向一个方向倾斜,悬架中的弹性支柱部分、橡胶封套还有悬架系统内的一些橡胶减震垫有一个应力,让它们无法正常回位,造成悬架系统内的减震橡胶老化,悬架的摆臂和连杆的连接处会出现框量,框量越大磨损就越厉害形成恶性循环。

对轮胎的危害

方向盘没回正时,轮胎并非完全不是胎面着地,而是胎肩和一部分胎面受力。这种情况下对于轮胎的侧壁压力是比较大的,由于轮胎侧壁相对比较薄,如果轮胎经常不平衡受力,就会加快轮胎侧壁的老化变形,轮胎侧壁老化变形后,很可能引起漏气或爆胎的情况发生。

如何避免?

1.有意识的避免

在平时停车后,可以多观察一下车辆是否停好,方向盘是否回正。停车时有意识地把方向盘回正再下车,若发生未回正方向盘,可及时调整,避免伤害到爱车。

2.记住方向盘的圈数

停车时,可以根据方向盘的圈数来判断方向是否打正,在移动车辆的同时打方向盘,只要记住方向盘从打死到中间位的圈数,往回打到中间位就可以打正方向盘。大多数家用轿车的方向盘从中间向左或向右打到死的圈数是一圈半,不过有的车型会更多。不要原地打方向盘,这样也会对车辆造成不小的伤害。

3.停好车后前后移动一下

如果记不清方向盘的圈数,还可以利用前后移动来判断方向盘是否打正。停好车后只要向前或向后移动一点距离,就能够判断出方向盘是否打正,并在移动的同时及时调整。

4.查看轮胎方向

在停车时如果条件允许,可以把头伸出窗外观察轮胎是否打正,一边开车,一边观察更容易把方向盘打正。

驾驶学堂

排气管冒白烟是怎么回事?

问:车是2003年购买的,已经开了11年了,近期发现排气管冒白烟,请问这是怎么回事?

答:出现这个现象,有可能是发动机燃烧产生的废气会冷凝成水滴并雾化,所以会看到白气,如果冒白气特别明显,加速时更严重,可能是烧水问题,否则应该不会有故障。

变速箱漏油怎么办?

问:上周末检查车辆时,发现汽车的车底有漏油的现象,去维修店里检查时,被告知是变速箱漏油,请问这该怎么办?

答:如果确定是汽车变速箱油封漏油的,要及时去维修。因为变速箱油起到润

滑、散热、清洗等作用,如果缺少肯定会影响到车的性能,甚至损坏变速箱,必须及时去维修。

低速行驶时怎么会有顿挫感?

问:近期在开车的时候,感觉到汽车在低速行驶时有顿挫感,请问这是怎么回事?

答:建议检查变速箱油是否过脏,性能是否有下降的情况,另外可以查看一下节气门、进气道、燃烧室和喷油嘴的积炭情况,检查点火系统是否有问题。此外,还可以开到维修店里对车辆进行综合性的检查。

为何大灯清洗系统“罢工”?

问:近期到美容店去洗车,工作人员说大灯比较脏,建议清洗,可是清洗后发现大灯清洗系统不工作了,这是怎么回事?

答:如果按照用户使用手册上的正确操作方法清洗大灯依然不工作,应是由于大灯清洗系统出现故障而导致的。此种故障一般会涉及到以下两个方面的原因:一种可能是由于大灯清洗开关或者喷洗泵自身出现故障或损坏而造成的;再有就是由于相关线路以及相关控制元件存在问题而导致的,具体原因需要根据实际情况对车辆进行现场测试检查判断。总之此种故障在经过对大灯清洗系统进行现场检查测试分析后是很容易判断和排除的,因此建议根据以上分析到专修店进行现场检查测试排除。

如果您的爱车也有什么毛病或问题,欢迎向本报汽车微信公众平台——瑞安日报车友汇(微信号:rarbcyh)提问,我们将利用我们的资源,全力为您的爱车找出病因,为您提供一些参考,让爱车早日“康复”。