

我市铁腕推进重大火灾隐患整治 挂牌督办 98家(个)重大火患单位和区域

本报讯(记者金邦寅 通讯员施翊)“对于重大火灾隐患挂牌督办单位和火灾隐患集中区域,消防部门将结合火灾隐患的排查整改情况,继续加大排查力度,并通过曝光和舆论监督,督促各单位主动、自觉地完成整改。”昨日,市公安局相关负责人表示,将定期上门进行业务指导,全力消除火灾隐患,严厉打击消防违法行为。

今年3月,我市确定了58家市、镇街重大火灾隐患单位,30个居住出租房火灾隐患集中区域和10个消防基础设施薄弱区域进行挂牌督办。根据相关通知要求,重大火灾隐患单位,今年9月底前完成整改销案,未整改销案的,依法责令停产停业停止使用;居住出租房火灾隐患集中区域,11月底前由各镇街完成验收,并向市政府申请复验;消防基础设施薄弱区域,8

月底前由各镇街完成验收,并向市政府申请复验。但截至6月底,这些隐患的整改总体进度参差不齐。

“这些挂牌单位或区域一旦发生火灾,很有可能形成‘火烧连营’的场面。”市公安局相关防火参谋说。

此次挂牌督办的98家(个)重大火灾隐患单位和火灾隐患集中区域,涉及商场市场、宾馆饭店、公共娱乐等场所,其隐患涉及面广、种类多,一旦发生火灾,容易造成重大人员伤亡和财

产损失,具有典型性。

火灾隐患主要问题表现为:自动消防设施存在故障;安全出口数量不符合规定;疏散楼梯数量或设置形式不符合规定;占用消防车通道;疏散指示标志、应急照明损坏率超过50%等。

接下来,我市将继续加大排查力度,督促各单位及相关镇街村居主动、自觉地落实消防安全主体责任,加快重大火灾隐患整改进度,切实提升全市火灾防控能力,在全社会营造平安、和谐的消防安全环境。



附

27家市级重大火灾隐患单位

单位名称	地址	法人	督办单位
瑞安市新东海大酒店有限公司	安阳街道商城大道150号	金珍荣	卫生局 安阳街道
瑞安市在水一方宾馆	安阳街道阳光小区华泰路	王忠华	公安局 安阳街道
瑞安市川海自助餐	安阳街道安康路258号	张德席	卫生局 安阳街道
瑞安海天运动健身有限公司	玉海街道后垵村锦绣居1-7幢底层	余广生	公安局 玉海街道
温州电星商贸有限公司	玉海街道滨江路满庭芳大厦一楼	姜志光	商务局 玉海街道
瑞安市外滩大厦	玉海街道滨江大道3136号	陈昌洪	住建局 玉海街道
瑞安市弘鼎餐饮有限公司	玉海街道虹桥北路245-258号	伍敏	卫生局 玉海街道
瑞安市锦绣园酒店	东山街道滨江大道2228号	张万楷	卫生局 东山街道
瑞安市绅和网吧	汀田街道汀六村育才路193-199号	姜伊良	文化局 汀田街道
瑞安市联大塑料织带有限公司	汀田街道大典下村联中路11号	余光进	安监局 汀田街道
温州市共创电气有限公司	陶山镇桐西村	陈建亮	安监局 陶山镇
高尔集团有限公司	瑞安经济开发区	高小鹏	安监局 开发区
瑞安香江公馆(浙江康都控股有限公司)	瑞安经济开发区	陈丽丹	住建局 开发区
浙江恒辉服饰有限公司	瑞安经济开发区	蔡兰辉	安监局 开发区
瑞安市贵之风服饰有限公司	瑞安经济开发区	朱景贵	安监局 开发区
瑞安市宏达皮塑机械厂	瑞安经济开发区飞云新区	郑道弟	安监局 开发区
温州市名欧电器有限公司	莘塍工业区	张万熔	安监局 莘塍街道
瑞安市天众鞋厂	莘塍工业区	吴成昆	安监局 莘塍街道
瑞安市鑫牛鞋厂	莘塍工业区	吴世新	安监局 莘塍街道
瑞安市波特鸟鞋业有限公司	莘塍工业区	阮中华	安监局 莘塍街道
浙江升豪鞋业有限公司	仙降街道林光村	王杰	安监局 仙降街道
瑞安市壹陆捌鞋厂	仙降街道林光村	全雪凤	安监局 仙降街道
瑞安市仙降新飞鞋厂	仙降街道林光村	贾友飞	安监局 仙降街道
瑞安市宏威鞋业有限公司	仙降街道林光村	贾道鹏	安监局 仙降街道
瑞安市超豪大酒店	塘下镇赵宅村塘下数码城(第3、4层)	赵利忠	卫生局 塘下镇
瑞安市好日子家宴服务有限公司	塘下镇鲍二村西二大街商品房第3至第9间	池万胜	卫生局 塘下镇
瑞安市新光宇网络会所	塘下镇赵宅村天颖东路68-76号	赵章武	文化局 塘下镇

31家镇街级重大火灾隐患单位

瑞安市卡而丹针织有限公司、瑞安市乐乐鱼婴童用品有限公司、瑞安市泓博塑胶有限公司、玉朝大酒店、大富豪网吧、富隆大酒店、永峰刀模(个体户)、黄霞针织(个体户)、江鸿薄膜气垫加工厂、王孔珍服装加工厂、苏立国服

装加工厂、薛阿兰服装加工厂、温州航隆工贸有限公司、瑞安市金辉塑料有限公司、林金绍织带、瑞安市海马纸箱厂、瑞安市永丰工艺品公司、瑞安市登丰工艺品有限公司、瑞安市万树鞋材有限公司、蒋水彪服装加工厂、刘东强刀模

加工厂、长城印花加工厂、日力胶鞋厂、益达鞋业公司、匡瑞特鞋业公司、浙江华彩印业有限公司、瑞安市申通快递有限公司、云周嘉日新鞋业、王光国服装加工厂、李杏芬服装加工厂、孙达葵服装加工厂。

30个居住出租房火灾隐患集中区域

安阳街道进源社区、十八家村,玉海街道东丰社区、东勇村,锦湖街道进星村、西门村,东山街道下垵村、车头村,汀田街道金后村、联盟村,莘塍街道

上村村、中村村,上垵街道蔡宅村、薛前村、薛后村,飞云街道繁荣村、杏垵村、桥邻村,仙降街道下社村、翁垵村、金光村,马屿镇岳一村,陶山镇金桥

村。塘下镇:罗凤办事处中垵村、塘口村,海安办事处下林村,场桥办事处五林村,塘下办事处塘西村、陈宅旺村,鲍田办事处上马村。

10个消防基础设施薄弱区域

莘塍街道前垵工业区(消防水源不足和消防通道狭窄),锦湖街道瓦窑片区老旧建筑聚集区(消防水源不足和消防通道狭窄),玉海街道云江社区老旧建筑聚集区(消防水源不足和消防

通道狭窄),塘下镇罗凤办事处驮山社区(消防水源不足和消防通道被占道经营),塘下镇海安办事处霞林村(消防水源不足),汀田街道金后村(消防水源不足和消防通道狭窄),高楼镇老城

区(消防水源不足和消防通道狭窄),仙降街道金山工业区(消防水源不足和消防通道狭窄),四甲工业区(消防水源不足),飞云街道云周工业区(消防水源不足)。

消防局政委解读引发火灾的“三要素” 紧抓“四个能力”建设 筑牢消防安全“防火墙”

本报讯(记者金邦寅 通讯员施翊)今年以来,我市发生多起民房火灾,并造成了多名人员伤亡。那么,火灾到底是如何引发的?存在隐患的出租房该如何整改?遇到火灾该如何逃生?昨日,市公安局政委黄文鲲就市民关注的问题,接受了本报记者采访,并逐一进行解读。

记者:火灾到底是如何引发的?

黄文鲲:火灾发生要具备“三要素”,即可燃物、着火源、助燃物。

(1)可燃物。可燃物是指能与氧气起燃烧反应的物质。比如:三木(木楼梯、木地板、木隔板)、衣服被子、液化气、纸箱、塑料等。

(2)着火源。着火源是指能引起可燃物燃烧的热能源。常见的火焰、火星、电火花等都是能直接释放出热能的着火源。还有些不易被人们注意的,如静电放电、化学反应放热、光线照射、撞击与摩擦等,是间接转化为热能的着火源。

在生产生活实践中,必须对着火源加以控制,以免发生火灾或爆炸事故。例如,在火灾、爆炸易发场所(如加油站、液化气站),应禁止吸烟,不穿带钉子的鞋以防止产生火花,引燃可燃物;生活中,电吹风、电熨斗等电热器具用完后,应及时切断电源,切不可用电器烘烤可燃物等。

(3)助燃物。助燃物是指本身不能燃烧,而在其他物质燃烧时能提供燃烧所需的氧的物质,如空气等。

记者:预防火灾发生该从哪几个方面入手?

黄文鲲:从瑞安火灾来看,85%都是因为用火、用电而引起的火灾,做好预防火灾发生从以下方面入手:

(1)居住出租房:1.用火:坚决杜绝火源。居住出租房明火必须集中。2.用电:电气线路必须PVC套管、安装合格空气开关等保护设施、经营场所,每层自行独立设置电源,在区域发生火灾不至于影响或导致其他火灾蔓延住人场所。3.逃生通道:保持生命通道畅通无阻,拆除木楼梯换成水泥楼梯。

(2)合用场所:通天房式的居住出租房,作为合用场所的整改模式须配备消防安全“四要件”(灭火器、逃生绳、手电筒、逃生面罩)。


模式一:疏散楼梯不得采用木质结构等可燃、易燃装饰材料装修,应用不燃材料、使用水泥地结构。

模式二:将一层楼的出租房改成套房形式,共用一条疏散楼梯。


模式三:“通天房”式的出租房,将原先与合用场所连通的楼梯封死,然后在通天房后方搭建一个水泥结构的楼梯间,作为疏散通道。

记者:当前,如何规范社会单位的消防安全管理行为?


黄文鲲:关键是紧抓“四个能力”建设,筑牢消防安全“防火墙”,即提高社会单位检查消除火灾隐患的能力、提高社会单位组织扑救初起火灾的能力、提高社会单位组织人员疏散逃生的能力、提高社会单位消防宣传教育培训的能力。



整改前的合用场所



整改后水平分割



整改后垂直分割