



# 浙商版凯美瑞全新上市 特价16.98万元

为了回馈广大客户对凯美瑞的支持,广汽丰田新盛瑞安店推出全新浙商版凯美瑞,特价16.98万元,如此低价就可买到高配车型,此外还新增智能钥匙、智能导航、行车记录仪等多种功能,可谓“增配不加价”。

从古至今浙商人的成功都是人们学习的典范,浙商精神更是为人们所颂扬。浙商人的成功离不开他们勤劳创新、踏实勇敢的优秀品质,而浙商版凯美瑞正是为浙商人推出的专属车型,一部车表现了浙商人的气质,一部车展现了浙商人的精神,一部车体现了浙商人的

价值。

浙商版凯美瑞另一个口碑便是“高性能”,时尚大气的外观,宽敞明亮的内饰,舒适的真皮座椅,给人一种宾至如归的感觉。2.0L车型配备最新、最先进的双喷射系统直喷引擎,动力更强劲;全新优化升级的爱6速手自一体变速箱,强劲“内心”与灵敏“身手”完美结合,势如破竹。

值得一提的是,PCS预碰撞安全系统进一步提升该车精确性,配置升级BSM盲点监测系统,为浙商版凯美瑞的魅力又添华丽一笔。

## 瑞安华腾4S店 开启“夏日清凉购车季” 款款靓车惊爆价销售,总有一款适合您!

记者从一汽马自达瑞安华腾4S店获悉,即日起至8月31日,该店全面启动夏日清凉购车季主题活动。

本次活动可谓优惠多多,一汽马自达6最低11.68万元起,首付3.6万元即可“贷”回家,睿翼最低14.98万元起,另有阿特兹全城底价销售,让更多消费者轻松买到心仪座驾。

此外,一汽马自达瑞安华腾4S店还推出“0利息、0手续费”金融信贷,任何车型置换马自达车型,最高可额外享受6000元现金置换补贴,订车更有好礼送不停。

本次活动还将针对店内全系车型开启试驾体验活动,客户到店即可获得精美礼品1份。

### 驾驶学堂

## 轮胎长期跑偏易致爆胎

车辆行驶一段时间后,方向总会给出一些轻微的跑偏。长期跑偏会给轮胎带来危害,严重时会发生爆胎的危险。其实车辆跑偏很大一部分原因是车主在日常行驶过程中,不经意的磕碰轮胎产生的细微变化而引起的。

汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体,但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀。当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成不平衡状态,造成车辆在行驶中会出现车轮抖动、方向盘震动的现象。为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,校正车轮各边缘部分的平衡。

在汽车车轮的轮毂边缘上,有的有一块或多块大小不等的小铅块。与各式各样漂亮的轮毂相比,这些个小铅块好像有些不太相衬。但正是这一个个小铅块,对汽车高速行驶的稳定性起着非常重要的作用。

轮胎应当定期用动平衡检测仪做动平衡检查。轮胎平衡分为动态平衡和静态平衡两种:动态不平衡会使车轮摇摆,令轮胎产生波浪型磨损;静态不平衡会产生颠簸和跳动现象,往往使轮胎产生平斑现象。因此,定期检测平衡不但能延长轮胎寿命,还能提高汽车行驶时的稳定性,避免在高速行驶时因轮胎摆动、跳动失去控制而造成交通事故。

### 用车小贴士

## 夏季开车谨防水箱“开锅”

炎炎夏日,开车路上容易出现水箱“开锅”的现象。一旦水箱“开锅”,如果不立即作适当处理,发动机很可能被烧毁。那么,夏天开车怎么防水箱“开锅”,出现水箱“开锅”怎么办?

### “开锅”或因冷却液不足

“开锅”指的是发动机水箱中的冷却水达到沸点,也就是说里边的水被烧成开水了,轻则会使发动机拉缸、拉瓦,重则会使发动机损坏甚至报废。

水箱“开锅”一般是由于冷却液不足引起,当然,散热器过脏,导致空气不流通,也会造成“开

锅”现象。

此外,冷却系统出现故障,如风扇不转动、皮带断裂、节温器故障等,都会造成水箱“开锅”现象。

电子扇老化、节温器损坏和水压不正常也是造成水箱经常“开锅”的原因。因此,要经常检查节温器、水压等零件。

### 水箱“开锅”可预防

专业汽车维修人员认为,防止水箱“开锅”,要注意定期检查、清洁,发现冷却液不足,要及时添加。另外要把散热器上的一些泥土、小昆虫等附着物清理掉。

如果发现水温过高,停车后不要马上加水,应等其自然降温后,再行补充,否则也容易造成车子受损。这一点非常重要,但却极易被忽略。

另外,车行驶过程中,要随时观察水温表或水温报警灯是否正常,如发现异常,应马上靠边停车。

为防止水箱“开锅”,每天出车前,最好检查一下水箱是不是缺水,如发现缺水应及时加满。

同时不要忽视水箱表面的清洗。因为水箱表面的灰尘等也会影响到水箱散热,到夏天高温时表现得最为明显。

### 对症下药应对水箱“开锅”

发生水箱“开锅”后首先要分析是在低速行驶开锅还是在高速行驶开锅,这两种情况下“开锅”后的处理是不一样的。

低速时水箱“开锅”,应立即靠边停车,把发动机熄火,并将发动机仓盖打开以利于其散热,然后给服务站打电话等待救援。

如水箱“开锅”前发动机是高速运转的,应该立即将车靠边停好,与低速“开锅”不同的是,这时不要把发动机熄火,而应怠速着车让发动机运转一段时间,因为这时候还存留着发动机产生的大量热量需要散发出来。

### 相关链接

### 补水要防被水蒸气烫伤

在补水时千万不要立即打开水箱盖,因为此时水箱内水温非常高压力也非常大,立刻打开很可能造成高温蒸气喷出,引起事故。最好等一段时间再打开,打开水箱盖时最好垫一条毛巾以防止水蒸气烫伤手臂。

另外,当水箱内的水温还很高的时候,也不要加冰水,因为如果冷却水缺失过多,加入的冰水就有可能顺着管道流入发动机的气缸套内,将温度100℃以上的发动机迅速冷却,这种热胀冷缩会破坏发动机内部零件间的正常间隙,加快零件间的磨损,损伤发动机。