

清莲小区“5·9”燃气泄漏爆炸事故调查报告公布

租户误开阀门漏燃气是事故直接原因

房东拆热水器后未堵死管道,违反技术规范要求

安阳燃气有限公司有检查不到位之责

■记者 缪星象

昨日上午,清莲小区“5·9”燃气泄漏爆炸事故调查组在法定时间内,对外公布了事故调查报告。报告显示,该起事故不属于生产安全责任事故,而是一起因燃气泄漏引发的爆炸事故。清莲小区8幢1单元402室房东在事故发生前,曾将1只燃气热水器拆除,且未及时将该燃气管末端封堵,违反技术规范要求。市安阳管道燃气有限公司检查不到位,没有及时发现并消除安全隐患,违反相关规定。事故直接原因是租户使用管道燃气时,开启了相关燃气阀门,燃气从打开的阀门及相连软管处泄漏、聚积,在租户试点燃气灶开关时产生电火花引发爆炸。

房东自行拆除燃气热水器

今年5月9日23时10分许,安阳街道清莲小区8幢1单元402室发生燃气泄露爆炸事故。此次事故,过火面积约98平方米,造成2人重伤、2人轻伤。直接经济损失因伤者尚在治疗阶段,无法估算,事故造成周边建筑物、设备等财产损失308629元。

5月13日,市安监局受市政府委托,牵头组织市监察局、市公安局、市总工会、市质监局、安阳派出所等单位,并邀请

化工专家、管道专家组成事故调查组,展开事故调查。

据调查报告显示,该房屋内管道燃气安装于2000年5月22日,启用至今无记录显示该管道存在泄漏。该户原有三个燃气用具,分别为厨房燃气热水器、燃气灶、卫生间燃气热水器。2010年前,厨房燃气热水器由房东自行拆除,剩余燃气软管与控制阀门连接,阀门处于关闭状态。

租客误开阀门导致燃气泄漏

事故当天,由于王某某一家试点燃气灶,开启分阀门时误将不锈钢水槽底部东北角的1只管道燃气阀门打开,燃气总阀门开启后,该底部出口的燃气不断泄漏,水槽下部的2扇木门事故前很可能处于关闭状态,因此在相对密闭的水槽底部聚积了燃气,最终引发爆炸。

报告现场技术分析指出,结合事故现场及相关人员询问,燃

气泄漏部位原设有1只燃气热水器,后被拆除,拆除后仅将燃气管道的进气阀门关闭,未安装堵头封堵,因此一旦误开阀门,燃气则直接泄漏。若正常连接燃气热水器,则其内部的进气控制阀还可起到关闭保护作用。因此,事故前将燃气热水器拆除,且未及时将该燃气管末端封堵,为燃气泄漏而发生爆炸事故提供了一个重要条件。

爆炸事故调查,责任细分三份

记者在调查报告上发现,事故直接原因是租户使用管道燃气时开启了相关燃气阀门,燃气从打开的阀门及相连软管处泄漏、聚积,在租户试点燃气灶开关时产生电火花引发爆炸。

事故间接原因是房东在事故发生前曾将1只燃气热水器拆除,且未及时将该燃气管末

端封堵,违反技术规范要求拆卸燃气设施,其行为违反了《浙江省燃气管理条例》相关规定。市安阳管道燃气有限公司检查不到位,没有及时发现连接热水器的燃气管道未封堵,没有及时消除安全隐患,其行为违反了《浙江省燃气管理条例》相关规定。

事故损失可通过法律途径解决

记者在报告上看到,该起事故发生在燃气计量表后,属于家庭消费终端;且事故发生在日常生活过程中,并无相关人员在现场生产作业。该起事故不属于

生产安全责任事故,而是一起因燃气泄漏而引发的爆炸事故。

对于事故损失,建议由利害关系人各方协商解决;协商不能解决的,可通过法律途径解决。

[事故防范建议]

1、燃气主管部门要切实加强燃气安全监管,推进燃气安全管理重心下移,加大燃气安全宣传力度,规范燃气经营和使用行为,杜绝燃气安全事故再次发生。

2、燃气经营单位应当按规定对燃气用户的燃气设施、燃气燃烧器具定期、仔细检查,劝

阻、制止燃气用户违反安全用气规定的行为;劝阻、制止无效的,应及时报告市、县燃气主管部门。

3、燃气用户在使用燃气前应熟悉燃气设施、燃气燃烧器具的使用须知,配合燃气经营单位和个人进行燃气安全检查,按照燃气技术规范要求使用燃气。

出租车司机开车低了下头

10岁男孩被撞掉一颗牙

■记者 陈瑞建 通讯员 曾大威

7月28日下午,万松东路安阳大厦前,发生了惊人一幕:市民余女士和儿子走在斑马线横穿马路时,被一辆疾驰的出租车撞飞。余女士受轻伤,而她10岁的儿子则被撞掉了一颗牙齿。虽然没有生命危险,可想起事故发生那一刻,余女士还是惊魂未定。



昨日,记者从监控上看到,当天下午15时许,余女士一家三口走在万松东路安阳大厦前斑马线上,自北向南横穿马路。余女士走在最前面,先是避过了一辆电动车,随后继续往马路对面走去。这时,余女士的儿子赶了上来,余女士顺势牵过儿子的手。而余女士的老公则快走几步,从余女士右侧走到最前面。当3人走到道路中间车道时,一辆自东向西行驶的出租车从余女士左侧直奔而来。

余女士第一个发现危险,并下意识拉了一把左侧的儿子。就在一瞬间,车子迎面撞上余女士,同时左侧车头撞倒余女士的儿子。余女士被撞上引擎盖,随

后滚落到地上。而她的儿子则跌落在出租车的左侧。余女士的老公因为快走几步,避开了撞击。

看到儿子被撞,倒在地上的余女士顾不得疼痛,迅速从地上爬起来,跑向孩子。此时,有几名路人看到情况,也纷纷跑过来。

当交警赶到现场时,肇事出租车正停在路上,车头引擎盖位置凹陷了一块,应是撞击余女士时留下的痕迹。而受伤的余女士和孩子已被120救护车接走。

经医生检查,孩子牙齿被撞掉一颗,且头部有伤,需留院观察。而余女士左腿有肿胀,需要进一步治疗。

肇事司机郭师傅对记者说,事发时,他头低了一下,视线离开行车路线,等抬头发现余女士一家时,紧急刹车已来不及。目前,事故原因还在进一步调查中。

据了解,车辆在行驶过程中,驾驶员视线离开行车路线,简称“盲驾”,比酒驾、毒驾更具危险性。

驾驶员视线一旦离开车辆行驶路线,就很难发现车辆前面道路情况,从而在突然状况时,驾驶员无法做出正确判断,或来不及做出正确判断,极大的危害驾驶安全,极易酿成交通事故。交警提醒,为了你和他人的出行安全,请杜绝“盲驾”。

警方打击西山公园赌博点

抓获7名参赌者,收缴赌资2万余元

本报讯(通讯员 陈志 记者 陈瑞建)近日,玉海派出所针对西山公园内有人聚赌现象,展开专项禁赌行动。当场抓获7名参赌人员,收缴赌资2万余元。

据了解,西山公园位于我市西山上,景色宜人,一直是城区群众休闲的好去处。但因公园敞开式开放,少数聚赌人员等也混迹公园内。

7月份以来,玉海派出所接到不少市民反映,在西山上有

次派便衣民警对此进行调查。

经多次踩点,摸清赌博地点位于西山公园四贤亭旁空旷地上。周围道路四通八达,且参与赌博的都是社会闲杂人员,人数众多,由为首的5名赌徒轮流坐庄,警觉性很高,给警方抓捕带来很大难度。

为此,玉海派出所立即采取措施,派出便衣民警加强对公园的日常管控,以获取证据。在掌握大量的证据后,7月22日上午,玉海所组织20余名警力,兵分三路对西山公园赌

博点进行秘密围捕。

当天,随着玉海派出所副所长戴文铎一声令下,民警们冲了上去,将现场参赌人员控制。就在此时,一名参赌男子趁乱拨开人群慌忙逃跑,当他刚跑出约十米远时,在其身后最近的一位民警一个飞扑,将其扑倒在地,被随后跟上的民警制服。

据悉,根据《中华人民共和国治安管理处罚法》,玉海派出所已对参赌人员李某、胡某等7人分别做出治安拘留及行政处罚款的处罚。