



无线瑞安



市民若有咨询、建议或投诉，
可登录瑞安网 进入瑞网议事厅，
可@瑞网议事厅新浪微博，也可
扫一扫二维码 登录掌上议事厅。



瑞安掌厅


《隆山塔上的瓦片 怎么唰唰地掉?》后续

1988年修复隆山塔的他，27年后又来了

市文保所：已启动隆山塔部分构件抢救性维修工程

■记者 林子涵

自本报报道隆山塔上的瓦片不断掉落(详见本报2015年3月19日第6版《隆山塔上的瓦片 怎么唰唰地掉?》),引起了广大市民的关注。今年三月份以来,不少市民向本报询问隆山塔开始维修了吗?瓦片还会掉落吗?近日,记者从市文物保护管理所了解到,时隔4个多月后,隆山塔修复之事有了新进展,目前修复方案已经确定,现已启动隆山塔部分构件抢救性维修工程。据悉,此次负责修复的负责人,与27年前隆山塔大修的队长为同一人。




1988年工程图上的套兽所在部位

隆山塔患 疏松症 瓦片还在掉

自去年以来,隆山塔屡次发生瓦片破损掉落的情况,不少市民忧心忡忡。最近情况如何了?昨日,记者再次来到现场查看。

隆山塔每一层凸出来的屋檐上,还都有砖瓦缺损的现象,六面檐面皆有不同程度的损坏。其中第三层、第四层凸出来的屋檐部分损坏最严重,露出内部白色里层,隐隐看到有腐烂痕迹。塔周围的地面上留有一些掉落的瓦片碎块,这些碎块个头不大,如小指甲盖般大小。

经常在隆山公园锻炼的市民郑先生介绍,一年多来隆山塔像患上了“骨质疏松症”,大风一吹,常有碎石块落下来,存在严重的安全隐患。“隆山塔多处地方需要修理、加固,但是我们反映过多次还是没人来修理,看着真令人心疼。”郑先生说。



套兽的设计图

多次调研后已确定修复方案

为何隆山塔“生病”后久久不得医治呢?“我们很重视,也一直在跟进。”据市文物保护管理所所长陈奇介绍,今年3月经本报报道隆山塔瓦片掉落存在安全隐患后,他们已组织人员多次调研。但文物维修是非常严谨的事情,维修前要进行结构安全评估,相当于做一次“全身体检”,之后再制定维修方案。而隆山塔是市级文物保护单位,更是瑞安人心中的地方标志,维修时必须严格遵守《文物保护法》的

有关规定,执行文物建筑维修“四个保存”,即保存原形制、原结构、原材料、原工艺的原则,不能一蹴而就。

陈奇说,文保所就隆山塔修复事宜展开论证,四个多月时间里几番商议,制定了两个维修方案。第一个方案为全面大修,其优点是能够全面对隆山塔进行修复,但缺点是投入资金数额大,耗时长。如果采用全面大修方案至少需要80万元,相当于文保所必须投入近两年的全部经费。同时还要报省文物保

护机构审批,需一年至两年的审核时间,且极有可能审批不通过。如此一来,隆山塔可能进一步受损。第二种方案为部分构件抢救性维修方案。其优点是耗时短、费用低,抢救性维修工程需要投入约10万元,缺点是仅为部分构件维修,对尚未出现问题的部分不能百分百保障排除安全隐患。

“其实就算是全面大修也不能百分百保障瓦片不掉落。如果遇到台

风、暴雨等天气,大修之后可能还会出现各种意料不到的问题。”陈奇感慨文物维修是把双刃剑,对待文物维修需要慎之又慎。“在多种原因的考虑下,我们最终确定采用第二种即‘隆山塔部分构件抢救性维修工程’方案。”

省内知名古建筑机构将来瑞维修

应该选择哪家机构对隆山塔进行维修?陈奇介绍经过多家比较,最终选定了省临海市古建筑工程公司。该单位拥有国家文物局批准的文物保护壹级资质,公司从1978年创建起,承建和维修了诸多全国和省市重点文物保护单位。其中有宁

波天童寺、江西赣州慈云塔、苏州灵岩山塔、湖州飞英塔、龙泉华严塔等国内知名古建筑。

温州地区多数古建筑尤其是古塔的维修大部分是由该公司负责。1988年,瑞安市政府拨款全面大修隆山塔,拓建台基,新砌石雕扶栏,按原貌复原,也是这家公司。

“我们还联系到了1988年全面大修隆山塔时的维修队队长,他拥有丰富的维修古建筑经验。”他介绍这次维修隆山塔采用原公司原人员修缮,能够在最大程度上保障工程质量。

此外,陈奇表示非常感谢广大市

民对我市文物的关心。他说古建筑是优秀传统文化的精髓,是传统文化的符号之一。保护瑞安的古建筑就是在保护我们的文化之根。希望广大市民能够继续关注我市文物,共同携手保护城市历史文化。

1988年他曾带队来修复隆山塔

随后,记者联系了省临海市古建筑工程公司技术员黄联君。据悉,他从18岁开始从事古建筑修缮行业,至今维修过的古建筑不下百个。温州地区的古塔可以说90%以上他都参与过维修,在瑞安,除了隆山塔,还参与了东塔等古塔的修复。

“接到修复隆山塔任务那会儿,我才刚结婚。”黄联君回忆说,当时他带队修复

隆山塔时只有23岁。当年,参与维修的人员多的时候有30来个,少的时候只有十几个人,其中有8个人是固定的维修人员。泥水工、木工等工种则是按照修复隆山塔的进程,在本地招募进修塔队伍。

据他回忆,当年修复隆山塔的过程非常顺利,期间并没有遇到特别的困难。“就是塔修快好的时候打了一次雷。”那次打雷经历让

他记忆印象深刻。因为他担心隆山塔会被雷击中,导致工程延期,幸亏安然无恙。

“想不到事过27年,能再次维修隆山塔,这真是一种缘分。”黄联君说,此次他来瑞经过实地考察,发现塔身是由于长时间的风吹日晒导致套兽部位的瓦片老化、脱落,因此确定重点修复的是套兽

部分。届时会对破损不严重的地方进行修补,破损严重的地方进行替换。

黄联君说,由于是维修古建筑,所用的材料是需要定做的。修复隆山塔的材料需经过自然风干,至少两个月。此时已进入制作材料制作阶段,相信不久就能对隆山塔进行维修。

我们是做什么的? 我们能为你做什么?

瑞安日报新媒体中心

联系方式: 66803680 65818095

微信公众号: 瑞安日报 (rarb-raw)



瑞安日报



扫一扫
了解我们