



## 阿特兹蓝天运动版车型

# 售价19.98万元

### 上市发布会现场优惠多多不容错过

记者从温州华腾马自达4S店了解到,8月22日,2015款一汽马自达阿特兹上市发布会在该店展厅隆重开启。火辣现场表演、激情团体游戏、0元豪礼竞拍 活动现场惊喜多多,等你来参与。

除了丰富的活动项目,现场推出的优惠活动也让人眼前一亮。即日起,消费者到店购车可获得订车礼1份,并享最长24期0利息,老车置换新车,额外可获得最高6000元现金补贴。另外,到店试驾的客户均可获清凉礼1份。您还在等什么?

马自达阿特兹从去年上市以来,就以完美的魂动设计吸引了众多消费者的青睐。而此次全面升级的2015款阿特兹更是在外形、配置上有了进一步提升。

2015款阿特兹新增2.5L蓝天运动版车型,售价19.98万元,可谓美貌与实力并存。

安全方面,该车引入马自达最新的SCBS低速刹车辅助系统和RCTA倒车预警系统,BSM盲点监测系统全系车型标配,加上已搭载的丰富安全配置,可实现车辆360°的全面防范。

舒适性方面,该车采用了更多隔音与减震材料,并增加了19英寸轮毂、迎宾踏板、车内LED照明灯等配置,让驾乘人员获得更优异宁静车内感受的同时,更能体验到进一步提升的产品价值感。

可以说,2015款阿特兹已经成为真正的动感造型之王、高效动力之王、精准操控之王,运用全新技术为您保驾护航,温州华腾马自达4S店诚邀广大客户到店赏车、试乘试驾及办理二手车置换相关业务。

## 汉兰达、致炫 情定七夕 要价给你

8月20日正值七夕情人节,广汽丰田新盛瑞安店将开启“情定七夕,要价给你”活动,现场购买全新汉兰达、致炫均有礼。其中致炫按揭购车,两年0利息,最低5.98万元起。

致炫定位为年轻的时尚车型,在观感上极具吸睛效果。致炫1.3L、1.5L还搭载的丰田全新NR发动机+i-Super变速器,动力系统,反应非常敏捷,它起步提速很很快,动力强劲、提速轻松且十分平顺。而大空间是其另一个突出优势,致炫搭载2550mm同级车型最长轴距,为

驾乘者提供4115 1700 1495mm的宽大车身,而后排空间前后距离达663mm,让乘客享受放松舒适的自由空间,也轻松容纳各种自驾出游装备。

全新汉兰达为城市豪华大7座全景天窗SUV,搭载全新的2.0T D-4ST发动机,这是目前丰田在中国市场上提供的最先进涡轮增压发动机,能够具备双循环、双喷射和双涡管系统。2.0T发动机的最大功率达到了162千瓦,最大扭矩为350牛·米,同时油耗低至仅8.2L。



### 用车小贴士

## 车内积水问题 莫马虎

近来我市雨水比较频繁,记者为此采访了汽修技师张师傅,希望他的提醒能帮助我们的爱车更好地度过多雨季节。

张师傅表示,雨后很多车主都能做到及时给爱车冲洗打蜡,其实这些基本的养护并不全面。雨后应当重点检查车门、后备箱和脚垫下面,这些地方都可能因密封不良导致积水,如果不及时清理积水,很容易造成车身锈蚀。

#### 车门积水

雨后车主应当检查一下车门内是否积水,由于车窗玻璃密封条变形造成的车门进水比较常见,很多老旧车辆的密封条都有一边翘起的现象。再有就是人为的破坏,比如往玻璃上插名片,如果经常有这类情况,密封条有可能会被破坏。

车门内进水主要对车窗控制线路、门锁块和玻璃升降器有影响,雨水会冲掉这些部件上面的润滑脂,导致这些部件工作不良,严重的还会导致玻璃升降开关损坏。

#### 后备箱积水

后备箱积水是车主最不容易发现的,后备箱密封条密封不良以及后尾灯密封不良都会导致车内积水,老旧车辆和车尾出过事故的车应当重点检查备胎位置是否有积水。

张师傅说,若发现有积水进入到后备箱内,应当及时更换密封条,检查车灯的密封性。

#### 驾驶员脚下积水

还有一个部位要引起注意。车底盘都安装有排水孔,如果排水孔胶圈损坏或脱落,会导致路面上的积水飞溅入车内,尤其是过深水路段时积水很容易进入车内。

张师傅提醒车主,在雨水天气过后,应当及时翻看一下地胶下面是否潮湿,发现积水应当及时将地胶下面的海绵拆下来晒干,以免雨水浸泡车底盘。

雨天过后除了需要及时清洗外表,更重要的是查找渗漏点。雨水渗漏进车内任何部位都会导致车体锈蚀,会影响很多部件正常使用。因此,发现渗漏后要立即清洁并进行检修,以保障爱车的正常使用。

### 驾驶学堂

#### 爱车涉水后抖动还带有异响

车友天蓝问:前几天下了一场大雨,我的车在水深大约20厘米的路面上行驶了几百米,之后一开空调就出现车抖、有异响的现象,关掉空调则恢复正常。第二天,打开空调,车抖现象时有时无,请问是什么原因?

解答:空调启动后,空调压缩机和散热风扇开始工作。由于车辆已经涉水,就有可

能引起风扇变形或轴承进水,严重的会造成扇叶损坏。根据车主的描述,可能是散热风扇或空调压缩机出现异响和共振。另外,空调压缩机的皮带打滑,也会造成异响。

解决办法:

1.在空调不启动的情况下,等水温升到摄氏95°左右,这时发动机会自行启动散热风扇,或者用诊断电脑强行启动散热风扇

到高速运转,如果故障没出现,证明散热风扇无异常。

2.人为断开空调压缩机的控制线,再按下空调开关,看看有没有异响。如果有,那就是空调控制系统的问题,但这种可能性极小。如果没有,可在不启动空调的情况下,人为给空调通电检测,注意时间不要太长。如果出现异响,就可以确定是空调压缩机出现问题。

#### 真皮脚垫千万别用水洗

车友李小姐问:买了真皮脚垫特别宝贝,但开去洗车时,洗车师傅并没有特别注意,也说不正确的清洗方式,请问真皮

脚垫可以水洗吗?

解答:真皮脚垫千万别用水洗,再好的皮也经不起这么折腾。其实,真皮脚垫的护

理方法和皮大衣一样,假如你觉得有点脏了,就用湿抹布擦拭,如果没有湿抹布的话,可以用纸巾沾点水擦下就可以了。

如果您的爱车也有什么毛病或问题,欢迎向本报汽车微信公众号“瑞安日报车友汇”(微信号:rarbcyh)提问,我们将利用我们的资源,全力为您的爱车找出病因,为您提供一些参考,让爱车早日康复。