

上汽大众年度购车盛宴温州站即将开启

记者从瑞安市南洋汽车销售服务有限公司获悉,8月20日,上汽大众厂家限时2小时年度购车盛宴温州站即将开启。

据了解,本次活动由上汽大众厂家牵头,实现温州各县市全覆盖,更有中国人保和车团长倾力加盟,共同开启酒店式豪华购车之旅新体验。至于在哪家酒店举行,主办方卖起了关子。在活动正式开始前,我们也不知道具体的活动举办地是温州哪家星级酒店。南洋工作人员说。

值得一提的是,活动当天将推出多重礼遇回馈车主:预存199元可获入场门票、950元交强险以及一台车载冰箱;10分钟抢订,额外送价值1680元神秘大礼包;订车还赠送油卡,订单越高,油卡越多。同时,全程将进行不定时的抽奖活动,奖品设有车模、行车记录仪、自行车等。

除此之外,订车还可以参与抽奖,可抢最高1吨汽油。更吸引人的是,活动当天还特别推出动力强劲的手动途观指定款车型,18.88万元起售,仅限10台!

购票指南:指定经销商展厅处预存199元=入场门票



全新BMW7系体验日等你来

记者从瑞安宝隆4S店获悉,该店将于8月21日携全新BMW7系在绿健生态农庄高尔夫球场开展体验日活动。据悉,本次体验活动全程免费,等您来参与,名额仅限20位车主。

据了解,活动当日将安排全新BMW7系介绍与高尔夫培训、茶歇、高尔夫体验等活动环节,更有精美晚宴。

全新BMW7系,集奢华与大气于一身,是地位和身份的象征。而高尔夫作为贵族运动,是生活态度和方式的一部分,与全新BMW7系相得益彰,让您在高尔夫球场感受肆意挥洒球杆的乐趣。

报名方式:高尔夫+姓名+手机号码 发送至 瑞安宝隆 官方微信后台;

报名电话:0577-25886508

新盛丰田 将举行新凯美瑞上市发布会

记者从瑞安新盛丰田4S店获悉,该店将于8月20日举行全新凯美瑞十周年纪念版上市发布会。

凯美瑞十周年纪念版优化了外观和内饰设计,进一步塑造中高级轿车的豪华感和尊贵感,达到商务与家用的均衡。为了更具有辨识度,新车还在车身上增加了10周年的专属标识。前进气格栅位置也发生了改变,增加了新的镀铬装饰,后保险杠位置也是如此。同时,这款新车还增加了几款车身颜色,铝合金轮圈也采用了黑色涂装。

配置方面,部分车型新增LED大灯、自动远光灯、车道偏离预警、带纳米水离子空气净化加湿系统和自动启停系统等配置。动力方面,凯美瑞10周年纪念版仍采用现款车型上的2.0升和2.5升自然吸气发动机。其中,2.0升自然吸气发动机的最大功率为123千瓦,峰值扭矩199牛米;2.5升自然吸气发动机的最大功率为135千瓦,峰值扭矩235牛米。传动方面,新车匹配一台6速自动变速箱。此外,新车还有两款混合动力车型。

据了解,10年前,凯美瑞由广汽丰田实现国产,目前已经发展了两代车型,去年的累计销量更是达到126005台,占广汽丰田全年总销量的30%以上。

用车小贴士

遇到发动机温度过高怎么办?

虽然现今汽车工艺日益进步,但若疏于保养与照顾,新车也会出现引擎温度过高的情况,对于新手而言,可能会因为紧张或误判,造成车辆更大损伤。因此,遇到发动机温度突然飙升时,学会如何处理很重要。

观察仪表指示

首先要观察爱车仪表中的水温表。按照车型的划分,水温表会有机械和电子两种显示。欧美系车一般会使用机械式,并集成在转速表的下方,日韩系车型会使用电子式,一般被设计在仪表盘中间的行车电脑显示屏中。在水温异常时,仪表中会有相关的警示。

遭遇开锅须及时停车

如果在行车中发现水温表报警并且伴随发动机舱中发出“呲呲”的响声,多是爱车“开锅”了。此时,应当马上选择安全的地方将车停好,打开警示灯,并在后方放置警示牌提醒后车。

但要注意一点,此时不应马上将车辆熄火,因为熄火后,车辆的水泵会停止运转,冷却液也无法工作,发动机不但无法降温,反而会对机件造成损坏。正确的做法要让发动机保持怠速,并打开空调,调节至暖风,同时打开发动机罩,来辅助散热。

增加冷却液

在做完上述措施之后,需要检查导致水温过热的的原因。首先确定冷却液的位置是否在正常范围,如果位置过低,车中又没配有冷却液的话,可以用自来水或矿泉水代替。

值得注意的是,打开发动机罩要等温度降下之后,并戴上手套或垫上毛巾,车辆在行驶时发动机舱的温度会很高,加之喷出的液体等,很有可能造成烫伤。加注冷却液的地方是白色半透明的塑料罐,按照车型的不同一般会安装在发动机的左/右侧。

查看底盘是否漏水

除了确认冷却液之外,还要查看底盘是否有漏水情况。一般来讲,温度过高会导致水箱、水管等部位漏水,如果漏水情况不严重,可在水箱内添加防冻液,然后去附近维修店进行维修。如果漏水情况严重,则不要再次点火,马上通知救援。

检查风扇运转情况

最后要检查发动机风扇工作状态。在怠速情况下,发动机运转一段时间后,水箱风扇就会启动运转,如果一段时间后还不运转就说明风扇出故障了。可能是风扇保险丝烧断,或节温器故障等,此时也要联系拖车去维修。

