

广汽丰田新盛瑞安店

YARiS L致享到店, 售价6.98万元起

记者从广汽丰田新盛瑞安店获悉，YARiS L致享新风尚实力三厢轿车现车已到店，市场指导价6.98万元起。3月25日，该店将举办“YARiS L致享上市”活动，活动当日订车还可获得上市大礼包。

作为专为年轻人定制的“敢为座驾”，致享在外观造型方面大胆革新，将时尚感与运动感完美融合，并在个性化细节中融入更多高级感元素。其尾部所独有“烟熏

电镀”装饰条，堪称点睛之笔，这种复杂工艺在丰田车型里还是首次运用。

致享优化了前脸的3D立体梯形设计，营造出运动和大胆的风格，车身侧面的尾鳍设计，进一步提高整车空气动力性能、提升行驶稳定性。

致享在“驾趣时尚大两厢”致炫的基础上开发，1.5L发动机拥有79KW的最大功率，压缩比高达11.5:1。而5.1L/100km的综合工况油耗，更是丰田成熟先进

动力技术的骄傲呈现。

安全方面，致享拥有丰田专利的GOA车身，GOA车身的核心技术是具有高强度座舱和冲击能量高效吸收能力的车身结构，它采用了高张力、高弹面的双面镀锌钢板，加上先进的整体式冲压工艺和焊接工艺，使得车身的扭转刚度得到了很大提升，这也打消了部分消费者认为小型车安全性欠缺的顾虑。

（宋环环）



东风日产瑞安东晨专营店

全新奇骏

4月6日即将上市

现已开始接受预定

记者从东风日产瑞安东晨专营店获悉，全新奇骏4月6日即将震撼上市全现已开始全面接受预定。

据了解,为满足“热爱越野及户外运动”对精彩移动汽车生活的渴求而来,东风日产对奇骏进行三大进化及突破:年轻化:同级领潮设计风尚;人性化:同级唯一7座车型;智能化:同级全新智能科技;真越野:同级真正越野王者。

（王鹏洲）

买车是件高兴事

提车时可得多较真 拒绝买到“假新车”

好多人在买了新车时都会有点小兴奋,尤其是首次买车的人,在提车的时候往往过于激动,忽略了对汽车质量的把控。车是大件财产,也是易损易耗产品,与拥有它伴随而来的是没有止境的售后保养维护,所以,从提车的那一刻起就需要按照下面的项目进行仔细检查,避免留下任何隐患。

看证书

车辆合格证、三包服务卡、使用说明书、发票等,一切必备的票据资料一样不能少。特别是“车辆合格证”是汽车上户时必备的证件,一些4S店通过抵押合格证在银行贷款,因而借故拖延不给车主合格证,导致无法上牌的事情屡有发生,不得不注意。

记时间

提车时要记住几个时间,车辆生产日期、运输日期、提车日期,目的在于了解从车辆出厂到4S店到你手里的时间。如果汽车在店存放超过6个月,那么这车很可能是试驾车、展示车或车辆有某些性能缺陷。

查公里数

观察车辆的仪表,除了要检查仪表工作是否正常,还要特别注意里程(参配、图片、询价)表上的公里数,通常在60公里以下都属于0公里车,也就是说这个车基本没问题。如果达到100公里则说明这个车可能被销售顾问经常使用过,或者是试驾车,这种车不能要。

要求洗车

提车绝大多数都是在白天,光线虽然充足,但还有一些问题可能被掩盖。提车前可要求4S店洗下车,对于车身检查会方便很多。

检查漆面

汽车表面是最容易受伤的地方,在运输过程中、存放过程都有可能受伤。提车时仔细检查全车漆面有无损伤,麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等问题,还有部分颜色不一可能是补过漆。

观察胎毛

胎毛证明轮胎是新出厂的,新车轮胎应该胎壁无任何损伤,轮胎上应该有胎毛,如果四轮光光,没有半根胎毛,就要小心了,这可能也是试驾车。公里数4S店技师是可以拆表修改的,轮胎则可能未必会更换,所以轮胎有明显磨损,没有胎毛,很可能这也是“假新车”。

油耗异常?

有可能漏油!

很多车主常常疑惑,汽车油耗突然增大,是不是汽车漏油了? 其实,汽车常见的漏油情况有很多,一旦发现要及时处理。

发动机油底壳漏油

油底壳放油螺丝松动或损坏,放油螺丝垫片起到一定的密封作用,此垫片最好根据保养周期定期更换,同时拧紧或更换放油螺丝。

油底壳密封垫局部漏油,说明密封垫老化或质量有问题,需要拆卸油底壳,更换油底壳密封垫。

减震器漏油

判断减震器是否损坏的最简单有效的方法就是用力按下车身,然后松开,如果汽车跳跃不超过两三次,则说明减震器工作良好;如果不停地颤动,貌似很有弹性的样子,那就是坏了。

刹车油渗漏

检查制动分泵油封是否老化或者损坏,若是此种情况,直接更换即可。

确认制动液的规格是否正确,或者是否为假冒伪劣的制动液,若是不合规或假冒的制动液导致的,快快更换。

曲轴前后油封漏油

油封是用来封油的机械元件,如果油封没有安装好,轴颈与油封刀口不同心,就会漏油。当车子使用年限久了发生曲轴油封漏油现象,一般都是油封老化导致的,可直接更换油封。

（宋环环 整理）