



大晴天道路积水成



晴天下宏远路却积水严重

日前,有市民向《直击焦点》栏目反映,炎炎夏日高温炙烤下,瑞立外滩酒店附近的宏远路有一段道路却严重积水,水位漫过脚踝,给车辆和行人通行带来影响。为何大晴天这段道路会严重积水?记者对此进行了走访调查。



道路积水路难行

群众反映强烈

河

记者
蔡鹏程

问题出在哪里


记者从市民发来的视频上可以看到,宏远路的积水水位差不多与两侧人行道的路缘石齐平,车辆缓缓驶过都会溅起不小的浪花,非机动车根本无法通行,只能改道走边上的人行道。

6月30日上午,记者来到宏远路,发现这里依然有积水。如果是下雨导致的积水,雨停后不久就会自然退去,但是在烈日当空的情况下,20多米长的路面积水如同一条小河,阻碍着周边居民和过往车辆的正常通行。随着烈日当空,积水水位不断上涨,积水深度达到10厘米左右,积水颜色发黄,散发着臭味,严重影响周边居民的生活。

这好像就是飞云江的水,飞云江涨潮这边水就出来了。有时候就一下子没有了,有时候会出来,下雨不下雨都有。马先生说。

瑞立外滩酒店的保安向记者介绍:现在飞云江的水位高于它排污的洞口,所以压力大,飞云江的水就倒灌,灌到这条道上,每年都出现这样的情况。平时很常见

的,一个月起码有两三次。如果是江水倒灌,会对过往车辆造成影响,周边群众意见都很大。现在很多车辆不敢从这里开,因为它这个是咸水,车经过后底盘就容易生锈。保安说。



排水公司检查管道

地下管网未堵塞

并非江水倒灌

记者了解到,前两年周边群众就曾怀疑该处是地下管网堵塞造成的路面积水,并向排水公司反映了此事,但后来排水公司的工作人员过来排查后,发现地下管网并未堵塞。为此,记者向排水公司了解情况。排水公司的工作人员来到现场进行排查。

去年我们针对宏远路在晴天时也有出现积水这一情况,进行管道排查,发现管道里面是没有淤积量的,管道也是畅通无阻的。市排水建设发展有限公司工作人员张文俊说。

排水公司的工作人员当着记者的面打开了宏远路的雨水井,只见雨水井内涨满了水,用测量棒伸进井内探测,并未发现有淤积的情况,整个管道都是畅通的。工作人员告诉

记者,如果这些积水是飞云江的江水,下面的管道肯定会有淤泥,因此推断这不属于江水倒灌的问题。

既不是飞云江江水倒灌,雨水井也没有淤积,那么宏远路这么大面积的积水到底从哪里来的?



东外滩青春公园水闸未及时开启,导致河水倒灌

水闸开启水位退

周边河水倒灌是主因

就在记者采访过程中,宏远路的积水突然退去,10分钟不到时间,路面的积水就没了。排水公司工作人员告诉记者,这是由于东外滩青春公园水闸开启了,道路上的积水就顺着管道排出去了。

我们经过全面排查以后,发现在滨江大道上面有一个阀门,如果这个阀门启闭不及时的时候,这边就会出现积水。张文俊说。

记者看了一下时间,正好是11点,此时飞云江的江水已经退潮,恢

复到正常水位线。记者联系了东外滩青春公园水闸管理人员涂金海,他介绍当日10点50分开启了水闸进行排水。

记者查询了当日飞云江的涨潮时间表,从凌晨2点开始飞云江涨潮,到早上6点的时候水位达到最高峰,持续到11点退潮。排水公司的工作人员告诉记者,早上8点到11点这个时间段,东外滩青春公园的水闸应该是处于关闭的状态。此外,宏远路周边区域原先是一片滩涂,经过几十年的沉降,地势相对较低,排水公司工作人员推断是周边河水通过雨水管,在宏远路此处洼地形成倒灌。

因为宏远路是跟罗阳大道联通的,罗阳大道又跟周边的河水管道是有联通的。从周边河道的水位看,应该是周边河道水位太高造成积水的问题,然后阀门没有及时开启。张文俊说。

水闸管理不完善

后续管理须加强

从现场路面积水和雨水井内水量等情况进行分析,张文俊表示,需要建立一个长效管理机制,让周边河水及时排入飞云江,才能确保宏远路不再被积水淹没。

目前还缺乏一个完善的管理机制来保证这边不积水,比如说在江水涨潮快要达到临界值的时候要及时开启阀门,确保江水不要倒灌到里面的河道。张文俊说。

那么东外滩青春公园的水闸是由哪个单位负责管理的呢?经了解,青春公园的建设单位是瑞安经济开发区,而这个水闸的管理单位目前还是经开区下属的发展总公司。记者走访了瑞安经济开发区发展总公司,工程管理部经理王威表示,此处水闸是由属地东山街道直接联系管理人员进行开关的。

青春公园是我们经开区前两年负责建设,建完后,东山街道要求施工单位的管理人员当操作人员,

东山街道则下发指令,就比如说什么时候开,什么时候关。王威说。

但记者联系东山街道的工作人员后得知,东山街道并没有对水闸的开关做过多的干涉,目前街道只是进行监督和巡查,一旦出现路面积水,就会通知水闸管理人员尽快开启水闸,保证路面积水退去。

在记者发稿前,市水利局、经开区发展总公司、东山街道三方已经就水闸管理问题进行了协商,下一步将明确水利部门作为水闸的管理方,负责该水闸的管理和维护工作。

积水成河,不仅影响周边群众的出行,也不利于群众安全。经过记者的一番调查,了解到积水的成因是河水倒灌所致。眼下,如何确保水闸及时排水,成了相关部门需要解决的问题。希望主管单位尽快建立长效管理机制,让宏远路周边群众不再受“满水”之苦。另一方面,相关部门也要加快相关基础设施建设,避免出现河水倒灌的问题。