红升奔驰携手平安银行开启试驾会活动

3大礼遇惠及新老客户

为回馈广大新老客户,11月16日,瑞安红 升奔驰 4S 店将携手平安银行,在飞云雅林现代 农业园推出令人期待的试驾会活动。活动内容 包括试驾讲解、越野道路试驾、道路试驾、雅林农 业园香草节观光等。

本次试驾体验活动精彩纷呈 除当天活动车 型增至全车系外,更为客户量身打造了3重礼 遇:

- 1. 无忧之旅: 购任意一款奔驰车即送平安万 元车险。
- 2. 尊享之旅:豪华全车系试乘试驾, 尊享多 重金融礼遇。
- 3.置换之旅:不限品牌置换奔驰,座驾升级 轻松达成。



广汽丰田新盛瑞安店 11月疯狂购车节 华丽启动



现金红包 购车返 礼 。广汽丰田 新盛瑞安店 11月疯狂购车节 现已华 丽启动。现在订购活动车型,即送价值 5888元的大礼包一份,提车更可享受 1111元现金优惠。

据该店负责人介绍,参加此次活动 的车型非常丰富,且降价幅度为全年最 低。其中,作为日系中高级车领头羊的 经典版 凯美瑞现场厂家直销价 15.28万元,现金优惠达3万元。

此外,预订致炫的客户可享受20%

超低首付,享受从预订之日起至新车到 店日,每天25元的购车基金,订的越 早,优惠越多。购车成功还可享受广汽 丰田提供的一份最高价值5000元的车 身划痕险。

目前, 致炫提供天际白、水晶银, 钨金灰、炫晶黑、珊瑚红、炫彩绿、极 光蓝等7种颜色。且一改从前小巧风 格,尺寸全面升级,车身长度达到 4115mm, 比老款长200mm; 轴距加 长到2550mm, 比老款车长90mm。

汽车漏油的预防和处理技巧

车辆使用过程中,有时会出现漏油故障,它将直接影响到汽车的技术性 能,导致润滑油、燃油的浪费,消耗动力,影响车容整洁,造成环境污染。 那 么,汽车漏油的主要原因是什么?如何预防和处理?

常见车辆漏油的主要原因

- 1.产品(配件)质量、材质或工艺不 佳 结构设计存在问题。
- 2. 装配高速不当 ,配合表面不清 洁 衬垫破损、位移或未按操作规程规范
- 3. 紧固螺母拧力不均、滑丝断扣或 松旷脱落等导致工作失效。
 - 4. 密封材料长期使用后磨损过限,
- 老化变质、变形失效。
- 5. 润滑油添加过多、油面过高或加 错油品。
- 6.零部件(边盖类、薄壁件)接合表 面挠曲变形、壳体破损 使润滑油渗出。
- 7. 通气塞、单向阀堵塞后,由于箱 壳内外气压差的作用,往往会引起密封 薄弱处漏油。

预防车辆漏油措施

- 1.重视衬垫作用。汽车静置部位 (如各接合端面、各端盖、壳体、罩垫、平 面珐琅盖板等) 零部件之间的衬垫起着 防漏密封作用。若在材料、制作质量及 安装上不符合技术规范 就起不到密封 防漏作用,甚至发生事故。如油底壳或 气门罩盖,由于接触面积大而不易压实, 由此造成漏油。
- 2.车上各类紧固螺母都需按规定的 扭矩拧紧。过松压不紧衬垫会渗漏 ;过 紧又会使螺孔周围金属凸起或将丝扣拧 滑而引起漏油。另外,油底壳放油螺塞 若未拧紧或回松脱落,容易造成机油流 失 继而发生 烧瓦抱轴 的机损事故。
- 3. 及时更换失效油封。车上很多 动置部位(如油封、O型圈)会因安装不 妥,轴颈与油封刃口不同心,偏摆而甩 油。有些油封使用过久会因橡胶老化而 失去弹性。发现渗漏应及时更新。
- 4.避免单向阀、通气阀堵死。由此 引起箱壳内温度升高 油气充满整个空 间、排放不出去,使箱壳内压力升高润滑 油消耗增加和更换周期缩短。发动机通 气系统堵塞后 增加了活塞的运动阻力 , 使油耗增加。由于箱壳内外气压差的作 用,往往会引起密封薄弱处漏油。因此 需对车辆进行定期检查、疏通、清洗。
- 5.妥善解决各类油管接头密封。车 用联管螺母经常拆装,容易滑丝断扣而 松脱 ,会引起渗油。更换联管螺母 ,用研 磨法解决其锥面密封 ,使螺母压紧而解 决密封。
- 6.避免轮毂甩油。轮毂轴承及腔内 润滑油脂过多,或其油封装配不妥,质 量不良及老化失效;制动频繁引起的轮 毂温度过高;车轴螺母松动等都会引起 轮毂甩油。因此要用 空腔润滑法 (即适量润滑),疏通通气孔。

发动机气门积炭 免拆卸清洗方法

气门背部形成积炭带来直接的后果是发 动机加速不良、怠速不稳,有时伴有进气歧管 放炮,冷车启动困难等一系列问题。产生积炭 后通常采用免拆卸清洗的方法 严重的则要采 用揭缸盖清洁气门的方法。

从积炭形成到集聚至影响发动机正常工 作是个渐进过程。当发动机出现凉车启动困 难、怠速不稳时,说明积炭已经相当严重 再进 -步就会造成失火断缸 ,直到无法启动。当出 现凉车启动困难的情况 ,应立即到维修站进行 检查,排除其他因素后应及时清洗气门积炭, 避免揭缸盖带来损失。

针对积炭的危害 驾驶员应做好以下几方 面:首先要定期维护保养,保持油、气清洁;其 次,每3万公里应清一次积炭(免拆清洗);最 后 注意驾驶习惯 避免长时间怠速停车 避免 高速行驶后立即熄火 避免启动后立刻高速行 驶 换挡时转速控制在每分钟2000转左右。

本版文字 记者 陈丹丹

©65917777



专属金融体验

9折+ 1年免息

38.3-74.26万 A61

BMW3系 35.46-59.96万 瑞安宝隆宝马45店 © 25886666

41.8-55.8万

19.98-33.48万

GLK

−汽-大众国荣4S店 © 65176666 新世代天籁 17.78-24.48万

「东风日产东晨专营店 © 65188666 CRV 19.38-26.28万

东风本田广泰4S店 € 58899999

14.99-19.69万 昂科拉 15 98-24 98F K5

© 65320000 凯美瑞 17.98-27.48万 【广丰新盛瑞安店 ₢ 66005555

标致308 10.39-14.19万 东风标致瑞狮4S店 € 65172999

全新朗逸 11.79-17.19万 上海大众南洋4S店 © 25636666

雅 阁 20.28-23.68万 「瑞安红旭广本4S店 € 65883333

卡罗拉 12.38-16.08万 瑞安红旭广本4S店 © 65191111

新胜达 21.98-30.98万

北京现代红日4S店 © 65199999 福克斯 9.98-16.99万

【瑞安晨隆福特4S店 © 65327777

科鲁兹 10.89-15.72万 描安五洲雪佛兰4S店 € 65383999

© 65176666 腾 腾翼C50 7.88-9.18万

温州铭城长城4S店 € 66800566 C4L 12.39-16.99万

10.98-16.98万

宝骏630 6.28-9.58万

星洲4S店 © 65389558

8.99-13.69万 中南比亚迪4S店 © 66003888

MG₆ 12.68-19.28万 【上汽MG瑞安南洋4S店 € 65125655

雨燕 6.08-9.18万 长安铃木铃达4S店

荣威550 9.99-18.98万 上汽荣威瑞信4S店 © 58852222

科雷傲 22.98-29.68万 浙江富达雷诺4S店 © 66863222

F₀ 3.69-4.69万 浙江富达比亚迪4S店 © 66861222

10.98-16.58万

温州博腾中华4S店 © 65388999

17.98-23.98万 一汽马自达华腾4S店 © 65392333

星骋 11.28-15.38万

长安马自达中信直营店 © 66001525

瑞虎 8.48-12.38万

19.7-27万

纳智捷瑞安汽车生活馆©25869586

熊猫 3.79-5.98万 【浙江冠隆全球鹰4S店 € 65353777