

瑞安宝龙发布集结号 6月7日开启BMW X1团购会



记者从瑞安宝龙宝马4S店获悉,6月7日14时,该店将开启BMW X1团购会,只要集结一定数量的BMW X1爱好者,就可以享受超乎寻常的团购价,更有万元豪华大礼包等您来享。详询该店展厅。

此外,即日起,购置BMW X1可享受

360金融计划,利率低至1.59%,每月最高还款仅360元。还有更多金融方案为您提供购车支持“99双享方案”,提供首付20%起,利率3.88%起,12至48个月灵活贷款期限可供选择“99三享方案”,乐享低月供,留有一部分弹性余款,让您轻松拥有梦想豪车。

3大活动 超值优惠 广汽丰田雷凌全面接受预定 预订就有机会和休·杰克曼和舒淇两大明星面对面



记者从广汽丰田新盛瑞安店了解到,即日起,广汽丰田雷凌全面接受预订,预售价格为10.78万元至15.98万元。同时“雷凌返利购”、“雷凌好易购”、“雷凌首映礼”三大预售政策同步推出,让消费者第一时间享受最贴心满意的订车服务。

雷凌返利购

该店针对所有预订购车的客户推出“雷凌返利购”措施。5月至9月,消费者自订车日起至交车日止,享受每日递增33元的雷凌客户基金,金额累计1个月可达千元。基金递增截止时间为10月31日,越早下订,基金越多。

雷凌好易购

5月至9月,预订雷凌的消费者均可通过“超低门槛、超值专属”的“雷凌好易购”

专属购车方案,轻松实现购车梦想,更有机会尊享超低养车成本和超长产品保修尊贵专属礼遇。

具体政策包括:

1、首付不妥协:通过多重灵活的购车金融方案组合,最大限度缓解购车首付资金压力。消费者实际支付的“首付”金额,最终甚至可以低至千元级别,轻松圆“汽车梦”。

2、月供不妥协:每日月供可低至7元,相当于一杯咖啡的价格,堪称供车零压力。

3、利率不妥协:参与计划的消费者均可享受极低的贷款利率,“0利率”不是梦。

4、养车不妥协:参与计划的消费者均可尊享免费汽车保养服务套餐,最高免费保养次数可达8次。

5、保修不妥协:参与消费者可享受远高于行业水平的长达4年或12万公里保修服务。

6、选择不妥协:消费者可自由选择包括国内四大国有银行、丰田金融在内的8家金融机构所提供的贷款服务。

(注:上述部分条款不能同时享受,详询该店展厅)

雷凌首映礼

5月至7月预订雷凌的消费者,即可免费参与抽奖,中奖者将受邀参加7月28日雷凌“首映礼”,与雷凌代言人休·杰克曼和舒淇两大明星面对面,机会难得。

瑞安元通雷克萨斯举行媒体日活动



日前,瑞安元通雷克萨斯4S店迎来了营业后的首个媒体日,温州及本地多家媒体到店体验。

据悉,座落于飞云镇站前区瑞高路的瑞安元通雷克萨斯4S店是我市唯一一家雷克

萨斯经销店。当天,在了解完元通集团及瑞安元通的基本概况后,媒体嘉宾还一起参观了瑞安元通售后维修车间、销售展厅等多个功能区。

在该店售后维修车间可以看到,为了提高维修保养的效率,车间内大量使用了气动设备和半自动设备,在维修和保养的过程中减少了员工移动距离,极大地提高了维修效率。同时,店内的电子化车间实行生产管理系统SMB,确保了在维修高峰期时,每辆车的维修进度实现目视化管理,做到忙而不乱、紧张有序。

据该店负责人称,瑞安元通将一直秉承雷克萨斯“矢志不渝、追求完美”的企业精髓,以“顾客满意”为服务的最高标准,每时每刻为客户创造温馨、难忘的经验。

用车小贴士

水箱开锅别急着泼冷水 具体情况要具体分析

现在的私家车车主都比较注重汽车的保养,在开长途前大多会到店里做个保养,因此汽车水箱开锅的情况并不常见,不过一旦遇到这个问题,很多车主首先想到的就是泼冷水,但这种方法是要根据具体情况来确定的。正确的方法应该停车,等温度降下来再做进一步处理。

水箱开锅 高速低速不同处理

水箱开锅后,车速的高低不同处理方式也不同。低速时水箱开锅,应立即靠边停车,把发动机熄火,在避免烫伤的情况下,将发动机仓盖打开散热,然后打电话等待救援。

而如果开锅之前发动机是高速运转的,切记发动机不能熄火,而应急速让发动机运转一段时间。由于发动机处于高速运转状态,产生的热量还没有完全散发出来,会产生很高的温度,致使零部件变形损坏,而残留的冷却水可以帮助热量散发出来。

此外,有些车主发现水箱开锅后,会通过给发动机泼水降温,专业人员表示,这种方法也要根据不同情况处理。如果是属于污水、电子扇故障或是散热器过脏导致的开锅,此时大循环是打开的,可以将水淋在散热器上,给散热器降温。

需要注意的是将水淋在发动机水箱散热器上,而不是浇在

发动机上,发动机表面温度高,如果用凉水突然浇在上面,会使发动机表面因局部冷却导致相关部件变形,同时在发动机上有许多传感器,用水浇会使电器元件进水短路。

水温过高 或为节温器故障

“停车一段时间以后,水温将至正常温度后,车主可以检查水箱冷却水是否正常,水箱、水管处有无渗漏。若通过检查未发现异常,可补足冷却水后继续行驶。”专业技师张师傅表示,再次行驶时,车主需要注意,如果发现水温上升超过正常值过多,则可能就是节温器故障。车主可以选择慢慢行驶,行驶中需要注意,一旦水温过高就要停车,等发动机自然冷却。

“水箱开锅后千万不要立即打开水箱盖补水,此时水箱内水温和压力都很大,立刻打开很可能造成高温蒸汽喷出,引起事故。”张师傅提示,车主最好等一段时间再打开水箱,打开水箱盖注意防止水蒸气烫伤。



驾驶学堂

刹车跑偏怎么办?

Q:近期在开车的时候,感觉到汽车的急速不稳定,请问这是什么原因造成的?

A:这有可能是个别汽缸不工作,一般是断油或断火了,点火方面除火花塞、点火线圈外,还有线路接触情况及电脑控制方面的问题。

另外,油路方面比如喷嘴嘴工作不良、线束插头接触不良等也会造成失火现象,具体需要到服务店使用电脑检测和根据电路图检查线束等。

Q:在热车的状态下,汽车的排气管有异响,请问这是为什么?

A:一般工作正常的发动机,在做功燃烧的过程中或多或少都会有适量的水蒸气生成,并且有很大一部分水蒸气在后部排气消声器内凝聚成水滴状由排气管排出,此种现象在气温较低的情况下尤为明显。

可以说是吸入气缸内的混

合气燃烧的充分彻底以及空气净化效率高的一种表现,属正常的现象。

Q:近期发现汽车在行驶的时候,刹车会有跑偏的感觉,请问这应如何办?

A:汽车跑偏有很多原因,比如说车架变形、悬挂系统损坏变形、前轴变形等,都会导致汽车在收油后出现跑偏的现象。还有就是在前置前驱的车辆当中,绝大部分左右驱动轴长度不等,夹角不等,因而引起了一个扭矩转向,在收油后车辆失去发动机的动力,就更加明显体现出收油跑偏。如果是两侧驱动轴刚度的差异,导致了在急加速时两边车轮对地前进速度有差异。再有就是当左右轴的转动惯量有差异时,也会导致收油跑偏。再有就是刹车分泵卡滞,刹车时会造成车辆跑偏。

建议车主将车开到维修店做进一步检查。