



金秋时节 抢购雷凌正当时

## 现购浙商版雷凌 优惠3万元 再享两年零利息

即日起,广汽丰田新盛瑞安店将开启低价抢购雷凌活动,现购浙商版雷凌,优惠3万元,再享两年零利息。感兴趣的客户可到店赏车试车。

雷凌被称为丰田史上最帅的中级车,外观方面吸收了北美版卡拉罗的设计元素,其前脸设计灵感来源于美国白头海雕,与美版卡拉罗相比,新添明显的镀铬装饰,这一改进符合中国汽车市场的最新潮流。

另外,雷凌的前车大灯和雾灯的造型较美版卡拉罗也有变化,由于示宽灯拉长,使雷凌前大灯的整体造型感增强。只可惜受限于成本,雷凌全系未搭配氙气大灯,仅有聚光效果良好的带透镜卤素大灯,其1.8L所有车型都配备有LED日间行车灯,其1.6L车型在此位置皆为示宽灯。还可以看到,雷凌比美版卡拉罗多了一道保险杠下唇,这符合广汽丰田对这款车型动感的定位。

内饰方面,雷凌与美版卡拉罗的造型区别不大,中控台多媒体区与空调区分开,层次感分明;两车的中控面板和变速箱面板上均采用钢琴烤漆处理,增添了车内的时尚气息。但说到6.1英寸的多媒体导航系统,雷凌只有1.8V豪华版车型才有此配备。值得一提的是,雷凌的仪表盘装配了4.2英寸TFT显示屏,在汽车启动时会出现闪电画面,极具个性。

配置方面,雷凌1.6L车型全系标配前排气囊、前排侧气囊、AUX+USB多媒体接口、四喇叭音响。除最低配车型外,其余车款还装有倒车雷达和电动天窗。而其1.8L车型皆配备了多功能方向盘、换挡拨片、节油驾驶显示系统、车身稳定控制系统、牵引力控制系统、倒车影像、多媒体娱乐系统、车载蓝牙等。顶配车型还配备了智能钥匙、一键启动、6.1英寸多媒体导航系统、六喇叭音响、定速巡航、侧气帘等。

温州华祺4S店邀您试驾

深入了解传祺 感受驾驶乐趣

记者从温州华祺4S店获悉,9月19日,该店将举办“没有弯道的传祺世界”试驾会,带您感受传祺科技、操控、节油三大魅力。

据悉,此次活动内容包括360静音体验、T-Box智能体验、密室逃脱、节油挑战、对比试驾等,将让驾驶者最为深入地了传祺、感受驾驶乐趣。

此外,活动当天莅临温州华祺4S

店参与活动的客户,可获得精美试驾礼1份,现场更有金融政策及车型优惠供您选择。6万级安全操控王 GA3S、10万级节油小天王 GS4、11万元超级精英座驾 GA6、15万元全能王 GS5 Super,款款靓车打造科技、操控、节油的新鲜体验。赶快来店赏车试车吧!



### 驾驶学堂

转向泵有噪声,混入空气是主因

车友李师傅问:最近,我的皮卡车转向泵时常会发出噪声。请问,车子出现什么问题了?该如何处理?

解答:转向泵是汽车转向的动力源。转向泵产生噪声,主要原因是系统内混入空气,尤其在液压泵的吸油区,由于压力较低,容易产生空穴,即气泡在高压区体积被压缩,到低压区时,体积突然增加,产生爆炸而形成噪声。因此,进油管路安装时必须密封可靠,防止因振动造成接头松动;密封材料要可靠,并保持油箱有足够的液压油。

第二个原因是流量控制阀出现故障了,例如阀孔与阀芯配合不当、阀孔拉毛、安全阀与阀座之间脏污不密封、密封垫不圆或有缺口等,尤其是在控制阀工作时,系统压力瞬变,会使控制阀弹簧疲劳变形失效,从而加剧噪声。

因此,建议车主到专业的汽车维修店检查控制阀的使用状况,检查各配合

偶件有无磨损、拉毛,检查弹簧是否失效,必要时需更换零件。

里程达2万公里,应交叉调换使用轮胎

车友小心易易问:一般情况下,汽车行驶多少里程后,应该把轮胎对角线调换一下?汽车轮胎保养方面还有哪些注意事项?

解答:一般情况下,汽车轮胎应每2万公里进行交叉调换。调换前,必须观察轮胎有没有方向性,如没有,可交叉,如有可同侧前后调换。

保养方面,日光直射或淋雨都可能造成轮胎变色、产生细小裂纹等,且长时间停置在室外时,会加快橡胶的老化速度,可以用轮胎宝等用品来加以保护。保养轮胎时,尽量放置于阴凉的地方,并放掉轮胎内的空气。轮胎粘上油或水的话,很容易造成伤痕或变形,因此要避免有油和水的地方(停到平面,不要高低不平)。此外,轮胎拆下,需长时间保管时,请注意轮胎内部渗出的化学品,防止其弄脏地面。

### 用车小贴士

## 秋季汽车保养 莫忽略

转眼又是金秋,度过炎炎夏日,您可曾为爱车做一番保养呢?记者特地为广大车主搜罗了一些秋季养车小常识,希望您的爱车在这个季节始终保持良好状态。

露水或加快汽车腐蚀

目前正值换季时节,有时清晨会看到颗颗晶莹的露珠挂在车体之上,这可不是什么好景象,如果车体本身有过划痕或者其他伤口,露水很有可能沦为腐蚀车体的元凶。

因此,秋季您应该尽量保持车体干燥,做到及时清洗,必要的时候可以重新喷漆或抛光打蜡,这样才能有效防止车体生锈。

车胎保养有学问

夏季是车主用车频率最高的季节,车胎要承受的磨难也就更多,所以在秋季您要多多照顾爱车的轮胎。

首先要勤查看轮胎外部,看看是否有划痕和损伤;其次由于气温相对较低,轮胎就要补充气压,以使其保持在规定的胎压范围内;再次,隐藏在轮胎表面的胎纹也不容忽视,随着使用时间的增加胎纹会逐渐变浅,使得轮胎的摩擦力降低,这在雨天路滑时是非常危险的,所以及时检查、修补或更换车胎是非常有必要的。

锁芯车门要润滑

现在车辆都有了遥控配置,钥匙渐渐退居二线,但是,为了以防万一,您还是应该多留心眼。

锁芯和车门在低温天气容易干燥发涩,如果再经历过大雨和洗车,就更雪上加霜了。其实只需选用一些专用的润滑剂,使车门锁芯时刻保持油滑松动,这样就能避免一些意外的发生。

玻璃槽口常清洁

秋季多雨,车玻璃槽中往往会积累灰尘和雨水等酸碱残留物,这些都直接影响了汽车玻璃的正常升降。这种情况您可以先用少量清水倒入槽口缓解,闲暇时再去选购清洁剂适量灌入,之后上下升降玻璃,使清洁剂在槽口内覆盖均匀。相信只要多留意平日行车过程中发现的小问题,就可以预防一些大麻烦。