



广汽丰田新盛瑞安店与您约“惠”

凯美瑞特价让利,还可赢春节礼包

想要春节买车过年的市民有“福”了！广汽丰田新盛瑞安店与您约“惠”，凯美瑞特价8.5折，购车还可赢春节礼包。如果您想以优惠的价格购车，享受优质的服务，拥有技术精湛的售后管家，就快来该店展厅看看吧！

以可靠性出名的全新凯美瑞，凭借四大特质赢得了消费者的广泛认可。

设计更显档次

内饰方面，新车仪表台采用了双仪表盘搭配4.2英寸液晶显示屏的组合设计，并采用了蓝色背景光，

视觉效果非常不错。中控台配备有大尺寸液晶显示屏，现款车型的旋钮式空调调节键被按钮式所取代。

配置全面升级

新款凯美瑞新增了IPA智能停车辅助系统、BSM盲点检测系统、泊车检测功能。此外还增配了带压力平衡装置的动态平衡稳定杆。

安全呵护到位

新款凯美瑞将全系标配前排双安全气囊、侧气囊以及膝部安全气囊，在高配车型还将拥有侧气帘以及后排侧气囊。同时新款凯美瑞除

了最低配车型外，都将会装备有VSC车辆稳定控制系统。

动力强劲十足

动力方面，现款凯美瑞共计有2.0L、2.5L和2.5L混动三款动力总成，新款凯美瑞将用全新的2.0L发动机替换现款，全新发动机（6AR）最大功率123千瓦，相比现款的1AZ发动机提升不少，值得一提的是这款新发动机还采用全球首发的双喷射系统直喷引擎（缸内直喷+歧管喷射），最大扭矩则达到199牛·米，最低油耗7.0L/百公里。

用车小贴士

车内暖风的使用技巧

寒意袭人，许多车主习惯上车后开启暖风，营造一个温暖、舒适的驾乘环境。那么，车内暖风到底怎么用才恰当呢？车主们快来看看以下几个要点吧！

冷车启动后不要立即开暖风

很多车主喜欢一上车就启动空调开暖风，这种做法不太妥当。冬季，发动机刚刚启动，水箱的温度还很低，打开空调不但不会快速提升车内温度，反而增加了发动机的负担，耽误了发动机温度的正常提升。

正确的做法是，先启动发动机预热，等发动机温度指针指到中间位置后，再打开暖风，同时把空气循环设置为外循环，让车内的冷空气排出车外，两三分种后再改成内循环。

长时间开启暖气，需适当换气

车内长时间开启空调暖风后，不少人在感到明显暖意的同时，往往会感觉呼吸不畅，甚至胸口发闷。这是由于身处车内密闭状态，空气不流通所致。

对此，可以四个车窗各打开一条细缝，驱除车内部分污浊的空气，达到换气的效果，可以明显缓解开启空调暖风后胸口发闷的症状。

温度不宜过高，勿直吹面部

冬季开车时，暖风温度不宜过高，否则容易造成驾车者困倦而引发事故。特别是在高速公路上行驶时，如果暖风温度开得过高，更容易加重驾车者的困倦，极有可能出现事故。

为防止空气太干燥，可在车内放一块湿毛巾，铺在仪表板上。开启暖气后，出风口不宜直接对着面部吹。此外，从下部采暖能取得更好、更快的加热效果。刚开热风时，后部车窗略开小缝，可加快冷空气的排出，使车内温度升得更快。

暖风可应对车内反复起雾

很多车主知道按下车窗除雾按钮，冷风就会自动吹向挡风玻璃，可以很快消除车窗上的雾气。面对反复起雾，车主可以尝试用暖风除雾。但要注意，用这种方法，开始时不会像冷风除雾那么快，一般持续一两分钟，等热风将玻璃上的湿气都吹干后，就不会反复起雾了。

暖风易生细菌，保持干燥少吸烟

冬季长时间关着车窗开暖风，细菌容易在车内繁衍。因此，使用暖风时还应特别重视预防细菌的滋生。预防细菌的产生很简单，可以在停车前几分钟关掉暖气，开启外循环和自然风，这样空调管道内的温度就会和外界气温接近，从而使空调系统内保持相对干燥，减少细菌滋生。

在车内开启空调时吸烟，会导致烟尘中大量的胺和烟碱附着在蒸发器表面，时间一长，蒸发器表面就会产生霉菌，严重污染车内空气。

驾驶学堂

车子跑偏可能是四轮定位失准

车友刘女士问：最近，我开车时发现车子经常跑偏，总要多打一点方向盘才能纠正方向。请问这是怎么回事？应该怎么解决？

解答：第一种情况有可能是四轮定位失准。大多数情况下，通过做四轮定位可以解决，但如果做四轮定位仍不能解决，这一定是其他

原因导致的。第二种情况是两侧的轮胎花纹不一样或花纹一深一浅，建议最好全车都使用同一种型号的轮胎，最起码前轴及后轴的两个轮胎必须是一样的，而且花纹深度必须一样。第三种情况是两侧轮胎气压不一致，会使轮胎变得大小不一样，滚动起来必然会跑偏。

颠簸路面别开天窗

车友张先生问：最近，我发现汽车的天窗有些松动。打开天窗后，用手一顶，能明显看到缝隙。请问这是什么原因造成的？

解答：这可能平时使用方法

不当有关。首先，在颠簸道路上最好不要完全打开天窗，否则可能因天窗和滑轨间的震动太大而引起相关部件变形。其次，打开天窗前应先打开隔板，以免天窗电机负载过

以上是几种常见情况。此外，车辆爱跑偏还与前减震器弹簧变形、两侧缓冲不一致、前减震器失效、车辆底盘部件磨损过大、存在不正常间隙、制动器回位不良、分离不完全、车架总体变形等有关。建议必要时到4S店或专业的汽车维修厂检查。

大而引发故障。

另外，如果车子的使用环境中经常有风沙，最好每月对天窗轨道进行清理，避免轨道中堆积过多沙粒，增大摩擦，磨损部件。

如果您的爱车也有什么毛病或问题，欢迎向本报汽车微信公众账号——瑞安日报车友汇（微信号：rarbcyh）提问，我们将利用我们的资源，全力为您的爱车找出病因，为您提供一些参考，让爱车早日“康复”。

关注微信公众号，了解岁末理财产品

每天9时、13时、17时上新

年末“瑞报财管家”微信公众号每天9时、13时、17时上新短期理财产品，“新客专享7天+短期理财产品”，1000元即可起购，预期年化收益率达6.0%。该产品具有起点低、收益高、期限短等特点，1000元起即可认购。

此外，还有多种期限短期产品在浙江金融资产交易中心挂牌发行，募集资金投资于银行承兑汇票收益权以及其他金融资产的收益权，每天17时前认购成功的即当日起息，17时后认购成功的于次日起

息（节假日顺延）。

另有7+天（年化收益率5%）、30+天（年化收益率5.6%）等多款产品。

理财产品注册与购买的四种方式：

1. 关注“瑞安日报”“瑞安日报微地产”微信公众号，点击左下角“服务”栏找到“瑞报财管家”，进入注册与购买页面（推荐）。

2. 扫描下方二维码关注“瑞报财管家”微信群（推荐）或每周二、三、四瑞安日报相关版面了解相关信

息。

3. 搜索APP“无线瑞安”搜本地服务找到瑞报财管家进去注册页面。

4. 拨打瑞报财管家俱乐部会员服务热线0577-65818099进行咨询。

