



上汽大众全新帕萨特上市

提供7款车型4款动力选择,安全性能大大提升

日前,上汽大众全新帕萨特华东区域上市会在秦淮河畔开启了一场别开生面的“时代盛宴”,近120家经销商代表和30多位客户代表受邀参加,场面空前,共同见证了全新帕萨特的耀然新生。

此次上市的全新帕萨特就产自上汽大众南京工厂。新车提供280TSI、330TSI、380TSI、3.0V6四款动力选择,结合更丰富、前瞻的科技配置,共推出7款车型。从零件冲压到车身焊接,从车漆喷涂到产品总装,全新帕萨特每一个生产环节,都严格参照德国大众标准化的制造流程与生产工艺为消费者打造。

在造型设计方面,全新帕萨特进行了大幅改进,整车更显大气沉稳。新车外观造型提升显著,利用简约纯粹的线条和精致优雅的元素,打造出整车美感。在大灯灯眉和灯球周围,还精心布置了“L”和“U”形LED日间行车灯,驾驶安全系数更高。

内饰设计方面,全新帕萨特共提供8款车身颜色,3种内饰选择,以及16吋、17吋、18吋3款轮毂设计,满足消费者多样化的审美需求。T型贯通式商务中控台线条设计简洁干练,增强了车内的横向拉伸感。配合边框倒角设计的空调出风口,质感油然而生。

此外,全新帕萨特的动力系统全面升级,为车主提供更澎湃的动力。280TSI车型装备了EA211发动机,并提供DSG七速双离合、五速手动两款变速箱选择,动力提升显著,畅快驾驶一触即发。同时,全新帕萨特还新增了驻车启停及制动能量回收系统,进一步优化了燃油经济性。

安全与驾驶辅助装备的全面升级,同样是全新帕萨特的一大亮点。BSD盲点监测可借助雷达及时发现侧后方盲区的车辆,LDW车道保持功能则可能通过系统监测,将车辆保持在车道之中。配合MKE智能疲劳监测、ACC自适应巡航、智能DLA动态远光灯、MKB防撞缓解制动装置等智能手段,行车安全性大增,彰显帕萨特前瞻的安全理念。

此外,全新帕萨特还拥有全方位智能PLA自动泊车辅助系统、新版全能ESP车身动态电子稳定系统、全方位九安全气囊等安全配置,将安全性提升到一个新的高度。

本版文字:记者 陈丹丹

“感谢有你、才会有NI” 瑞安东晨开启新春车主答谢盛宴

1月23日,东风日产瑞安东晨专营店举办了一场别开生面的“感谢有你、才会有NI”新春车主答谢盛宴,回馈消费者2015年的厚爱,并展望全新的2016年。现场不仅邀约了多家媒体,更有多名实力唱将一展歌喉。

当天的车主答谢盛宴在劲歌热舞中拉开帷幕,第一轮抢红包活动掀起了活动高潮,成为本场活动的一个亮点。随后,在参赛选手的歌声中,现场气氛更加热烈。现场开展的集赞“最美笑容”活动得到了嘉宾们的火

热回应,最终这个美誉被一位拥有甜蜜笑容的女士以403个赞的好成绩拿走。

不得不提的是,当晚全新逍客1.2T火热上市,售价13.98万元至14.98万元。1.2T车型的上市,完善了全新逍客的产品序列,为消费者带来了更多选择,同时,1.2L的排量以及最低仅为6.1L的平均油耗,也让消费者在享受驾驶乐趣的同时获得更低的购车及用车成本。

据悉,此次上市共有两款车型,

均搭载原装进口1.2T全铝直列四缸缸内直喷涡轮增压发动机(带ISS发动机启停系统),最大功率可输出115马力,峰值扭矩最大为190牛·米,与之匹配的是一款6速手动变速器和一款带7速手动模式的全新一代XTRONIC CVT无级变速器,为用户带来不同的驾驶体验。

凭借新逍客1.2T的上市,2016年东风日产站在百万量级的基础上,不仅要走得快,更要走得远。



如果有一个机会摆在你面前,同样的价钱可以买到同一款车的汽油版也可以买到混合动力版本,你会做出怎样的选择呢?

日前,雷凌双擎上市,将混合动力汽车的价格历史性地推进13万元区间,完全抹平了与同级普通汽油车的价格鸿沟,首次实现“零价差”,在市场上引起了轩然大波。现在,广汽丰田新盛瑞安店又推出一系列优惠方案为雷凌混合动力车“加码”——千元预定

雷凌双擎,日返50元雷凌基金,换双擎、比油耗,最高享3000元环保奖励,你心动了吗?

据悉,雷凌混合动力在研发过程中经历了严苛的品质验证,拥有高品质、高可靠性和高耐用性的“广丰制造”基因。蓄电池组具有和整车相同的使用寿命,整个使用周期既不需要外接充电,也不需要额外的养护。广汽丰田还为雷凌混合动力量身定制了整车5年14万公里、混合动力蓄电池

8年20万公里的双擎专属质保政策,让消费者全方位受益。

雷凌混合动力版定位于“消费者触手可及的高品质混合动力车”。它搭载了丰田最为先进和成熟的混联式强混合动力系统,在实现100千瓦最大综合功率的同时,油耗比同级汽油车降低超过30%。加上价格亲民,不失为年轻一族购车的新选择。

驾驶学堂

车内有积水,可能是排水管堵塞

车友林先生问:我无意中发现,汽车副驾驶座、后座的地板上莫名其妙地积了一些水,把地垫都浸湿了。可是,最近我没有洗过车,也没有出过任何擦撞事故。请问这些水是从哪里来的?应该怎么办?

解答:根据这位车主的描述,很可能是车子的排水系统出了问题。这种故障很难自行恢复,如果置之不理,很可能会出现底盘被锈蚀等情况,因此必须及时处理。建议车主马

上把车开到4S店,请维修师傅重点检查天窗、车窗的排水管。

为什么天窗的排水管道会堵塞?一般来说,车子天窗的前后各有2根排水管用于导流积水。而用车时,灰尘、树叶等杂物会被风吹进排水管导致其堵塞。一旦排水管被堵,水没法及时排出,就会渗进车子内部。要处理这种情况,首先必须用气枪等工具清理排水管,其次,还需要拆卸车内部件(比如座椅等)进行彻底的晾晒。

需要提醒的是,如果排水管堵塞了,千万不要一“捅”了之,如果使用的工具过硬或操作方法太过粗暴,容易损坏接头。

如果您的爱车也有什么毛病或问题,欢迎向本报汽车微信公众账号——瑞安日报车友汇(微信号:rarb-cyh)提问,我们将利用我们的资源,全力为您的爱车找出病因,为您提供一些参考,让爱车早日“康复”。