



前段时间上海女子组合SNH48成员唐安琪因为使用打火机不慎,引燃丝袜,造成体表烧伤面积达80%左右。很多人有疑问:丝袜遇火真烧得这么快吗?记者通过实验证实,不到两分钟一袜子被烧毁,接触人体皮肤燃烧会更快。

丝袜遇火真能迅速燃烧？

《瑞报实验室》证实 :不到两分钟一双袜子被烧毁 接触人体皮肤燃烧会更快

首席记者 林长凯 通讯员 王勤剑 文/图

进入春季,气温日渐攀升,大街上穿着各色丝袜的女生也多了起来。前段时间上海女子组合SNH48成员唐安琪因为使用打火机不慎,引燃丝袜,造成体表烧伤面积达80%左右,让很多人心生疑问:丝袜遇火真烧得这么快吗?市民在穿着时应注意哪些方面呢?

市民疑惑: 丝袜遇火苗真的会燃烧?

记者就丝袜遇火苗是否会燃烧随机采访了6位女性。有4位女性不大相信。市民余小姐说:“不至于吧,我有一次穿着丝袜去烧烤,一个火星溅到我的丝袜上,丝袜只是被烫了个小洞,并没有烧起来,没有新闻报道里说的那么严重。”

有2位女性表示,如果

穿着丝袜遇火,火势会蔓延很快,而且会迅速引燃全身。

事实到底是否如此?日前,记者带着准备好的丝袜、打火机、模拟人腿的木头等实验道具来到市公安局,在专业消防人员的配合下,进行了一场“丝袜遇火”实验。

实验目的: 丝袜遇火是否燃熔

记者准备了两双厚薄不一的丝袜,一双是较薄的10D防勾丝连裤丝袜,材质构成是聚酰胺纤维(棉纶)86%、聚氨酯弹性纤维(氨纶)14%;一双是稍厚点的50D半透肉连裤袜,材质构成是聚酰胺纤维(棉纶)82.5%、聚氨酯弹性纤维(氨纶)17.5%。

消防人员将两双厚薄不一的丝袜分别套在木头道具上,然后打开打火机,慢慢将点燃的打火机火苗靠近丝袜。记者看到,当火苗离丝袜约2厘米时,丝袜逐渐被烧出破洞,发生卷

曲,像融化般掉落,空气中弥漫着浓烈的塑胶焦糊的味道。

当火苗接触丝袜的一瞬间,丝袜马上燃起了小火苗,很快烧出一个大洞。虽然丝袜火势不够猛烈,但蔓延的速度极快。丝袜燃烧过程中,燃烧物会收缩成球状液体滴落,滴落的地方迅速形成破洞。不到两分钟,套在道具上的两双丝袜分别被烧完,留下很多焦黑的物质紧紧粘在道具上。

实验结论 不到两分钟丝袜被烧毁。



消防员将丝袜套在道具上



不到两分钟丝袜被烧毁

消防人员 :丝袜接触人体皮肤燃烧会更快

参与实验的消防人员介绍说,人体本身含有一定的油脂,比木头更易燃。丝袜长时间穿着后,皮肤中的油脂会渗入到丝袜的纤维中。部分女性还有喷香水的习惯,香水中含有一定的酒精成分,更有助于燃烧。所以,丝袜穿在腿上,燃烧的速度会比“穿”在木头和塑料瓶上更快,而且丝袜和皮肤具有附着性,会连带燃烧,不仅伤口难以清理,而且

会加重皮肤灼伤。

那么,丝袜穿身上着火怎么办?瑞安消防中队指导员林计恺提醒爱穿丝袜的女性朋友,丝袜刚着火,要及时脱下,来不及脱,就要用厚衣物拍打,或者泼水,隔绝燃烧物和空气的接触,压灭火苗,但切忌跑动。

“穿着丝袜一旦遇火,人千万不要跑动,因为奔跑时形成的小风会使火燃烧得更

旺。跑动还有可能把火种带到别处,引燃周围的可燃物,非常危险。”林计恺说,将丝袜上的火灭后,被烧伤的皮肤要在冷水里浸泡半个小时以上,并在水中清理掉一些粘连物。需要注意的是,如果丝袜和皮肤粘连严重,就不要随意把丝袜脱下,也不要擅自处理,不然会对伤口产生更深层次的伤害,要在第一时间到医院让医生清理。

业内人士 :化纤最易燃天然面料相对安全

据了解,美国、澳大利亚等许多国家与地区都对服装面料有阻燃方面的强制性要求,但我国的《国家纺织产品基本安全技术规范》中尚未对阻燃性能做出规定,而且一般消费者在购买衣物时,往往关注的是面料的柔软度、透气性等方

面,极少会关注到面料的燃烧性能。

面料燃烧后的反应也决定了其是否会对人体再次造成深度伤害。以近几年十分流行的“雪纺”为例,目前市面上多数雪纺面料都是化纤雪纺,一旦燃烧,就会收缩融化,对人体伤害十分大。而

棉、麻、丝、毛等天然面料都属于有机物,遇火后燃烧部分会迅速炭化,不产生熔融;丝、毛等离开火后自行熄灭迅速,从而会降低再次对人体产生伤害程度。

市民还需注意,如果遇到火灾,在自救疏散时要记得脱掉丝袜。

关于取消道路运输经理人资格认定、机动车驾驶培训教练员从业资格证认定和机动车维修技术人员从业资格证颁发有关工作事项的通告

《国务院关于取消一批职业资格许可和认定事项的决定》(国发〔2016〕5号)、《国务院关于第二批取消152项中央指定地方实施行政审批事项的决定》(国发〔2016〕9号)文件中已取消道路运输经理人资格认定、机动车驾驶培训教练员从业资格证认定和机动车维修技术人员从业资格证颁发。据此,即日起不再办理发证、注册、转籍、补证、换发等证件办理业务。

特此通告

瑞安市道路运输管理局
2016年4月21日

瑞安市新潮国际旅行社有限公司解散公告

瑞安市新潮国际旅行社有限公司股东会于2016年4月1日决议解散公司,并于同日成立了公司清算组。请公司债权人于本公告发布之日起45日内,向本公司清算组申报债权。(联系人:蔡海波,联系电话:13967788808,地址:瑞安市玉海街道万松路6号西首一楼4间店面)

瑞安市新潮国际旅行社有限公司清算组
2016年4月25日

瑞安市江南甲第投资有限公司解散公告

瑞安市江南甲第投资有限公司股东会于2016年4月21日决议解散公司,并于同日成立了公司清算组。请公司债权人于本公告发布之日起45日内,向本公司清算组申报债权。(联系人:陈小平,联系电话:13566158020,地址:瑞安市安阳街道岭下村解放东路5号楼东首第12间,邮编:325200)

瑞安市江南甲第投资有限公司清算组
2016年4月25日

遗 失

遗失浙江华峰热熔塑性聚氨酯有限公司公章一枚,声明作废。

遗失魏发圻2013年6月28日核准的营业执照,证号:330381606253371,声明作废。

遗失仙桥集团有限公司造纸分车间税务登记证正本一份,证号:330381697027923,企业编码:330381000275079,声明作废。

遗失广瑞集团股份有限公司安阳分公司的组织机构代码证副本一份,代码:55477988-8,声明作废。

遗失瑞安市郑氏彩印包装厂开户许可证,核准号:J3339001661001,声明作废。

遗失瑞安市天智通讯器材店2015年4月16日核准的营业执照,证号:330381606310598,声明作废。

遗失陈邦文税务登记证正本一份,证号:33032519700406301X31,企业编码:330381000330726,声明作废。

遗失江奇2006年11月4日签发的身份证一份,证号:340222198810013828,声明作废。

遗失瑞安市瑞顺汽车驾驶培训学校有限公司组织机构代码证正本一份,代码:30740406-9,声明作废。

遗失瑞安市瑞顺汽车驾驶培训学校有限公司2014年7月8日核准的营业执照副本一份,证号:330381000269406,声明作废。

遗失瑞安市英皇娱乐有限公司税务登记证副本一份,证号:330381051322755,声明作废。

遗失瑞安市英皇娱乐有限公司组织机构代码证副本一份,代码:05132275-5,声明作废。