

汽车打不着火了？ 是这些部件在 偷电 ！



有些时候一些汽车改装或者部件会 偷偷摸摸 对你的爱车做一些 坏事 ,直到汽车打不着火了车主才后知后觉。那么 ,哪些原因会导致汽车打不着火呢？

汽车打不着火的原因有很多 ,包括启动系统、供油系统、点火系统等 ,而且还有可能是因为线束的问题 这里我们只讲述那些最常见的故障 电瓶没电。

电瓶亏电的频率大部分老车主都碰到过 ,可以说亏电的问题很常见 ,但是究其原因都是因为 电瓶老化 或者根本找不到原因的漏电 ,那什么原因会导致漏电或者加速电瓶老化呢？

在找原因之前 ,先要了解电瓶亏电的表现是什么样。一般情况下 ,电瓶严重亏电时打火 ,仪表的显示屏会根据发动机的运转 ,屏幕开始闪烁变暗 ,而且发动机启动的声音沉闷无力 ,这样的现象就是电瓶严重亏电。或者是按喇叭 ,喇叭的音调变哑没有以前洪亮。那么 ,电瓶的电到底是被什么给偷走了呢？

电气部件漏电

汽车内部部件漏电的现象并不多见 ,一般这种情况多见于中高端车型 ,因为这些车型上的电脑控制模块和执行机构较多 ,导致电路比较复杂 ,一旦出现短路或者线路受损非常容易漏电。而且漏电导致的电瓶亏电 ,检查起来比较繁琐 ,必须一个部件一个部件确认 ,所以导致亏电的大部分都是改装件。

行车记录仪没关

行车记录仪属于额外的加装件 ,车主为了防止汽车被盗都会购买那些熄火后 ,依然能保持记录行车记录仪。这就导致了一个问题 ,行车记录仪长期开启需要电瓶的持续供电 ,如果发电机运转一直在给电瓶供电还好 ,但熄火之后完全是靠电瓶供电 ,这就大大加剧了电瓶的输出 ,时间一长就会导致电瓶亏电。

点烟器转换接头

对于部分车型来说点烟器接口是 常电源 ,也就是说汽车在熄火的状态下点烟器是有电的。当然 ,如果车内有车载充电器、车载净化器、车载导航等 ,这些设备在汽车熄火后也会慢慢损耗电瓶的电量 ,直到汽车抛锚。

部分改装

有些车主在车上加装了GPS定位 ,无疑这个定位系统必须24小时打开 ,且需要电瓶24小时供电。还有一些改装如电动尾翼、电动运动尾排(遥控控制阀门)等 ,非常有可能接到汽车的长火线上 ,结果不用多说。其实还有很多不正规的改装会引起电瓶损耗 ,加装的电路就变成了汽车内部的电路 ,一旦有短路等问题就会产生漏电现象 ,对于电瓶来说不但引起亏电 ,还会加剧电瓶老化。

潘敏洁

央企 中科建 项目 继续接受认购

项目发行公司为中科院100%控股公司 投资期限12个月 1万元起购

本周 ,瑞报财管家温都金服 中科建 项目继续接受认购 ,该项目由中国科学院旗下公司中科建飞投资控股集团有限公司(简称 中科建飞)发行 ,项目期限12个月 ,1万元起购 ,以1万元的整数倍递增 ,项目总募集资金1亿元。

该项目由中科建设开发总公司(简称 中科建设)担保。中科建飞 是 中科建设 100%控股公司 , 中科建设 是中科院100%控股公司。中科建设 是国家一级央企 ,前身为中国人民解放军军事科学院工程局 ,1999年军企改革 ,划归于中国科学院管理 ,系军转地性质的建设开发综合性企业。该公司长期从事部队营房建造、国防建设和国家重点项目建设 ,经过多年的出色经营 ,凭借优质的施工能力、丰富的施工经验和优良的施工质量 ,在军内外享有上佳的口碑。

2015年末 中科建设 合并总资产123.73亿元 ,在建设项目超过600亿 ,预计在2017年 ,建筑施工板块可为 中科建设 带来超过300亿的主营业务收入 ,中诚信对该公司的信用评级为AA。近三年来 , 中科建设 产值成倍增长 ,并以20%的速度递增。成为多板块经营的及为城市发展建设提供整体方案和一体化服务的大型国有投资建设集团。

温都金服 全称是温州温都金融信息服务股份有限公司 ,重要股东为温州报业传媒有限公司和南京金融资产交易中心。双方整合自身品牌、受众、行业资源优势 ,以及专业的风控能力、理财产品采集能力、网络技术服务能力等 ,为用户提供切合自身需求的理财产品。温都金服 确保上线产品的发行人、担保方均具有较强的实力 ,风控严格 ,以高标准审核项目方的资信状况、经营情况、财务数据等。同时 ,每个产品的信息都会公开 ,投资者可以清晰地了解每个产品的投向、预期收益率、期限、还款方式、增信措施等信息 ,产品上线均报金融监管部门备案。

如何加入瑞报财管家理财俱乐部

方法一

第一步：
搜索微信公众号 瑞报财管家
或者扫描二维码：



第二步：
点击菜单栏 温都金服



第三步：
注册会员 ,购买产品。

方法二

微信扫一扫二维码 ,添加到通讯录 ,即可加入瑞报财管家理财俱乐部微信群



风险提示：

理财产品由各金融机构提供并进行投资管理 ,瑞报财管家理财俱乐部仅提供平台信息咨询服务 ,不参与投资 ,不承担投资风险 ,不同于银行存款 ,理财产品有风险 ,投资需谨慎！