


玉海街道两面河

# 截污纳管 锁不住污水直排 到底哪里出了问题？

记者 林子颖 叶佩伦 陈峰

日前，有群众向记者反映，玉海街道两面河污水直排河道，不仅发黑发臭，还污染了河道的水质，给当地的群众生活产生影响。接到线索后，记者跟随市民监督团一同前往现场走访调查，探究污水直排河道的原因。



两面河全貌



雨水管流出黑臭污水



市民监督员查看排放口情况

## 污水直排河道 群众反映强烈

3月3日下午，记者来到玉海街道小东门街，见到了这条两面河，经过群众指引，看到一处排放口，污水正缓缓流入河道，水面上有油渍漂浮，弥漫着臭味。记者从附近住户口中得知，这处排放口常会流出脏臭的污水。河边经常传来臭味，我们只能天天关着门，夏天更受不了，河面上甚至会出现一些黑

色的泡泡。附近住户刘信元说。

市民监督员张仁勇下到排放口查探，发现这个排放口曾被沙袋堵住，但是现在沙袋已经失去作用，污水还是能从管道中流出。里面很臭，感觉管道里面有水流出来。张仁勇说。

记者沿着河道走了一圈，发现存在问题的排放口不止一处，在桥下的这处

工作人员来看过，说是管道接错了。附近住户王增荣说。家住附近的林先生也多次向相关部门反映这一问题，但始终得不到解决。部门反映了，12345也打了两次，后面也联系过这块的河长，但都没有下文，解决不了问题。林先生抱怨说。

## 溯源查找问题 明确污水来源

这条两面河从小东门桥到商城市政闸门长约500米，短短500米，竟有两处排放口存在污水直排的现象，这到底是什么原因？市民监督员朱文忠等人在走访中发现，周边道路上都设置有污水井和雨水井，为此推断这里是做了雨污分流工程的，但没有起到作用。投入了这么多资金进行管网建

设、截污纳管，但还是有污水直排入河，真是让人不解。市民监督员潘凯莉说。

记者联系了玉海街道办事处副主任陈兴核，他赶到现场与记者共同查看排放口情况，并联系了之前的施工方沿排污管道走向进行排查。工作人员逐一排查附近窨井，在查看其中一

处雨水井时，发现该窨井里有水流动，经过溯源确定了第二处排放口的污水，是来自于附近的瑞建组团小区。调查中记者了解到，该小区截污纳管分为前后两部分，后半部分居民污水已纳入污水管网，但前面部分由于政策处理等原因一直没有做到应纳尽纳。老旧小区雨污分流没有做好，

导致污水流到了雨水井里。陈兴核说。

而第一处排放口经过工作人员的排查，污水来自于几十米外的虹桥路一侧的市政污水管网，问题出在标高上。雨水管跟污水管的标高不一样，污水管的标高高，污水流到雨水管里。陈兴核分析说。

既然已经找到污染源头，应该如何解决？陈兴核表示，对于标高不一致的问题，将及时调整标高，不让污水倒灌进雨水管，预计一周内整改完成。而对于截污纳管不彻底的问题，

享受水清岸绿的宜居环境。

我们要加强河长巡河工作，一旦发现问题，及时上报，街道治水办到现场进行排查，制定具体的措施并整改，确保五水共治取得实效。陈兴核说。

## [编后]

虽然已经找到排污问题的根源，并开始落实具体整改方案，但是为何前期没有发现这个问题？是否还有同类问题仍然存在？管网改造不代表一劳永逸，污水零直排工作仍任重道远。相关部门还需加大力度，摸清底数，找准问题关键，抓好源头管理，只有这样才能确保瑞安的河水永远清澈。

## 分类天地

服务热线 65917777

### 定制门窗

20年专业定制各类门窗：金钢网纱窗，三推防盗纱窗，阳台窗，安全钢丝防护网，断桥隔热门窗(内外开、推拉)，铝合金推拉门窗，保修10年。电话：18858783386。

### 出售

旧设备出售：钢铁、不锈钢阀门、整套工业泵、旧不锈钢等设备出售、处理，电话：13705780065。

新能源叉车、物流车出售，以旧换新，可上牌及培训(比亚迪牌)电话：18857728396。

### 搬家

专业搬家，提供钟点工服务，专业管道疏通，专业清理化粪池，专业空调维修，电话：13967736316。

专业搬家：公司搬家、居民搬家，长途搬运，拆迁，货运车出租，空调拆装，82300793。

### 家电维修

30年专业经验，安装、精修、清洗：大小空调、冷库，工业冷水机，国产、进口机组，制冷设备疑难故障排除。承接各单位品牌电器整体包修，15867741252。

瑞丰制冷·空调故障专业维修、鉴定机构，联系电话：18267767246。

空调维修、加液、清洗、安装、预埋铜管，回收旧空调，钻孔，另承接防水补漏工程，13057899533。

### 家政

三通家政 瑞安专业管道疏通，专业清理化粪池，专业空调、水电安装维修，专业搬家，提供钟点工服务，15356267199。

### 疏通补漏

高压车清洗管道、阴沟，通马桶、下水道，空调拆装、修、加液，82395069。

清理化粪池，通下水道、马桶、各种管道，价格低，15869696136。

高压清洗，疏通各种管道、阴沟，空调拆装、修、加液，电话：83685679。

疏通补漏：专业疏通马桶，高压疏通管道、抽粪，水电安装、维修，搬家，另提供钟点工，18868269118。

专业疏通马桶、下水道、阴沟，高压清洗、疏通管道，清理化粪池(干湿分离处理)，另维修水电，13968936321。

### 旺铺招租

万松东路旺铺招租：繁华地段临街店面，100平方米，年租金6万元，地点：瑞安市万松东路233-247号嘉晟锦苑一层，联系人：吴先生，联系电话：88068769。

## 关于对陶篁路(创意路至高鹤路) 实施临时交通限制措施的通告

因陶篁路(创意路至高鹤路)排水施工需要，为确保道路交通、安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》第39条规定，公安机关交通管理部门将在施工期间实施临时交通限制措施，具体事项通告如下：

- 一、限制时间：2023年3月14日至4月13日
- 二、限制路段：陶篁路(创意路至高鹤路)禁止一切车辆及行人通行。

请过往车辆、行人自觉遵守本通告规定，按照交通标志标线指示通行，并服从现场民警和管理人员的指挥。

瑞安市马屿镇人民政府  
瑞安市公安局交通警察大队  
2023年3月9日

## 市民监督团在行动

### 塘下滨水慢行道 路灯成摆设 市民夜间锻炼 存安全隐患

日前，有市民反映，塘下镇万米滨水慢行道安装的路灯成摆设，夜间一片漆黑，给前来锻炼的市民带来不便。为此，记者随同市民监督团来到现场走访。

3月1日19时，记者与市民监督员来到塘下镇万米滨水慢行道，看到入口处光线昏暗，与河道对岸亮化工程的光亮美丽对比明显。慢行道上散步的市民不多，稍显冷清。路灯是有的，但都没有点亮，如果是这样干脆就别装了。附近居民戴先生告诉记者，这段路安装了路灯，但没见它亮过。

正在散步的附近居民齐金凤说，该处路灯在工程刚竣工时亮过几天，之后就再也没亮过。由于光线昏暗，给锻炼的市民带来一定安全隐患。

据了解，这段滨水慢行道于2022年5月建成。市民监督员沿路数了一下，现场共有18盏路灯，未发现路灯损坏的情况。路灯确实都没有亮，这是市政府的一项工程，一定要把它落实好，还市民一个安全环境。市民监督员戈银法说。

市民监督员蔡之立则表示，路灯不亮给行人带来安全隐患和不便，希望有关部门引起重视，市民监督团还会继续跟踪监督。他说。

针对这个问题，记者向建设这段滨水慢行道的业主单位塘下镇农办了解情况。相关人员告诉记者，他们只负责上马河—南河湫浦美丽河道建设工作，路灯的问题不归他们管理。随后，记者又联系了市城市照明设施管理所，对方表示，该路段不属于市政道路，不在他们的管辖范围内，属于建设单位管理。记者又向塘下镇综治办反映了这一问题，相关负责人表示，上马河—南河湫浦美丽河道建设工程尚未验收，等验收通过后会移交给他们，路灯等后续维护将会跟上。

## [编后]

小小路灯，折射着城市民生温暖的厚度，作为城市基础设施重要的组成部分，切勿让它闭着眼，成了群众的烦心事。由于这条滨水慢行道尚未竣工验收，路灯管理的归属权还未明确，希望相关部门能够履行职责，将群众利益放到首位，及早解决问题。

(记者 林子颖 蔡鹏程)

## 记者帮帮团

### 上望街道薛后村 一窨井盖破损

#### 反馈后仅一小时进场维修

3月6日10时多，热心市民贾先生联系“帮帮团”记者说，不久前，他看到瑞安新闻APP《瑞光大道窨井盖被损存隐患 反馈一个多小时就修复点赞》的报道后，为部门的积极作为、高效反应点赞！同时，他也碰到了同样的问题，马上想到将问题向“记者帮帮团”反映。贾先生称，上望街道薛后村上兴西路342号前面，窨井盖被车辆碾压导致破损，只剩一半的井盖摇摇欲坠。有人将一根竹棍插入其中，提醒过往行人和车主注意避让。该处道路附近就是菜市场，人流量较大，贾先生希望帮帮团记者能够帮忙联系相关部门进行修复。

接到求助，记者马上联系了市排水建设发展有限公司，该公司负责人立即安排工人到现场进行查勘、维修。11时多，贾先生就发照片反馈，维修的工人已经进场施工，他为排水公司的积极作为、高效反应点赞。

(记者 陈峰)

## [编后]

虽然已经找到排污问题的根源，并开始落实具体整改方案，但是为何前期没有发现这个问题？是否还有同类问题仍然存在？管网改造不代表一劳永逸，污水零直排工作仍任重道远。相关部门还需加大力度，摸清底数，找准问题关键，抓好源头管理，只有这样才能确保瑞安的河水永远清澈。

## 记者帮帮团

### 上望街道薛后村 一窨井盖破损

#### 反馈后仅一小时进场维修

3月6日10时多，热心市民贾先生联系“帮帮团”记者说，不久前，他看到瑞安新闻APP《瑞光大道窨井盖被损存隐患 反馈一个多小时就修复点赞》的报道后，为部门的积极作为、高效反应点赞！同时，他也碰到了同样的问题，马上想到将问题向“记者帮帮团”反映。贾先生称，上望街道薛后村上兴西路342号前面，窨井盖被车辆碾压导致破损，只剩一半的井盖摇摇欲坠。有人将一根竹棍插入其中，提醒过往行人和车主注意避让。该处道路附近就是菜市场，人流量较大，贾先生希望帮帮团记者能够帮忙联系相关部门进行修复。

接到求助，记者马上联系了市排水建设发展有限公司，该公司负责人立即安排工人到现场进行查勘、维修。11时多，贾先生就发照片反馈，维修的工人已经进场施工，他为排水公司的积极作为、高效反应点赞。

(记者 陈峰)

## [编后]

虽然已经找到排污问题的根源，并开始落实具体整改方案，但是为何前期没有发现这个问题？是否还有同类问题仍然存在？管网改造不代表一劳永逸，污水零直排工作仍任重道远。相关部门还需加大力度，摸清底数，找准问题关键，抓好源头管理，只有这样才能确保瑞安的河水永远清澈。

## 记者帮帮团

### 上望街道薛后村 一窨井盖破损

#### 反馈后仅一小时进场维修

3月6日10时多，热心市民贾先生联系“帮帮团”记者说，不久前，他看到瑞安新闻APP《瑞光大道窨井盖被损存隐患 反馈一个多小时就修复点赞》的报道后，为部门的积极作为、高效反应点赞！同时，他也碰到了同样的问题，马上想到将问题向“记者帮帮团”反映。贾先生称，上望街道薛后村上兴西路342号前面，窨井盖被车辆碾压导致破损，只剩一半的井盖摇摇欲坠。有人将一根竹棍插入其中，提醒过往行人和车主注意避让。该处道路附近就是菜市场，人流量较大，贾先生希望帮帮团记者能够帮忙联系相关部门进行修复。

接到求助，记者马上联系了市排水建设发展有限公司，该公司负责人立即安排工人到现场进行查勘、维修。11时多，贾先生就发照片反馈，维修的工人已经进场施工，他为排水公司的积极作为、高效反应点赞。

(记者 陈峰)

## [编后]

虽然已经找到排污问题的根源，并开始落实具体整改方案，但是为何前期没有发现这个问题？是否还有同类问题仍然存在？管网改造不代表一劳永逸，污水零直排工作仍任重道远。相关部门还需加大力度，摸清底数，找准问题关键，抓好源头管理，只有这样才能确保瑞安的河水永远清澈。

## 记者帮帮团

### 上望街道薛后村 一窨井盖破损

#### 反馈后仅一小时进场维修

3月6日10时多，热心市民贾先生联系“帮帮团”记者说，不久前，他看到瑞安新闻APP《瑞光大道窨井盖被损存隐患 反馈一个多小时就修复点赞》的报道后，为部门的积极作为、高效反应点赞！同时，他也碰到了同样的问题，马上想到将问题向“记者帮帮团”反映。贾先生称，上望街道薛后村上兴西路342号前面，窨井盖被车辆碾压导致破损，只剩一半的井盖摇摇欲坠。有人将一根竹棍插入其中，提醒过往行人和车主注意避让。该处道路附近就是菜市场，人流量较大，贾先生希望帮帮团记者能够帮忙联系相关部门进行修复。

接到求助，记者马上联系了市排水建设发展有限公司，该公司负责人立即安排工人到现场进行查勘、维修。11时多，贾先生就发照片反馈，维修的工人已经进场施工，他为排水公司的积极作为、高效反应点赞。

(记者 陈峰)

## [编后]

虽然已经找到排污问题的根源，并开始落实具体整改方案，但是为何前期没有发现这个问题？是否还有同类问题仍然存在？管网改造不代表一劳永逸，污水零直排工作仍任重道远。相关部门还需加大力度，摸清底数，找准问题关键，抓好源头管理，只有这样才能确保瑞安的河水永远清澈。

## 记者帮帮团

### 上望街道薛后村 一窨井盖破损

#### 反馈后仅一小时进场维修

3月6日10时多，热心市民贾先生联系“帮帮团”记者说，不久前，他看到瑞安新闻APP《瑞光大道窨井盖被损存隐患 反馈一个多小时就修复点赞》的报道后，为部门的积极作为、高效反应点赞！同时，他也碰到了同样的问题，马上想到将问题向“记者帮帮团”反映。贾先生称，上望街道薛后村上兴西路342号前面，窨井盖被车辆碾压导致破损，只剩一半的井盖摇摇欲坠。有人将一根竹棍插入其中，提醒过往行人和车主注意避让。该处道路附近就是菜市场，人流量较大，贾先生希望帮帮团记者能够帮忙联系相关部门进行修复。

接到求助，记者马上联系了市排水建设发展有限公司，该公司负责人立即安排工人到现场进行查勘、维修。11时多，贾先生就发照片反馈，维修的工人已经进场施工，他为排水公司的积极作为、高效反应点赞。

(记者 陈峰)

## [编后]

虽然已经找到排污问题的根源，并开始落实具体整改方案，但是为何前期没有发现这个问题？是否还有同类问题仍然存在？管网改造不代表一劳永逸，污水零直排工作仍任重道远。相关部门还需加大力度，摸清底数，找准问题关键，抓好源头管理，