

夏日高温，谨防“气”上火

■记者 金冬冬 蔡自祥

时值盛夏，燃气在高温环境下，其软管更容易发生老化，液化气的角阀、减压阀等设施也容易产生意外漏气问题。同时，由于经常关窗使用空调，室内通风不足，如果操作使用不当、燃气安装不规范等，极易造成燃气安全事故。为此，防患于未然显得尤为重要。



发现一处整治一处 燃气安全巡查活动进行中

近日，瑞安新奥燃气发展有限公司对安阳街道某小区进行通气前检查，发现整栋居民楼保压测试无法通过，显示燃气管道压力异常。工作人员在排除掉主管道原因后逐户上门检查，发现某住户的设备阳台连接主管的燃气管道被整段切割，管道密封性不合格导致了压力异常。瑞安市综合行政执法局安阳中队接到反馈后立刻到达事发现场，发现燃气管道被拦腰切断后裸露在外，存在严重的安全隐患，并立即通知专业人员对断裂处进行包裹修复。此外，市综合行政执法局依据《城镇燃气管理条例》，对当事人涉嫌损毁燃气设施的行为进行了立案，并对当事人作出5000元的行政处罚。

据执法人员介绍，这种案件并不在少数，夏季是装修的高峰季，有的装修工人在装修过程中图方便，擅自将燃气管道进行切割并焊接改造，因操作人员并非管道燃气专业人士，焊接的工艺较粗糙，燃气管道处于整体破损的状态。市综合执法局安阳中队副队长何振宇表示：“各类新房装修人应充分认识到保护燃气设施的重要性，如确实需要对燃气设施进行移位、更换的，应及时与燃气经营单位沟通与协商。”

据了解，在市综合行政执法局安阳中队辖区的餐饮场所，队员们开展细致的日常巡查活动。每到一家餐饮店，他们都要对气瓶进行扫码溯源，看看有没有落实实名制，重点排查灶具是否配备熄火保护装置、软管是否为符合安全标准的金属软管、接口部位是否存在泄漏问题、安全检查公示牌是否按期进行巡检等情况。

“橡胶软管现在已经明确不能再使用了，要更换成金属波纹管。”“使用液化石油气的用气场所，应选择探测丙烷的可燃气体报警器。”检查过程中，记者发现餐饮店的安全用气情况总体良好，在离地三十厘米左右的墙面上都安装了燃气报警器。

燃气报警器是非常重要的燃气安全设备，是安全使用城市燃气的最后一道“防护罩”。何振宇说：“万一出现液化气泄漏的情况，它会第一时间发出警报。”

“安装燃气报警器，能有效预防日常用气中的安全隐患，为我们的厨房增添了一道安全防线，这既是对我们自身安全的负责，也是对顾客安全的重视！”安康路上的一家馄饨店店主杨华敏对这个设备赞不绝口。



日常巡查


加快推进不合格管灶阀更换 力争10月底前全面完成

目前，我市的老旧小区和餐饮业基本还在使用瓶装液化气，最常见的燃气连接软管都是橡胶质地的，它的使用年限只有2年，还存在容易老化或被老鼠咬破的风险。同时，夏季高温也容易使软管热胀导致接口松动脱落，造成燃气泄漏，引发燃气事故。今年7月10日，我市下发了《关于全面更换不合格管灶阀的通知》，要求用户对户内老旧燃气设施（包括橡胶软管、使用超过8年的灶具、不带熄火保护的灶具、使用超过5年的减压阀等）进行全面更换，力争10月底前全面完成。

据市综合行政执法局的数据统计，我市燃气软管更换已达2万户，更换后的金属波纹管，外壳是用防火阻燃材料制作而成，里面是不锈钢波纹管，具有耐腐蚀、耐高温的优点，使用年限延长到8年。



老化的软管



更换老旧燃气设施

近日，在安阳街道笕筢桥小区，送气工正在住户家中进行入户安全检查，更换不合格的减压阀和连接软管。现场，送气工将橡胶软管更换成黄色的不锈钢金属波纹管，金属波纹管连接头是螺纹的，能够防止脱落，密封性也更佳，新换的新国标减压阀是不可调节式的固定压力，也减少了一个安全隐患。紧接着，送气工将洗

洁精用水调成皂液，依次涂抹在燃气管、燃气表胶管、旋塞开关等处进行漏气检测，观察是否有漏气现象，凡是起泡的地方，就是燃气漏损处。这个方法，市民也可以拿来日常检漏使用。浙江瑞源燃气集团有限公司山根储配站站长陈巍巍告诉记者，他们7月中旬就开始推进居民用户的燃气设备更换。

强化燃气源头监管 守护万家“烟火气”

关注燃气安全，强化源头监管同样关键。瓶装液化气的经营、储存、运输等各个环节都不能掉以轻心。记者跟随市综合行政执法局安阳中队来到瑞安市中源液化气有限公司安阳配送中心，执法人员现场检查了燃气供应站的消防安全设备是否在使用期内、燃气钢瓶存放是否存在安全隐患以及安全生产规章制度、人员培训是否规范等问题。陈巍巍说，日常运送的瓶装液化气的数量是有规定的，不会允许送气工一次性拉过多的瓶子，确保运输安全。

据了解，目前瑞安市共有7家瓶装液化石油气企业，38家供应站，3

家燃气管道公司，28万瓶装用户，7家液化石油气储配站每日总充装量150余吨，天然气日均供气量33万立方米。据执法人员介绍，他们在日常工作中，不仅持续对居民及非居民燃气用户进行巡查，还进一步加大了对送气工作业、燃气供应公司配送流程的监督力度，并强化了燃气入户安全检查的监管工作。

市综合行政执法局燃气执法管理指导科工作人员曾瀚凡表示，下一步，他们会进一步拓宽检查管理渠道，运用好数字化监管平台，加强日常巡查力度，并定期抽查送气工入户安检照片的拍摄情况。同时，将结合温州市

专项行动工作，加快开展金属软管的更换工作，要求燃气企业送气工在入户安检的同时，严格检查用户使用燃气软管的情况，并主动更换不合格的燃气软管。

燃气安全事关千家万户和民生大计。今年以来，市综合行政执法局共出动执法人员9800余人次，检查各类燃气设施及燃气用户12800余户次，发现各类隐患310余处，立案177起，开展老旧小区燃气管道改造4处，更换阀门等燃气设施300余处，确保燃气安全隐患排查整治全覆盖、无死角，筑牢燃气“防火墙”，守护万家“烟火气”。



执法人员在检查燃气管道，现场取证

“讲文明 树新风”公益广告

参与垃圾分类 共创美好家园



瑞 安 市 委 宣 传 部
瑞 安 市 融 媒 体 中 心 宣
瑞安市精神文明建设指导中心