

21名“河长”实地巡查河流,截污纳管四期、户接管工程即将启动

莘滕多举措聚力‘五水共治’

8条垃圾河和11条‘黑臭河’全部通过验收

■记者 金汝 通讯员 林明铎

7月27日,莘滕街道黄家泺、仙甲季河整治工程通过市级验收,摘掉“黑臭河”的帽子;7月28日,莘滕街道截污纳管四期工程举行招投标,即将进场施工;本周,莘滕街道开展“河长”大巡查,21名“河长”对照河道整治要求,实地走访,查找问题……

一项项举措汇聚成莘滕街道“五水共治”强劲的力量。今年,该街道继续发力,打好“五水共治”攻坚战、巩固战、持久战,为改善水环境做出努力。



打捞河面垃圾

两条‘黑臭河’摘帽 下一步继续改造提升

7月27日上午,市黑臭河整治验收小组来到莘滕街道,实地查看黄家泺与仙甲季河水质、水面漂浮物等。当天,两条“黑臭河”整治工程通过验收。至此,莘滕8条垃圾河和11条“黑臭河”全部摘帽。

黄家泺是断头河,长约1133米,流经中村、下村、农场等村,沿岸是莘滕街道人口较密集的地方。沿河的生活污水、垃圾和工业废水直接进入河里,加上水体流动性差、自净能力弱,河水发黑发臭,周边村民颇有怨言。

去年该河实施清淤工程,但污染源问题得不到彻底解决,河水治理成果便无法巩固。今年1

月,黄家泺没有通过“黑臭河”整治市级验收。

而此次验收小组实地检查时,黄家泺已发生很大变化:河内3艘沉船已经打捞上岸,两根水管源源不断地往河里“输送”清水,实现河道水体交换流动,水质较以前有所好转,两名清洁工正驾船打捞河面垃圾。

莘滕街道“五水共治”办公室负责人潘贻春介绍,沿河一家服装企业近期将拆除,截污纳管四期工程也将启动,在调来清水的同时截住污水,黄家泺的水质将逐渐改善。

仙甲季河沿岸民房和厂房

众多,乱搭建现象严重,生产、生活污水直排河道,一定程度破坏了沿线环境及河水水质。前段时间,该街道组织清理河岸及河内垃圾,并动员仙甲季河黄大桥至强镇桥段沿岸“违建”业主主动拆除违章建筑。

虽然通过验收,但两条河流仍存在不少问题:部分河面漂浮着一些垃圾,桥墩以及河岸石埠处也聚集了部分生活垃圾。

莘滕街道办事处副主任周永胜表示,通过验收只是第一步,今后将提升两条河流的水质和景观,加强河道日常保洁,确保河流水质不反弹。

五河联治水岸共治 力争打造岸绿水美

黄家泺与仙甲季河的整治工程通过验收,并没有让莘滕治水人松一口气。记者了解到,该街道已出台“五河联治、水岸共治”实施方案,将河口官河、黄家泺、仙甲季河、下山根河、华表河联合治理。

据悉,上述5条河原为莘滕街道温瑞塘河以西泄洪、灌溉、生活的主要河流,河流如网状连在一起,形成一清俱清、一臭俱臭的格局,因此五河联治成为治理的首选方案。

下一步,莘滕街道将落实“河

长”为主的“黑臭河”治理责任制,以控制污染源为重点,进一步完善垃圾中转、收集设施系统建设,开展“三改一拆”、“四边三化”。同时,根据每条河流的实际情况,开展截污纳管建设、清障打卡、清淤疏浚、拆违等工作。

截污纳管四期招投标 首户接管即将启动

7月28日,莘滕街道截污纳管四期工程举行招投标,即将进场开工。

水环境污染,问题在水里,根子在岸上。要让河道变干净,必须从源头抓起。该街道截污纳管综合整治四期工程范围为塘河以西,富民路以东,包含河口官河、黄家泺河、仙甲季河、华表河和埕底河,工程造价为2450万元。

据了解,目前莘滕街道截污纳管一期、二期、三期工程已经完成,其中一期主要覆盖莘滕社

区仙甲、仙甲季、南镇等村的部分区块,如今每天收集污水3200吨;二期主要覆盖董田社区董六、董七、董八、董九、华表和莘滕社区埕底等村的部分区块,每天收集污水1600吨;三期主要覆盖东新工业园区,董田社区董一、董二、董五、董八及莘民社区营新、周田、星火、四坦、和平等村的部分区块,每天收集污水3200吨。

随着截污纳管四期工程进入招投标阶段,一条条管网像动脉一般在街道内逐渐铺开。但

是,如何打通截污纳管最后10米,将“毛细血管”的污水纳入到总管网里?

营滕居民区有300多户住户。居民区主任陈元汇介绍,由于部分排污管道年久失修,加上汽车碾压,接头处出现堵塞,因此这段时间居民区正张罗着截污纳管户接管工程。

“预计总费用78万元,建成雨污分离式排污管网。”陈元汇说,污水通过户接管汇入污水处理大管网,以后生活污水就有了好去处。



21名河长本周忙巡查 发现问题及时上报

昨日上午9时许,华表泺“河长”、莘滕街道新居民服务管理所所长林德生手里拿着瑞安市河道排查表,沿上华表村干部,沿着华表泺一路巡查。看到河岸边的垃圾和河面上的漂浮物,他一一记录在排查表上。

“前几年华表泺清淤后,水质总体还行,没有变黑、发臭。河面有日常保洁,漂浮物不多。不过岸上有一些违章建筑和垃圾,尤其是华表泺与东新公路交叉口附近堆放着4处工业废料。”林德生说。

目前,莘滕共有21位“河长”。本周,他们陆续深入河道一线巡查,对照河道整治要求,了解河道实际情况,将发现的问题上交街道;街道核实、汇总问题后予以整治。

记者了解到,河道日常保洁是否到位,工业企业是否存在偷排、漏排及超标排放等环境违法行为,是否存

在涉水违章建筑等都成为巡查重点。

河口官河全程1720米,流经上村、中村、下村等地,沿岸民房密集,厂房众多。7月28日下午,河口官河“河长”、莘滕街道人大工委副主任林侠沿着河道走了一遍,发现河边杂草多,河岸堆放了不少垃圾,部分违章建筑未拆除。他提议加大力度拆除违章建筑,并对部分河段实施清淤、驳坎,确保河水黑臭现象不反弹。

记者了解到,莘滕街道的“河长”均由副科级以上干部担任,“河长”下设责任人与联络人,实行“一河一长、条块结合、分片包干”的管理责任体系,以亮牌的形式公布各河道基本情况、“河长”姓名、河道治理方案、地理点位及完成时限等详细信息。一旦该区域内出现河流污染等问题时,“河长”需及时处理并接受舆论监督。



林德生(左一)记录华表泺岸边脏乱差情况